

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh
1	Quần âu nam	+Độ bền màu giặt C(3); 60°C (cấp): Thay đổi màu: 4-5; Dây màu (Triaxetat, Bông, Polyeste, Acrylic, Visco) 4-5; Dây màu (Polyamit) 3-4. Phương pháp thử TCVN 7835-C10: 2007	+Độ bền màu giặt C(3); 60°C (cấp): Thay đổi màu: 4-5; Dây màu (Bông, Polyeste, Acrylic, Visco) 4-5; Dây màu (Polyamit) 3-4; Dây màu (Triaxetat) 4. Phương pháp thử TCVN 7835-C10: 2007
		+Thay đổi kích thước sau giặt 40°C và làm khô (%): -1,0±1 (dọc), -1,0±1 (ngang). Phương pháp thử TCVN 8041:2009	+Thay đổi kích thước sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc [-1,0 ÷ +1,0], Ngang [-1,0 ÷ +1,0]. Phương pháp thử TCVN 8041:2009
2	Quần âu nữ	+Thay đổi kích thước sau giặt 40°C và làm khô (%): -0,5±1 (dọc), -1,0±1 (ngang). Phương pháp thử TCVN 8041:2009	+Thay đổi kích thước sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc [-1,5 ÷ +1,5], Ngang [-1,5 ÷ +1,5]. Phương pháp thử TCVN 8041:2009
3	Chân váy nữ	+Thay đổi kích thước sau giặt 40°C và làm khô (%): -0,5±1 (dọc), -1,0±1 (ngang). Phương pháp thử TCVN 8041:2009	+Thay đổi kích thước sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc [- 1,5 ÷ +1,5], Ngang [-1,5 ÷ +1,5]. Phương pháp thử TCVN 8041:2009