

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu PTV số 12: Sửa chữa lớn xe ô tô khu vực miền Trung và Tây Nguyên
- Địa điểm thực hiện: Các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
- Yêu cầu về cung cấp dịch vụ: Sửa chữa lớn trang bị xe-máy
- Thời gian thực hiện: 150 ngày
- Loại hợp đồng: Trọn gói

2. Mục tiêu công việc:

Sửa chữa lớn xe ô tô đạt chất lượng cấp 2 theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh quân sự, quốc phòng hoặc các điều kiện kỹ thuật nghiệm thu do Cục Xe máy - Vận tải phê duyệt.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Nhà thầu nộp cùng HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:

a) Thực hiện tổng tháo toàn bộ các cụm, hệ thống; vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng, căn chỉnh, sửa chữa, thay thế (bao gồm cả cung cấp vật tư/thiết bị thay thế), sơn cụm, lắp đặt hoàn thiện, thử nghiệm và sơn toàn xe:

- Trang bị bổ sung: Tùy theo từng loại xe, các xe sẽ được trang bị bổ sung các trang thiết bị, vật tư sau:

+ Xe ca trên 16 chỗ ngồi (có cửa sổ cố định): Bổ sung 01 bình cứu hỏa và 04 búa thoát hiểm

+ Xe con dưới 9 chỗ ngồi: Bổ sung đèn sương mù (bóng đèn có ánh sáng màu vàng)

+ Xe vận tải chở quân (xe tải có gắn ghế ngồi cố định trên thùng xe): Bổ sung bạt thùng xe.

- Cam kết cung cấp vật tư/thiết bị thay thế được lắp vào xe chưa qua sử dụng, xuất xứ như yêu cầu của hồ sơ mời thầu (hoặc tương đương).

b) Các xe phải được sơn lại theo màu sơn đã quy định cho từng nhãn xe (Nhà thầu thống nhất màu sơn với Chủ đầu tư trước khi sơn) và thực hiện các nội dung sau:

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
*	Xe số 1: KIA-2700II				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH		đ.cơ		
1	PHẦN ĐỘNG CƠ				
1.1	Trang bị bên ngoài		đ.cơ		
-	Cao su chân máy	Việt Nam	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá treo động cơ phía sau	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thước đo mức dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lắp thước đo dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đò dầu máy	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm che cụm xả	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT điện động cơ		ht		
-	Cảm biến nhiệt độ nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tua máy	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy phát điện	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tiết chế	Hàn Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ khởi động	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bánh răng khởi động	Hàn Quốc	Cụm	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy phát	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn		ht		
-	Bộ lọc dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu, khí nạp		ht		
-	Ống hồi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đầu vào	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van kiểm tra	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm cách nhiệt vòi phun	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm ống dẫn nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống vào bơm	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi hồi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nhiên liệu cao áp	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bích lắp bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo hồi vị	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm dây ga toàn bộ	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kim phun	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm đồng kín đầu vòi phun	Trung Quốc	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bugì sấy	Việt Nam	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu lọc tinh nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su cong	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu lọc gió toàn bộ	Trung Quốc	Cụm	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ bầu lọc gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút khí	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Ống cao su ruột gà	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống thông gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát		ht		
-	Nắp két nước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa xả nước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống cao su vào két nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống cao su ra két nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh quạt bơm nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
	Ly tâm cánh quạt bơm nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy bơm nước	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước nối bơm nước	Trung Quốc	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van hằng nhiệt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm van hằng nhiệt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước tản nhiệt dưới	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà- ly hợp		đ.cơ		
-	Ổ bi trục khuỷu	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly trục khuỷu	Hàn Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục khuỷu	Hàn Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tán đầu trục khuỷu	Hàn Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
	Đĩa bị động ly hợp	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa ép ly hợp	Nhật Bản	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí		ht		
-	Bánh răng cam	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupáp nạp	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupáp xả	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo xupáp	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nội đỡ lò xo	Đài Loan	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bích đỡ lò xo	Đài Loan	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chống ồn cho bộ bánh răng cam	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Móng hãm	Đài Loan	cái	16,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Con đội	Hàn Quốc	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cò mổ	Hàn Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng		đ.cơ		
-	Vòng găng	Nhật Bản	Bộ/xơ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston	Hàn Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc cổ trục thanh truyền + trục khuỷu	Nhật Bản	Bộ/xơ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bulon thanh truyền	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đai ốc thanh truyền	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lót thanh truyền	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xy lanh-thân máy-nắp máy		đ.cơ		
-	Xi lanh	Hàn Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi phun dầu bôi trơn	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van phun dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN SỬA CHỮA XE		xe		
2.1	Điện xe		xe		

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Đèn trước, bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn trước, bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ đèn trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn báo rẽ trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn báo rẽ phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn báo rẽ trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn báo rẽ sau	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn soi biển số	Việt Nam	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc nâng hạ kính (công tắc tổng)	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đồng hồ báo áp suất nhớt	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình điện	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến áp suất nhớt	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phao báo nhiên liệu	Đài Loan	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn cản	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn hậu	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn trần	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn soi biển số	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Còi điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Motor gạt mưa	Đài Loan	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt nước trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm nước rửa kính	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống bơm nước rửa kính	Trung Quốc	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi bơm nước rửa kính	Trung Quốc	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc tắt lô đèn lùi	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Dẫn động ly hợp		xe		
-	Bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo hồi vị	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xy lanh chính ly hợp	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hộp số		xe		
-	Bạc cần số	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây đi số	Trung Quốc	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi trục sơ cấp	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chặn Ố bi	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi sau trục trung gian	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi trước trục trung gian	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Cầu xe		xe		
-	Ố bi moay ơ trước phía ngoài	Nhật Bản	Vòng	2	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Các đăng		xe		
-	Cụm bi chữ thập các đăng	Trung Quốc	cụm	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hệ thống lái		xe		
-	Bơm trợ lực lái	Trung Quốc	Bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi	Nhật Bản	vòng	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình dầu trợ lực lái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Siêu, phốt bom trợ lực lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu, phốt hộp tay lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt làm kín	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt làm kín	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phốt thước lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chụp bụi thước lái	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm bi chữ thập tay lái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	0,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	1,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyn treo máy ơ	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi rô tuyn	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục lái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khớp lái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ rô tuyn chuyên hướng	Hàn Quốc	Bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình dầu trợ lực	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hệ thống phanh		xe		
-	Dây phanh tay	Đài Loan	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tang trống bánh xe liên moayo	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Má + cột phanh trước	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe gài bộ phanh	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Má + guốc phanh sau	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu + cupben + chụp bụi	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh phanh chân sau	Hàn Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su dẻo phanh	Việt Nam	ống	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm phanh trước	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston phanh trước	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu piston phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu chính piston phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo bánh sau	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần phanh tay trong bộ phanh sau	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm dầu phanh	Trung Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần kéo phanh tay	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp ga	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Hệ thống treo		xe		
-	Cùm chỉnh độ cao phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm chỉnh độ cao trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm cánh gà	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chữ I	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nút chặn cao su	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm chấn cao su	Việt Nam	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm xóc thủy lực trước	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quang nhíp	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Càng treo chịu xoắn bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng treo chịu xoắn bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát bắt trục tăng đưa càng chữ A bên phải	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát bắt trục tăng đưa càng chữ A bên trái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.9	Hệ thống điều hòa		xe		
-	Két ngưng điều hòa	Trung Quốc	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt tản nhiệt	Trung Quốc	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ che cánh quạt	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giàn lạnh phía sau	Hàn Quốc	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt gió giàn lạnh	Hàn Quốc	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bảng điều khiển trung tâm	Việt Nam	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lốc điều hòa	Hàn Quốc	cum	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phin lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió điều hòa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến ga	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van nạp gas	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su thấp áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc quạt giàn lạnh	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Cabin - thân xe		xe		
-	Kính - cửa sổ cửa trước, bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính - cửa sổ cửa trước, bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính chắn gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp dẫn kính	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cơ cấu nâng hạ kính trái - phải	Hàn Quốc	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Điều chỉnh kính	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cửa	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính cửa sổ sau	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Roăng kính chắn gió	Đài Loan	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương chiếu hậu trong	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa trong	Việt Nam	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát lắp cản trước phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản phía sau	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản bên hông	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa thùng	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Động bộ lốp xe		bộ/xe		
-	Lốp xe 6.00-14/14PR	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lốp xe 5.00-12/12PR	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 2: KIA-2700II				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH		đ.cơ		
1	PHÂN ĐỘNG CƠ				
1.1	Trang bị bên ngoài		đ.cơ		

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cao su chân máy	Việt Nam	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giả treo động cơ phía sau	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thước đo mức dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lắp thước đo dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đò dầu máy	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm che cụm xả	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT điện động cơ		ht		
-	Cảm biến nhiệt độ nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tua máy	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy phát điện	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tiết chế	Hàn Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ khởi động	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bánh răng khởi động	Hàn Quốc	Cụm	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy phát	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn		ht		
-	Bộ lọc dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu, khí nạp		ht		
-	Ống hồi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đầu vào	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van kiểm tra	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm cách nhiệt vòi phun	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm ống dẫn nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống vào bơm	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi hồi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nhiên liệu cao áp	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bích lắp bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo hồi vị	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm dây ga toàn bộ	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kim phun	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm đồng kín đầu vòi phun	Trung Quốc	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bugì sấy	Trung Quốc	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu lọc tinh nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su cong	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu lọc gió toàn bộ	Trung Quốc	Cụm	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ bầu lọc gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút khí	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su ruột gà	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống thông gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát		ht		
-	Nắp két nước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa xả nước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Đường ống cao su vào két nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống cao su ra két nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh quạt bơm nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
	Ly tâm cánh quạt bơm nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy bơm nước	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước nối bơm nước	Trung Quốc	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van hằng nhiệt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm van hằng nhiệt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước tản nhiệt dưới	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà-ly hợp		đ.cơ		
-	Ổ bi trục khuỷu	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly trục khuỷu	Hàn Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục khuỷu	Hàn Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tán đầu trục khuỷu	Hàn Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
	Đĩa bị động ly hợp	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa ép ly hợp	Nhật Bản	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí		ht		
-	Bánh răng cam	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupáp nạp	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupáp xả	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo xupáp	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nồi đỡ lò xo	Đài Loan	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bích đỡ lò xo	Đài Loan	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chống ồn cho bộ bánh răng cam	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Móng hãm	Đài Loan	cái	16,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Con đội	Hàn Quốc	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cò mô	Hàn Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng		đ.cơ		
-	Vòng găng	Nhật Bản	Bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston	Hàn Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc cổ trục thanh truyền + trục khuỷu	Nhật Bản	Bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bulon thanh truyền	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đai ốc thanh truyền	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lót thanh truyền	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xy lanh-thân máy-nắp máy		đ.cơ		
-	Xi lanh	Hàn Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi phun dầu bôi trơn	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van phun dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN SỬA CHỮA XE		xe		
2.1	Điện xe		xe		
-	Đèn trước, bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn trước, bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ đèn trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn báo rẽ trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Đèn báo rẽ phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn báo rẽ trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn báo rẽ sau	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn soi biển số	Việt Nam	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc nâng hạ kính (công tắc tổng)	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đồng hồ báo áp suất nhớt	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình điện	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến áp suất nhớt	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phao báo nhiên liệu	Đài Loan	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn cản	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn hậu	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn trần	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn soi biển số	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Còi điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Motor gạt mưa	Đài Loan	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt nước trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm nước rửa kính	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống bơm nước rửa kính	Trung Quốc	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi bơm nước rửa kính	Trung Quốc	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc táp lô đèn lùi	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Dẫn động ly hợp		xe		
-	Bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổ bi	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo hồi vị	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xy lanh chính ly hợp	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hộp số		xe		
-	Bạc cân số	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây đi số	Trung Quốc	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổ bi trục sơ cấp	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chặn Ổ bi	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổ bi sau trục trung gian	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổ bi trước trục trung gian	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Cầu xe		xe		
-	Ổ bi moay ơ trước phía ngoài	Nhật Bản	Vòng	2	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Các đăng		xe		
-	Cụm bi chữ thập các đăng	Trung Quốc	cụm	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hệ thống lái		xe		
-	Bơm trợ lực lái	Trung Quốc	Bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi	Nhật Bản	vòng	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình dầu trợ lực lái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu, phốt bơm trợ lực lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu, phốt hộp tay lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt làm kín	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt làm kín	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phốt thước lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cao su chụp bụi thước lái	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bi chữ thập tay lái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	0,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	1,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen treo máy ơ	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi rô tuyen	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục lái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khớp lái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ rô tuyen chuyên hướng	Hàn Quốc	Bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình dầu trợ lực	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hệ thống phanh		xe		
-	Dây phanh tay	Đài Loan	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tang trống bánh xe liên moayo	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Má + cột phanh trước	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe gài bộ phanh	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Má + guốc phanh sau	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu + cupben + chụp bụi	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh phanh chân sau	Hàn Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su dẻo phanh	Việt Nam	ống	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phanh trước	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston phanh trước	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu piston phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu chính piston phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo bánh sau	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần phanh tay trong bộ phanh sau	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm dầu phanh	Trung Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần kéo phanh tay	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp ga	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Hệ thống treo		xe		
-	Cụm chỉnh độ cao phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm chỉnh độ cao trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm cánh gà	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chữ I	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm chấn cao su	Việt Nam	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm xóc thủy lực trước	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quang nhíp	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng treo chịu xoắn bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng treo chịu xoắn bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát bắt trục tăng đũa càng chữ A bên phải	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát bắt trục tăng đũa càng chữ A bên trái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.9	Hệ thống điều hòa		xe		
-	Két ngưng điều hòa	Trung Quốc	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Quạt tản nhiệt	Trung Quốc	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ che cánh quạt	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giàn lạnh phía sau	Hàn Quốc	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt gió giàn lạnh	Hàn Quốc	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bảng điều khiển trung tâm	Việt Nam	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc điều hòa	Hàn Quốc	cum	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phin lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió điều hòa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến ga	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van nạp gas	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su thấp áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc quạt giàn lạnh	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Cabin - thân xe		xe		
-	Kính - cửa sổ cửa trước, bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính chắn gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp dẫn kính	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cơ cấu nâng hạ kính trái - phải	Hàn Quốc	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Điều chỉnh kính	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cửa	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính cửa sổ sau	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Roăng kính chắn gió	Đài Loan	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương chiếu hậu trong	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa trong	Việt Nam	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát lắp cản trước phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản phía sau	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản bên hông	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa thùng	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Động bộ lốp xe		bộ/xe		
-	Lốp xe 6.00-14/14PR	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lốp xe 5.00-12/12PR	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 3: KIA-2700II				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH		đ.cơ		
1	PHẦN ĐỘNG CƠ				
1.1	Trang bị bên ngoài		đ.cơ		
-	Cao su chân máy	Việt Nam	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá treo động cơ phía sau	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thước đo mức dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lắp thước đo dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đò dầu máy	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm che cụm xả	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT điện động cơ		ht		

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cảm biến nhiệt độ nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tua máy	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy phát điện	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tiết chế	Hàn Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ khởi động	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bánh răng khởi động	Hàn Quốc	Cụm	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy phát	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn		ht		
-	Bộ lọc dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu, khí nạp		ht		
-	Ống hồi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đầu vào	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van kiểm tra	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm cách nhiệt vòi phun	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm ống dẫn nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống vào bơm	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi hồi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nhiên liệu cao áp	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bích lắp bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo hồi vị	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm dây ga toàn bộ	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kim phun	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm đồng kín đầu vòi phun	Trung Quốc	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
	Bugì sậy	Trung Quốc	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu lọc tinh nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su cong	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu lọc gió toàn bộ	Trung Quốc	Cụm	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ bầu lọc gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút khí	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su ruột gà	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống thông gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát		ht		
-	Nắp két nước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa xả nước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống cao su vào két nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống cao su ra két nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh quạt bơm nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
	Ly tâm cánh quạt bơm nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy bơm nước	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước nối bơm nước	Trung Quốc	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van hằng nhiệt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Đệm van hằng nhiệt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước tản nhiệt dưới	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà- ly hợp		đ.cơ		
-	Ố bi trục khuỷu	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly trục khuỷu	Hàn Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục khuỷu	Hàn Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tản đầu trục khuỷu	Hàn Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
	Đĩa bị động ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa ép ly hợp	Nhật Bản	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí		ht		
-	Bánh răng cam	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupáp nạp	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupáp xả	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo xupáp	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nồi đỡ lò xo	Đài Loan	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bích đỡ lò xo	Đài Loan	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chống ồn cho bộ bánh răng cam	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Móng hãm	Đài Loan	cái	16,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Con đội	Hàn Quốc	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cò mổ	Hàn Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng		đ.cơ		
-	Vòng găng	Nhật Bản	Bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston	Hàn Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc cô trục thanh truyền + trục khuỷu	Nhật Bản	Bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bulon thanh truyền	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đai ốc thanh truyền	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lót thanh truyền	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xy lanh-thân máy-nắp máy		đ.cơ		
-	Xi lanh	Hàn Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi phun dầu bôi trơn	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van phun dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN SỬA CHỮA XE		xe		
2.1	Điện xe		xe		
-	Đèn trước, bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn trước, bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ đèn trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn báo rẽ trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn báo rẽ phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn báo rẽ trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn báo rẽ sau	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn soi biển số	Việt Nam	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc nâng hạ kính (công tắc tổng)	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đồng hồ báo áp suất nhớt	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình điện	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cảm biến áp suất nhớt	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phao báo nhiên liệu	Đài Loan	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn cản	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn hậu	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn trần	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn soi biển số	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Còi điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Motor gạt mưa	Đài Loan	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt nước trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm nước rửa kính	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống bơm nước rửa kính	Trung Quốc	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi bơm nước rửa kính	Trung Quốc	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc tắt lô đèn lùi	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Dẫn động ly hợp		xe		
-	Bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo hồi vị	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xy lanh chính ly hợp	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hộp số		xe		
-	Bạc cần số	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây đi số	Trung Quốc	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi trục sơ cấp	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chặn Ố bi	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi sau trục trung gian	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi trước trục trung gian	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Cầu xe		xe		
-	Ố bi moay ơ trước phía ngoài	Nhật Bản	Vòng	2	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Các đăng		xe		
-	Cụm bi chữ thập các đăng	Trung Quốc	cụm	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hệ thống lái		xe		
-	Bơm trợ lực lái	Trung Quốc	Bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi	Nhật Bản	vòng	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình dầu trợ lực lái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu, phớt bơm trợ lực lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu, phớt hộp tay lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt làm kín	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt làm kín	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phốt thước lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chụp bụi thước lái	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bi chữ thập tay lái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	0,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	1,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen treo may ơ	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi rô tuyen	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục lái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Chụp bụi	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khớp lái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ rô tuyn chuyên hướng	Hàn Quốc	Bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình dầu trợ lực	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hệ thống phanh		xe		
-	Dây phanh tay	Đài Loan	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tang trống bánh xe liền moayô	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Má + cốt phanh trước	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe gài bộ phanh	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Má + guốc phanh sau	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu + cupben + chụp bụi	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh phanh chân sau	Hàn Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su dẻo phanh	Việt Nam	ống	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phanh trước	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston phanh trước	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu piston phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu chính piston phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo bánh sau	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần phanh tay trong bộ phanh sau	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm dầu phanh	Trung Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần kéo phanh tay	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp ga	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Hệ thống treo		xe		
-	Cụm chỉnh độ cao phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm chỉnh độ cao trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm cánh gà	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chữ I	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nút chặn cao su	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm chấn cao su	Việt Nam	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm xôc thủy lực trước	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quang nhíp	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng treo chịu xoắn bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng treo chịu xoắn bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát bắt trục tăng đũa càng chữ A bên phải	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát bắt trục tăng đũa càng chữ A bên trái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.9	Hệ thống điều hòa		xe		
-	Két ngưng điều hòa	Trung Quốc	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt tản nhiệt	Trung Quốc	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ che cánh quạt	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giàn lạnh phía sau	Hàn Quốc	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt gió giàn lạnh	Hàn Quốc	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bảng điều khiển trung tâm	Việt Nam	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lốc điều hòa	Hàn Quốc	cum	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Phin lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió điều hòa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến ga	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van nạp gas	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng cao su thấp áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc quạt giàn lạnh	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Cabin - thân xe		xe		
-	Kính - cửa sổ cửa trước, bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính - cửa sổ cửa trước, bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính chắn gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp dẫn kính	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cơ cấu nâng hạ kính trái - phải	Hàn Quốc	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Điều chỉnh kính	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cửa	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính cửa sổ sau	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Roăng kính chắn gió	Đài Loan	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương chiếu hậu trong	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa trong	Việt Nam	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát lắp cản trước phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản phía sau	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản bên hông	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa thùng	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Động bộ lốp xe		bộ/xe		
-	Lốp xe 6.00-14/14PR	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lốp xe 5.00-12/12PR	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phớt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 4: KIA-2700II				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH		đ.cơ		
1	PHẦN ĐỘNG CƠ				
1.1	Trang bị bên ngoài		đ.cơ		
-	Cao su chân máy	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá treo động cơ phía sau	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thước đo mức dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng lắp thước đo dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đô dầu máy	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm che cụm xả	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT điện động cơ		ht		
-	Cảm biến nhiệt độ nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tua máy	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy phát điện	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tiết chế	Hàn Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ khởi động	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cụm bánh răng khởi động	Hàn Quốc	Cụm	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy phát	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn		ht		
-	Bộ lọc dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu, khí nạp		ht		
-	Ống hồi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đầu vào	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van kiểm tra	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm cách nhiệt vòi phun	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm ống dẫn nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống vào bơm	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi hồi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nhiên liệu cao áp	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bích lắp bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo hồi vị	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm dây ga toàn bộ	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kim phun	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm đồng kín đầu vòi phun	Trung Quốc	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bugie sậy	Việt Nam	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu lọc tinh nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su cong	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu lọc gió toàn bộ	Trung Quốc	Cụm	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ bầu lọc gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút khí	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su ruột gà	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống thông gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát		ht		
-	Nắp két nước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa xả nước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống cao su vào két nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống cao su ra két nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh quạt bơm nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy bơm nước	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước nối bơm nước	Trung Quốc	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van hằng nhiệt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm van hằng nhiệt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước tản nhiệt dưới	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà- ly hợp		đ.cơ		
-	Ổ bi trục khuỷu	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly trục khuỷu	Hàn Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bánh răng trục khuỷu	Hàn Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tán đầu trục khuỷu	Hàn Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
	Đĩa bị động ly hợp	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa ép ly hợp	Nhật Bản	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí		ht		
-	Bánh răng cam	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupáp nạp	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupáp xả	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo xupáp	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nồi đỡ lò xo	Đài Loan	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bích đỡ lò xo	Đài Loan	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chống ồn cho bộ bánh răng cam	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Móng hãm	Đài Loan	cái	16,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Con đội	Hàn Quốc	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cò mổ	Hàn Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng		đ.cơ		
-	Vòng găng	Nhật Bản	Bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston	Hàn Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc cổ trục thanh truyền + trục khuỷu	Nhật Bản	Bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bulon thanh truyền	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đai ốc thanh truyền	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lót thanh truyền	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xy lanh-thân máy-nắp máy		đ.cơ		
-	Xi lanh	Hàn Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi phun dầu bôi trơn	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van phun dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN SỬA CHỮA XE		xe		
2.1	Điện xe		xe		
-	Đèn trước, bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn trước, bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ đèn trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn báo rẽ trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn báo rẽ phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn báo rẽ trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn báo rẽ sau	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn soi biển số	Việt Nam	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc nâng hạ kính (công tắc tổng)	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đồng hồ báo áp suất nhớt	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình điện	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến áp suất nhớt	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phao báo nhiên liệu	Đài Loan	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn cản	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn hậu	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn trần	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn soi biển số	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Còi điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Motor gạt mưa	Đài Loan	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt nước trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm nước rửa kính	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống bơm nước rửa kính	Trung Quốc	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi bơm nước rửa kính	Trung Quốc	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc táp lô đèn lùi	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Dẫn động ly hợp		xe		
-	Bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ô bi	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo hồi vị	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xy lanh chính ly hợp	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hộp số		xe		
-	Bạc cần số	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây đi số	Trung Quốc	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ô bi trục sơ cấp	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chặn Ô bi	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ô bi sau trục trung gian	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ô bi trước trục trung gian	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Cầu xe		xe		
-	Ô bi moay ơ trước phía ngoài	Nhật Bản	Vòng	2	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Các đăng		xe		
-	Cụm bi chữ thập các đăng	Trung Quốc	cụm	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hệ thống lái		xe		
-	Bơm trợ lực lái	Trung Quốc	Bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi	Nhật Bản	vòng	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình dầu trợ lực lái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu, phốt bơm trợ lực lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu, phốt hộp tay lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt làm kín	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt làm kín	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phốt thước lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chụp bụi thước lái	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bi chữ thập tay lái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	0,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	1,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen treo may ơ	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi rô tuyen	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục lái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khớp lái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ rô tuyen chuyên hướng	Hàn Quốc	Bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình dầu trợ lực	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hệ thống phanh		xe		

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Dây phanh tay	Đài Loan	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tang trống bánh xe liền moayô	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Má + cột phanh trước	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe gài bộ phanh	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Má + guốc phanh sau	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu + cupben + chụp bụi	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh phanh chân sau	Hàn Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su dẻo phanh	Việt Nam	ống	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phanh trước	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston phanh trước	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu piston phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu chính piston phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo bánh sau	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cân phanh tay trong bộ phanh sau	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm dầu phanh	Trung Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cân kéo phanh tay	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp ga	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Hệ thống treo		xe		
-	Cụm chỉnh độ cao phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm chỉnh độ cao trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm cánh gà	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chữ I	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nút chặn cao su	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm chấn cao su	Việt Nam	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm xóc thủy lực trước	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quang nhíp	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng treo chịu xoắn bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng treo chịu xoắn bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát bắt trục tăng đũa càng chữ A bên phải	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát bắt trục tăng đũa càng chữ A bên trái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.9	Hệ thống điều hòa		xe		
-	Két ngưng điều hòa	Trung Quốc	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt tản nhiệt	Trung Quốc	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ che cánh quạt	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giàn lạnh phía sau	Hàn Quốc	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt gió giàn lạnh	Hàn Quốc	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bảng điều khiển trung tâm	Việt Nam	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lốc điều hòa	Hàn Quốc	cum	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phin lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió điều hòa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến ga	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van nạp gas	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su thấp áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc quạt giàn lạnh	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
2.8	Cabin - thân xe		xe		
-	Kính - cửa sổ cửa trước, bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính - cửa sổ cửa trước, bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính chắn gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp dẫn kính	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cơ cấu nâng hạ kính trái - phải	Hàn Quốc	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Điều chỉnh kính	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cửa	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính cửa sổ sau	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Roăng kính chắn gió	Đài Loan	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương chiếu hậu trong	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa trong	Việt Nam	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát lắp cản trước phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản phía sau	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản bên hông	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa thùng	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Đông bộ lốp xe		bộ/xe		
-	Lốp xe 6.00-14/14PR	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lốp xe 5.00-12/12PR	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 5: KIA-2700II				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH		đ.cơ		
1	PHẦN ĐỘNG CƠ				
1.1	Trang bị bên ngoài		đ.cơ		
-	Cao su chân máy	Việt Nam	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá treo động cơ phía sau	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thước đo mức dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng lắp thước đo dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đô dầu máy	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm che cụm xả	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT điện động cơ		ht		
-	Cảm biến nhiệt độ nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tua máy	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy phát điện	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tiết chế	Hàn Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ khởi động	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bánh răng khởi động	Hàn Quốc	Cụm	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy phát	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn		ht		
-	Bộ lọc dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng dẫn dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bom dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng bom dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu, khí nạp		ht		
-	Ống hồi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đầu vào	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van kiểm tra	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm cách nhiệt vòi phun	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm ống dẫn nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống vào bom	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi hồi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nhiên liệu cao áp	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bích lắp bom nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo hồi vị	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm dây ga toàn bộ	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kim phun	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm đồng kín đầu vòi phun	Trung Quốc	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
	Bugì sậy	Việt Nam	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu lọc tinh nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su cong	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu lọc gió toàn bộ	Trung Quốc	Cụm	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ bầu lọc gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút khí	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su ruột gà	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống thông gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát		ht		
-	Nắp két nước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa xả nước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống cao su vào két nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống cao su ra két nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh quạt bơm nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
	Ly tâm cánh quạt bơm nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy bơm nước	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước nối bơm nước	Trung Quốc	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van hằng nhiệt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm van hằng nhiệt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước tản nhiệt dưới	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà- ly hợp		đ.cơ		
-	Ổ bi trục khuỷu	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly trục khuỷu	Hàn Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục khuỷu	Hàn Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tán đầu trục khuỷu	Hàn Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
	Đĩa bị động ly hợp	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa ép ly hợp	Nhật Bản	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí		ht		

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bánh răng cam	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupáp nạp	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupáp xả	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo xupáp	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nồi đỡ lò xo	Đài Loan	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bích đỡ lò xo	Đài Loan	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chống ồn cho bộ bánh răng cam	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Móng hãm	Đài Loan	cái	16,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Con đội	Hàn Quốc	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cò mổ	Hàn Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng		đ.cơ		
-	Vòng găng	Nhật Bản	Bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston	Hàn Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc cô trục thanh truyền + trục khuỷu	Nhật Bản	Bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bulon thanh truyền	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đai ốc thanh truyền	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lót thanh truyền	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xy lanh-thân máy-nắp máy		đ.cơ		
-	Xi lanh	Hàn Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi phun dầu bôi trơn	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van phun dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN SỬA CHỮA XE		xe		
2.1	Điện xe		xe		
-	Đèn trước, bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn trước, bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ đèn trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn báo rẽ trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn báo rẽ phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn báo rẽ trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn báo rẽ sau	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn soi biển số	Việt Nam	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc nâng hạ kính (công tắc tổng)	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đồng hồ báo áp suất nhớt	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình điện	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến áp suất nhớt	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phao báo nhiên liệu	Đài Loan	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn cản	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn hậu	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn trần	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn soi biển số	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Còi điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Motor gạt mưa	Đài Loan	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt nước trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm nước rửa kính	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống bơm nước rửa kính	Trung Quốc	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Vòi bơm nước rửa kính	Trung Quốc	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc táp lô đèn lùi	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Dẫn động ly hợp		xe		
-	Bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo hồi vị	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xy lanh chính ly hợp	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hộp số		xe		
-	Bạc cần số	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây đi số	Trung Quốc	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi trục sơ cấp	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chặn Ố bi	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi sau trục trung gian	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi trước trục trung gian	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Cầu xe		xe		
-	Ố bi moay ơ trước phía ngoài	Nhật Bản	Vòng	2	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Các đăng		xe		
-	Cụm bi chữ thập các đăng	Trung Quốc	cum	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hệ thống lái		xe		
-	Bơm trợ lực lái	Trung Quốc	Bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi	Nhật Bản	vòng	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình dầu trợ lực lái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu, phốt bơm trợ lực lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu, phốt hộp tay lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt làm kín	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt làm kín	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phốt thước lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chụp bụi thước lái	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bi chữ thập tay lái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	0,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	1,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen treo may ơ	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi rô tuyen	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục lái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khớp lái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ rô tuyen chuyển hướng	Hàn Quốc	Bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình dầu trợ lực	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hệ thống phanh		xe		
-	Dây phanh tay	Đài Loan	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tang trống bánh xe liên moayơ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Má + cột phanh trước	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe gài bộ phanh	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Má + guốc phanh sau	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng cao su	Việt Nam	m	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu + cupben + chụp bụi	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh phanh chân sau	Hàn Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng cao su dẻo phanh	Việt Nam	ống	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phanh trước	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston phanh trước	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu piston phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu chính piston phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo bánh sau	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần phanh tay trong bộ phanh sau	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm dầu phanh	Trung Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần kéo phanh tay	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp ga	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Hệ thống treo		xe		
-	Cụm chỉnh độ cao phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm chỉnh độ cao trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm cánh gà	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chữ I	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nút chặn cao su	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm chân cao su	Việt Nam	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm xôc thủy lực trước	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quang nhíp	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng treo chịu xoắn bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng treo chịu xoắn bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát bắt trục tăng đũa càng chữ A bên phải	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát bắt trục tăng đũa càng chữ A bên trái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.9	Hệ thống điều hòa		xe		
-	Két ngưng điều hòa	Trung Quốc	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt tản nhiệt	Trung Quốc	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ che cánh quạt	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giàn lạnh phía sau	Hàn Quốc	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt gió giàn lạnh	Hàn Quốc	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bảng điều khiển trung tâm	Việt Nam	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc điều hòa	Hàn Quốc	cum	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phin lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió điều hòa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến ga	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van nạp gas	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng cao su thấp áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc quạt giàn lạnh	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Cabin - thân xe		xe		
-	Kính - cửa sổ cửa trước, bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính - cửa sổ cửa trước, bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính chắn gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp dẫn kính	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cơ cấu nâng hạ kính trái - phải	Hàn Quốc	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Điều chỉnh kính	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cửa	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính cửa sổ sau	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Roăng kính chắn gió	Đài Loan	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương chiếu hậu trong	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa trong	Việt Nam	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát lắp cản trước phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản phía sau	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản bên hông	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa thùng	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Động bộ lốp xe		bộ/xe		
-	Lốp xe 6.00-14/14PR	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lốp xe 5.00-12/12PR	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 6: KIA-2700II				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH		đ.cơ		
1	PHẦN ĐỘNG CƠ				
1.1	Trang bị bên ngoài		đ.cơ		
-	Cao su chân máy	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá treo động cơ phía sau	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thước đo mức dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lắp thước đo dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đô dầu máy	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm che cụm xả	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT điện động cơ		ht		
-	Cảm biến nhiệt độ nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tua máy	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy phát điện	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tiết chế	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ khởi động	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bánh răng khởi động	Trung Quốc	Cụm	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy phát	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn		ht		
-	Bộ lọc dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu, khí nạp		ht		
-	Ống hồi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Ống đầu vào	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van kiểm tra	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm cách nhiệt vòi phun	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm ống dẫn nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống vào bơm	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi hồi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nhiên liệu cao áp	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bích lắp bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo hồi vị	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm dây ga toàn bộ	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kim phun	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm đồng kín đầu vòi phun	Trung Quốc	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
	Bugì sậy	Trung Quốc	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu lọc tinh nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su cong	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu lọc gió toàn bộ	Trung Quốc	Cụm	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ bầu lọc gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút khí	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su ruột gà	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống thông gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát		ht		
-	Nắp két nước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa xả nước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống cao su vào két nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống cao su ra két nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh quạt bơm nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
	Ly tâm cánh quạt bơm nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy bơm nước	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước nối bơm nước	Trung Quốc	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van hằng nhiệt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm van hằng nhiệt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước tản nhiệt dưới	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà-ly hợp		đ.cơ		
-	Ố bi trục khuỷu	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly trục khuỷu	Hàn Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục khuỷu	Hàn Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tán đầu trục khuỷu	Hàn Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
	Đĩa bị động ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa ép ly hợp	Nhật Bản	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí		ht		
-	Bánh răng cam	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupáp nạp	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupáp xả	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo xupáp	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nội đỡ lò xo	Đài Loan	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bích đồ lò xo	Đài Loan	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chống ồn cho bộ bánh răng cam	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Móng hãm	Đài Loan	cái	16,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Con đội	Hàn Quốc	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cò mổ	Hàn Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng		đ.cơ		
-	Vòng găng	Nhật Bản	Bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston	Hàn Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc cổ trục thanh truyền + trục khuỷu	Nhật Bản	Bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bulon thanh truyền	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đai ốc thanh truyền	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lót thanh truyền	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xy lạnh-thân máy-nắp máy		đ.cơ		
-	Xi lanh	Hàn Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi phun dầu bôi trơn	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van phun dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN SỬA CHỮA XE		xe		
2.1	Điện xe		xe		
-	Đèn trước, bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn trước, bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ đèn trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn báo rẽ trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn báo rẽ phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn báo rẽ trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn báo rẽ sau	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn soi biển số	Việt Nam	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc nâng hạ kính (công tắc tổng)	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đồng hồ báo áp suất nhớt	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình điện	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến áp suất nhớt	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phao báo nhiên liệu	Đài Loan	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn cản	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn hậu	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn trần	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn soi biển số	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Còi điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Motor gạt mưa	Đài Loan	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt nước trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm nước rửa kính	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống bơm nước rửa kính	Trung Quốc	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi bơm nước rửa kính	Trung Quốc	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc tấp lô đèn lùi	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Dẫn động ly hợp		xe		
-	Bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Ố bi	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo hồi vị	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xy lanh chính ly hợp	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hộp số		xe		
-	Bạc cân số	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây đi số	Trung Quốc	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi trục sơ cấp	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chặn Ố bi	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi sau trục trung gian	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi trước trục trung gian	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Cầu xe		xe		
-	Ố bi moay ơ trước phía ngoài	Nhật Bản	Vòng	2	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Các đăng		xe		
-	Cùm bi chữ thập các đăng	Trung Quốc	cum	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hệ thống lái		xe		
-	Bơm trợ lực lái	Trung Quốc	Bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi	Nhật Bản	vòng	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình dầu trợ lực lái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu, phốt bơm trợ lực lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu, phốt hộp tay lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt làm kín	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt làm kín	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phốt thước lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chụp bụi thước lái	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm bi chữ thập tay lái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	0,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	1,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen treo may ơ	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi rô tuyen	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục lái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khớp lái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ rô tuyen chuyên hướng	Hàn Quốc	Bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình dầu trợ lực	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hệ thống phanh		xe		
-	Dây phanh tay	Đài Loan	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tang trống bánh xe liên moay ơ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Má + cột phanh trước	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe gài bộ phanh	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Má + guốc phanh sau	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu + cupben + chụp bụi	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh phanh chân sau	Hàn Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su dẻo phanh	Việt Nam	ống	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cụm phanh trước	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston phanh trước	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu piston phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu chính piston phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo bánh sau	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cân phanh tay trong bộ phanh sau	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm dầu phanh	Trung Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần kéo phanh tay	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp ga	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Hệ thống treo		xe		
-	Cụm chính độ cao phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm chính độ cao trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm cánh gà	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chữ I	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nút chặn cao su	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm chấn cao su	Việt Nam	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm xóc thủy lực trước	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quang nhíp	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng treo chịu xoắn bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng treo chịu xoắn bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát bắt trục tăng đũa càng chữ A bên phải	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát bắt trục tăng đũa càng chữ A bên trái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.9	Hệ thống điều hòa		xe		
-	Kết ngưng điều hòa	Trung Quốc	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt tản nhiệt	Trung Quốc	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ che cánh quạt	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giàn lạnh phía sau	Hàn Quốc	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt gió giàn lạnh	Hàn Quốc	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bảng điều khiển trung tâm (cả công tắc AC, điều khiển lạnh, công tắc quạt, đèn báo)	Việt Nam	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lốc điều hòa	Hàn Quốc	cum	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phin lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió điều hòa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến ga	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van nạp gas	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su thấp áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc quạt giàn lạnh	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Cabin - thân xe		xe		
-	Kính - cửa sổ cửa trước, bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính - cửa sổ cửa trước, bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính chắn gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp dẫn kính	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cơ cấu nâng hạ kính trái - phải	Hàn Quốc	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Điều chỉnh kính	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cửa	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính cửa sổ sau	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Roăng kính chắn gió	Đài Loan	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Giương chiếu hậu trong	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa trong	Việt Nam	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát lắp cản trước phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản phía sau	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản bên hông	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa thùng	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Động bộ lớp xe		bộ/xe		
-	Lốp xe 6.00-14/14PR	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lốp xe 5.00-12/12PR	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 7: HYUNDAI COUTY				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH		đ.cơ		
1.	PHẦN ĐỘNG CƠ		đ.cơ		
1.1	Trang bị bên ngoài		đ.cơ		
-	quạt tăng áp	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tăng đưa sen cam tự động	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh quạt gió	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi tăng đưa	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT Điện động cơ		đ.cơ		
-	Bánh răng khởi động	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Than khởi động	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le khởi động	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi khởi động (đuôi)	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn		đ.cơ		
-	Lọc nhớt	trung quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm nhớt	Trung quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu		đ.cơ		
-	Lọc nhiên liệu	trung quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	bơm cao áp	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát		đ.cơ		
-	Bơm nước	Trung quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu - bánh đà - ly hợp		đ.cơ		
-	Đĩa ép ly hợp	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Pu ly trục khuỷu	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm dọc trục	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh đà	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi đuôi trục cơ	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí		đ.cơ		
-	Bạc cò mô	Nhật Bản	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupap hút	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupap xả	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng dẫn hướng xupap	Trung Quốc	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Con đội	Trung Quốc	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc cam	Nhật Bản	Bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston - thanh truyền - vòng găng		đ.cơ		
-	Piston	Hàn Quốc	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt piston	Hàn Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc axe piston	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng găng	Nhật Bản	b/m	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc biên + bạc trục	Nhật Bản	b/m	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xylanh-thân máy-nắp máy		đ.cơ		
-	Xilanh	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN S/C XE		xe		
2.1	Điện xe		xe		
-	Cảm biến trục cam	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến trục khuỷu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến lưu lượng khí nạp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến bàn đạp chân ga	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ bánh xe	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến nhiệt độ dàn lạnh	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến áp suất gas	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến áp suất lốp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến oxy	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy phát TH	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le đề phụ	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình điện 12V-75A	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây tốc độ (Cảm biến tốc độ)	Trung Quốc	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc 10A	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Motor	Hàn Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chổi gạt mưa	Việt Nam	cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Còi điện	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn pha	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn pha 50W-12V	Việt Nam	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn pha nhỏ	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn pha nhỏ	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn hiệu trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn xinhan trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn hiệu sau	Việt Nam	Cụm	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn cản sau	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn biên số	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cục Stop	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cục báo de	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến nhớt báo đèn	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cầu chì 15A	Việt Nam	Cái	5,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cầu chì 20A	Việt Nam	Cái	5,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le 5 chân	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le 4 chân	Việt Nam	Cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cảm biến ga	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phin lọc ga	trung quốc	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nhớt + sin máy nén	Việt Nam	Máy	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy nén lạnh	Hàn Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt dàn nóng	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gas lạnh	Việt Nam	Kg	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cửa gió đôi	Việt Nam	Bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cửa gió đơn	Việt Nam	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn 24V-21W 1 tim	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn 24V-21W 2 tim	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn 24V-10W	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn trần	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn đồng hồ	Việt Nam	cái	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Hệ thống lái		xe		
-	Bơm dầu	Trung quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm trợ lực lái	Trung quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đòn quay đứng	Trung quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chữ thập lắp lái	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh ngang ĐB	Hàn Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh chuyên hướng (cả rotuyn)	Hàn Quốc	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hệ thống phanh		xe		
-	Bơm phanh chính	Trung quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm phanh phụ trước + sau	Trung quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Guốc phanh chân	Đài Loan	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu trợ lực ly hợp	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm ly hợp chính	Trung quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm ly hợp phụ	Trung quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Cầu xe		xe		
-	Ăc trụ đứng + bi chà	Trung quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lắp ngang trước + sau	Trung quốc	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tang trống bánh xe sau	Đài Loan	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tâm dùm bánh xe sau	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy ơ bánh xe sau	Đài Loan	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng vành chậu	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng côn xoắn	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đòn quay đứng	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cốt dùm	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi 210017	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi 1308	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi 55437	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi 78551	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi 30207J	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi 30210J	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi 30212J	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi 30211J	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Các đăng		xe		

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Chữ thập các đăng	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ô bi treo + caosu	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đầu then ngoài các đăng	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hộp số chính		xe		
-	Bi tê	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ô trượt	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng ngắt ly hợp	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng gài số 2 và số 3	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đồng tốc 2-3	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục sơ cấp	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vành thau đồng tốc 2/3	Đài Loan	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vành thau đồng tốc 4/5	Đài Loan	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng số 1 TC	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng số 4 TC	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Loa kèn	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi 45284	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi 210017	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi 1308	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi 55437	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi 78551	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen đi số	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hệ thống treo		xe		
-	Ổng giảm xóc trước	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng giảm xóc sau	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quang nhíp sau	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quang nhíp trước	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát ác cao su sim block đầu nhíp	Việt Nam	B/x	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rotuyn trụ	Hàn Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lá nhíp số 1 trước	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lá nhíp số 1 sau	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lá nhíp số 2 sau	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lá nhíp số 3 sau	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lá nhíp số 4 sau	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Cabin - thân xe		xe		
-	Bầu đáy kết nước	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính cửa lên xuống	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính cửa hông	Việt Nam	cái	11,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính cửa hông tài xế	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính cửa sau	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ van xylanh đóng mở cửa	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây trần	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây ga tay	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm nhựa cản trước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa trong	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu lọc gió	Trung quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp kết nước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Phao nhiên liệu	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình nước phụ	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nhân nhôm xuất xưởng	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tem + chữ xe H.county	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xy lanh cốp sau	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Mô tơ bơm nước rửa kính	Trung quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.9	Trang bị bổ sung				
	Bình cứu hỏa MFZ-2	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
	Búa thoát hiểm kèm dao cắt dây	Việt Nam	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Động bộ lớp xe (7.00-16)	Việt Nam	bộ/xe	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 8: HYUNDAI STAREX				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH		đ.cơ		
1	PHẦN ĐỘNG CƠ				
1.1	Trang bị bên ngoài		đ.cơ		
-	Dây cua roa tổng	Đài Loan	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bi tăng đại tổng	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn dầu bôi trơn	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đô dầu bôi trơn	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đậy ống xả	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm ống xả	Đài Loan	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước phía trên	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chân máy	Việt Nam	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu nắp dầu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Que thăm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp làm mát dầu	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT điện động cơ		ht		
	Bugì sấy	Nhật Bản	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến lưu lượng không khí	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tăng áp suất	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van tuần hoàn khí thải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ làm mát egr	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến khí xả	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ dây nối cảm biến áp suất dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến nhiệt độ nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc áp suất dầu	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ chuyên đổi áp suất dầu	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều khiển điện tử ECU	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến vị trí trục cam	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến áp suất nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cảm biến tua máy	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến mức nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến nhiệt độ dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chổi than	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bobim đánh lửa	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bugì	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Stator máy phát điện	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ chổi than	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy phát điện	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ chỉnh lưu máy phát	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ máy phát điện	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều khiển đánh lửa	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn		ht		
-	Gioăng kết làm mát dầu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu lọc dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng bơm dầu	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu, khí nạp		ht		
-	Ống hút không khí	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lõi lọc không khí	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống gió	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đồ nhiên liệu	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu lọc nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng bình tích áp	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn nhiên liệu vào bầu lọc	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn nhiên liệu cao áp đến kim phun	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kim phun nhiên liệu	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp kim phun	Trung Quốc	cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm ống nạp nhiên liệu	Đài Loan	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc dầu động cơ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hồi nhiên liệu	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút nhiên liệu	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đồng hồ bình xăng	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đầu vào	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van kiểm tra	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm cách nhiệt vòi phun	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm ống dẫn nhiên liệu	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nhiên liệu	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Then trục bơm cao áp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống vào bơm	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi hồi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nhiên liệu cao áp	Trung Quốc	ống	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bích lắp bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo hồi vị	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cữ chặn cao su	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm dây ga toàn bộ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Ống bơm dầu	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc dầu động cơ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kim phun	Hàn Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm đồng kín đầu vòi phun	Đài Loan	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm lọc gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tubor tăng áp	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm hộp chân không	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đầu bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ - bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ bầu lọc gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút khí	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp lọc hút gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đuôi ống xả	Trung Quốc	ống	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát		ht		
-	Dây cu roa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
	Bơm nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puli bơm nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn dầu làm mát	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống mền dẫn nước	Trung Quốc	ống	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đầu vào nước làm mát	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đầu ra nước làm mát	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm hộp lọc	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lõi lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su ruột gà	Việt Nam	ống	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp két nước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa xả nước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống cao su vào két nước	Việt Nam	ống	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống cao su ra két nước	Việt Nam	ống	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh quạt bơm nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ly tâm cánh quạt bơm nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng máy bơm nước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy bơm nước	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước nối bơm nước	Trung Quốc	ống	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm van hằng nhiệt	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước tản nhiệt dưới	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cu roa	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt động cơ	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Két làm mát	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình nước làm mát	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt dàn nóng	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ tản nhiệt	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà- ly hợp		đ.cơ		
-	Bánh răng trục khuỷu	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puli trục khuỷu	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Đĩa ép ly hợp	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Mâm ép ly hợp	Hàn Quốc	cum	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vành răng bánh đà	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa bị động ly hợp	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông bánh đà	Hàn Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ vòng bi trục khuỷu	Nhật Bản	chiếc	5,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh xích trục khuỷu	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ròng rọc bánh răng	Hàn Quốc	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí		ht		
-	Ống ghít xu páp	Trung Quốc	ống	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo xu páp	Trung Quốc	cái	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xu páp nạp	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xu páp xả	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xích dẫn động trục cam	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt xupap	Đài Loan	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo xupáp	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nội đỡ lò xo	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bích đỡ lò xo	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bánh răng cam	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục cân bằng	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục cam	Hàn Quốc	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Móng hãm	Hàn Quốc	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng		đ.cơ		
-	Bộ xéc măng	Hàn Quốc	bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc đỡ trục khuỷu	Nhật Bản	bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc đầu to thanh truyền	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Pít tông	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xy lanh-thân máy-nắp máy		đ.cơ		
-	Ống lót xi lanh	Trung Quốc	ống	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN SỬA CHỮA XE		xe		
2.1	Điện xe		xe		
-	Máy phát điện	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tâm cách điện ắc quy	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ắc quy	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đế đỡ ắc quy	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến ABS	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn pha	Việt Nam	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn cản	Việt Nam	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn xin nhan	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn trần	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Túi khí vô lăng	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm dầu trợ lực lái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa trước trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa trước phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều khiển cửa lùa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Motor lên xuống kính	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
2.2	Dẫn động ly hợp		xe		
-	Đĩa ma sát	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi T	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Caosu bàn đạp	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xy lanh chính ly hợp	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hộp số		xe		
-	Ổ bi đĩa	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng chặn đầu trục sơ cấp	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Căn dọc	Đài Loan	cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vành gài đồng tốc	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng số 3	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng lót	Trung Quốc	ông	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng chặn	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng gài số	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục trượt	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo định vị	Đài Loan	cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc cân số	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây đi số	Đài Loan	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổ bi trục sơ cấp	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chặn Ổ bi	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gạt bụi	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe chặn	Đài Loan	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Cầu xe		xe		
-	Trục lắp giáp bánh xe bên phải	Hàn Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục lắp giáp bánh xe bên trái	Hàn Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục chữ thập vi sai	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc đỡ vi sai	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi đỡ vi sai	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bích chữ T	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổ bi moay ơ trước phía ngoài	Nhật Bản	Vòng	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chống bụi 1	Trung Quốc	ông	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Các đăng		xe		
-	Cùm bi chữ thập các đăng	Nhật Bản	cùm	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hệ thống lái		xe		
-	Rotuyn cân bằng bên phải	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rotuyn cân bằng bên trái	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu, phốt bom trợ lực lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu, phốt hộp tay lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt làm kín	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phốt thước lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chụp bụi thước lái	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm bi chữ thập tay lái	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng cao su	Việt Nam	ông	1,5	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hệ thống phanh		xe		
-	Bộ cùm phanh phải	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cùm phanh trái	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bộ guốc phanh	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu trợ lực phanh	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đĩa phanh chống bụi	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phanh đĩa bánh trước	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo giảm chấn phía trước	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá lò xo giảm chấn phía trước	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn dầu phanh đến CCP	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hồi dầu phanh	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây phanh tay	Đài Loan	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Hệ thống treo		xe		
-	Phuộc giảm chấn sau	Hàn Quốc	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm chỉnh độ cao phải	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm chỉnh độ cao trái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm cánh gà	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chữ I	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nút chặn cao su	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm chấn cao su	Việt Nam	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen treo máy ơ	Hàn Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi rô tuyen	Hàn Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm xóc thủy lực trước	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quang nhíp	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.9	Hệ thống điều hòa		xe		
-	Máy nén	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.10	Cabin - thân xe		xe		
-	Dây cùm bình xăng	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ - ống	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp ga	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lưỡi gạt nước kính chắn gió sau	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt nước kính chắn gió sau	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lưỡi gạt nước bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lưỡi gạt nước bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh gạt nước bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh gạt nước bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm-sàn trung tâm	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm ốp hông bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm ốp hông bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay nắm cửa trước bên ngoài bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay nắm cửa trước bên ngoài bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay nắm cửa sau bên ngoài bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay nắm cửa sau bên ngoài bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa cửa trước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa cửa đuôi xe	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cửa trước bên phải	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ nắp mui xe	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương chiếu hậu bên trong	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Khung bảo vệ bánh sau	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây an toàn ghế trước bên phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây an toàn ghế trước bên trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa thắt dây an toàn phía trước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây an toàn phía sau	Đài Loan	cái	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa dây an toàn phía sau	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính - cửa sổ cửa trước, bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính - cửa sổ cửa trước, bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính chắn gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp dẫn kính	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Guồng chiếu hậu trong	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát lắp cản trước phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản phía sau	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản bên hông	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.11	Trang bị bổ sung				
	Bình cứu hỏa MFZ-2	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
	Búa thoát hiểm kèm dao cắt dây	Việt Nam	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Động bộ lốp xe	Việt Nam	bộ/xe	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 9: HYUNDAI STAREX				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH		đ.cơ		
1	PHẦN ĐỘNG CƠ				
1.1	Trang bị bên ngoài		đ.cơ		
-	Dây cua roa tổng	Đài Loan	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bi tăng đại tổng	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng dẫn dầu bôi trơn	Trung Quốc	ổng	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đò dầu bôi trơn	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đậy ống xả	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm ống xả	Đài Loan	ổng	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng nước phía trên	Trung Quốc	ổng	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chân máy	Việt Nam	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu nắp dầu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Que thăm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp làm mát dầu	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT điện động cơ		ht		
	Bugì sây	Nhật Bản	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến lưu lượng không khí	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tăng áp suất	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van tuần hoàn khí thải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ làm mát egr	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cảm biến khí xả	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ dây nối cảm biến áp suất dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến nhiệt độ nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc áp suất dầu	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ chuyển đổi áp suất dầu	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều khiển điện tử ECU	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến vị trí trục cam	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến áp suất nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tua máy	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến mức nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chôi than	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bobim đánh lửa	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bugì	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Stator máy phát điện	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ chôi than	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy phát điện	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ chỉnh lưu máy phát	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ máy phát điện	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều khiển đánh lửa	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn		ht		
-	Gioăng kết làm mát dầu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu lọc dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng bơm dầu	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu, khí nạp		ht		
-	Ống hút không khí	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lõi lọc không khí	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống gió	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đồ nhiên liệu	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu lọc nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng bình tích áp	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn nhiên liệu vào bầu lọc	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn nhiên liệu cao áp đến kim phun	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kim phun nhiên liệu	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp kim phun	Trung Quốc	cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm ống nạp nhiên liệu	Đài Loan	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc dầu động cơ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hồi nhiên liệu	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút nhiên liệu	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đồng hồ bình xăng	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đầu vào	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van kiểm tra	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm cách nhiệt vòi phun	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm ống dẫn nhiên liệu	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nhiên liệu	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Then trục bơm cao áp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống vào bơm	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Vòi hồi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nhiên liệu cao áp	Trung Quốc	ống	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bích lắp bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo hồi vị	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cữ chặn cao su	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm dây ga toàn bộ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống bơm dầu	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc dầu động cơ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kim phun	Hàn Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm đồng kín đầu vòi phun	Đài Loan	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm lọc gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tubor tăng áp	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm hộp chân không	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đầu bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ - bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ bầu lọc gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút khí	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp lọc hút gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đuôi ống xả	Trung Quốc	ống	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát		ht		
-	Dây cu roa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puli bơm nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn dầu làm mát	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống mền dẫn nước	Trung Quốc	ống	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đầu vào nước làm mát	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đầu ra nước làm mát	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm hộp lọc	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lõi lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su ruột gà	Việt Nam	ống	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp két nước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa xả nước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống cao su vào két nước	Việt Nam	ống	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống cao su ra két nước	Việt Nam	ống	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh quạt bơm nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ly tâm cánh quạt bơm nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng máy bơm nước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy bơm nước	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước nối bơm nước	Trung Quốc	ống	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm van hằng nhiệt	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước tản nhiệt dưới	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cu roa	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt động cơ	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Két làm mát	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình nước làm mát	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt dàn nóng	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ tản nhiệt	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà- ly hợp		đ.cơ		
-	Bánh răng trục khuỷu	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puli trục khuỷu	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa ép ly hợp	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Mâm ép ly hợp	Hàn Quốc	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vành răng bánh đà	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa bị động ly hợp	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông bánh đà	Hàn Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ vòng bi trục khuỷu	Nhật Bản	chiếc	5,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh xích trục khuỷu	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ròng rọc bánh răng	Hàn Quốc	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí		ht		
-	Ống ghít xu páp	Trung Quốc	ống	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo xu páp	Trung Quốc	cái	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xu páp nạp	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xu páp xả	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xích dẫn động trục cam	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt xupap	Đài Loan	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo xupáp	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nồi đỡ lò xo	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bích đỡ lò xo	Trung Quốc	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bánh răng cam	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục cân bằng	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục cam	Hàn Quốc	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Móng hãm	Hàn Quốc	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng		đ.cơ		
-	Bộ xéc măng	Hàn Quốc	bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc đỡ trục khuỷu	Nhật Bản	bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc đầu to thanh truyền	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Pít tông	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xy lanh-thân máy-nắp máy		đ.cơ		
-	Ống lót xi lanh	Trung Quốc	ống	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN SỬA CHỮA XE		xe		
2.1	Điện xe		xe		
-	Máy phát điện	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tâm cách điện ắc quy	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ắc quy	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đê đỡ ắc quy	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến ABS	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn pha	Việt Nam	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn cản	Việt Nam	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn xin nhan	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bộ đèn trên	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Túi khí vô lăng	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm dầu trợ lực lái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa trước trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa trước phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều khiển cửa lùa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Motor lên xuống kính	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Dẫn động ly hợp		xe		
-	Đĩa ma sát	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi T	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Caosu bàn đạp	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xy lanh chính ly hợp	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hộp số		xe		
-	Ố bi đĩa	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng chặn đầu trục sơ cấp	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần dọc	Đài Loan	cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vành gài đồng tốc	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng số 3	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lót	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng chặn	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng gài số	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục trượt	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo định vị	Đài Loan	cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc cân số	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây đi số	Đài Loan	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi trục sơ cấp	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chặn Ố bi	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gạt bụi	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe chặn	Đài Loan	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Cầu xe		xe		
-	Trục lắp giáp bánh xe bên phải	Hàn Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục lắp giáp bánh xe bên trái	Hàn Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục chữ thập vi sai	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc đỡ vi sai	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi đỡ vi sai	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bích chữ T	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi moay ơ trước phía ngoài	Nhật Bản	Vòng	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chống bụi 1	Trung Quốc	ống	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Các đăng		xe		
-	Cụm bi chữ thập các đăng	Nhật Bản	cụm	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hệ thống lái		xe		
-	Rotuyn cân bằng bên phải	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rotuyn cân bằng bên trái	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu, phốt bơm trợ lực lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu, phốt hộp tay lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt làm kín	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bộ phốt thước lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chụp bụi thước lái	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bi chữ thập tay lái	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	ống	1,5	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hệ thống phanh		xe		
-	Bộ cụm phanh phải	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cụm phanh trái	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ guốc phanh	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu trợ lực phanh	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đĩa phanh chống bụi	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phanh đĩa bánh trước	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo giảm chấn phía trước	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá lò xo giảm chấn phía trước	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn dầu phanh đến CCP	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hồi dầu phanh	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây phanh tay	Đài Loan	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Hệ thống treo		xe		
-	Phuộc giảm chấn sau	Hàn Quốc	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm chỉnh độ cao phải	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm chỉnh độ cao trái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm cánh gà	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chữ I	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nút chặn cao su	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm chấn cao su	Việt Nam	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen treo may ơ	Hàn Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi rô tuyen	Hàn Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm xóc thủy lực trước	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quang nhíp	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.9	Hệ thống điều hòa		xe		
-	Máy nén	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.10	Cabin - thân xe		xe		
-	Dây cùm bình xăng	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ - ống	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp ga	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lưới gạt nước kính chắn gió sau	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt nước kính chắn gió sau	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lưới gạt nước bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lưới gạt nước bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh gạt nước bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh gạt nước bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm-sàn trung tâm	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm ốp hông bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm ốp hông bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay nắm cửa trước bên ngoài bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay nắm cửa trước bên ngoài bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Tay nắm cửa sau bên ngoài bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay nắm cửa sau bên ngoài bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa cửa trước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa cửa đuôi xe	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cửa trước bên phải	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ nắp mui xe	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương chiếu hậu bên trong	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khung bảo vệ bánh sau	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây an toàn ghế trước bên phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây an toàn ghế trước bên trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa thắt dây an toàn phía trước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây an toàn phía sau	Đài Loan	cái	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa dây an toàn phía sau	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính - cửa sổ cửa trước, bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính - cửa sổ cửa trước, bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính chắn gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp dẫn kính	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương chiếu hậu trong	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát lắp cản trước phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản phía sau	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản bên hông	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.11	Trang bị bổ sung				
	Bình cứu hỏa MFZ-2	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
	Búa thoát hiểm kèm dao cắt dây	Việt Nam	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Động bộ lốp xe	Việt Nam	bộ/xe	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phớt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 10: HYUNDAI HD65				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH		đ.cơ		
1	PHẦN ĐỘNG CƠ				
1.1	Trang bị bên ngoài		đ.cơ		
-	Cao su chân máy	Việt Nam	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu nắp dầu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đồ dầu	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống thông gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá treo động cơ phía sau	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đồ dầu máy	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm che cụm xả	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT điện động cơ		ht		
-	Bugì sấy	Nhật Bản	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tua máy	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy phát	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Quạt làm mát	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đai chữ v	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổ bi	Nhật Bản	Vòng	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi thép	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đồng hồ bảo áp suất nhớt	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình điện	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ động cơ	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến áp suất nhớt	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến nhiệt độ nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tiết chế	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ khởi động	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bánh răng khởi động	Hàn Quốc	Cụm	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn		ht		
-	Ống dầu hồi	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm lọc dầu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc dầu động cơ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nút xả dầu	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng bơm dầu	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc - dầu động cơ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu, khí nạp		ht		
-	Ống hồi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đồng hồ bình xăng	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van kiểm tra	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm cách nhiệt vòi phun	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm ống dẫn nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Then trực bơm cao áp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi hồi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nhiên liệu cao áp	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc dầu động cơ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kim phun	Hàn Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm đồng kín đầu vòi phun	Đài Loan	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su cong	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm hộp lọc	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lõi lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su ruột gà	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kết nước	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống cao su vào kết nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống cao su ra kết nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh quạt bơm nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Ly tâm cánh quạt bơm nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm nước làm mát	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy bơm nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước nối bơm nước	Trung Quốc	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van hằng nhiệt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm van hằng nhiệt	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước tản nhiệt dưới	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa bị động ly hợp	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước phía trên	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ - ống	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn phun nhiên liệu	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Then trục bơm	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống vào bơm	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đến kim phun 1	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đến kim phun 2	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đến kim phun 3	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đến kim phun 4	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bích lắp bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu lọc tinh nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu lọc gió toàn bộ	Trung Quốc	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ bầu lọc gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút khí	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp lọc hút gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đuôi ống xả	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát		ht		
-	Nắp két nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa xả nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh quạt + ly tâm cánh quạt	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng - máy bơm nước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều chỉnh nhiệt	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bộ điều chỉnh nhiệt độ	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm nắp bộ điều chỉnh nhiệt	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà- ly hợp		đ.cơ		
-	Ố bi cuối trục khuỷu	Nhật Bản	Vòng	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng vòng	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục khuỷu	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly trục khuỷu	Trung Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục khuỷu	Hàn Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tán đầu trục khuỷu	Hàn Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí		ht		
-	Đệm nắp đẩy dàn cò mô	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông trục cam	Hàn Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng cam	Hàn Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Lò xo trục cam	Hàn Quốc	cái	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng bánh răng chính cam 1	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng bánh răng chính cam 2	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt xupap	Đài Loan	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupáp nạp	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupáp xả	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo xupáp	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nồi đỡ lò xo	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bích đỡ lò xo	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục cam	Hàn Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Móng hãm	Nhật Bản	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Con đội	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cò mô	Nhật Bản	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng		đ.cơ		
-	Vòng găng	Nhật Bản	Bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc cô trục thanh truyền + trục khuỷu	Nhật Bản	Bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bulon thanh truyền	Trung Quốc	cái	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đai ốc thanh truyền	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt piston	Trung Quốc	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng lót thanh truyền	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xy lanh-thân máy-nắp máy		đ.cơ		
-	Xi lanh	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi phun dầu bôi trơn	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van phun dầu	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm đáy dầu	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều chỉnh nhiệt độ	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng lót xi lanh	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chống ồn cho bộ bánh răng cam	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thước đo mức dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng lắp thước đo dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN SỬA CHỮA XE		xe		
2.1	Điện xe		xe		
-	Cảm biến mức nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phao báo nhiên liệu	Đài Loan	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn pha	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn cản	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn trần	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn soi biển số	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Còi điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt nước trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống bơm nước rửa kính	Việt Nam	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi bơm nước rửa kính	Trung Quốc	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc tắt lò đèn lùi	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy phát điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giả đỡ phía trước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Tay gạt xi nhan	Trung Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn trước, bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn trước, bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ đèn trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn báo rẽ trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn báo rẽ trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn báo rẽ phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn báo rẽ trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn báo rẽ sau	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn soi biển số	Việt Nam	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn hậu	Việt Nam	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc nâng hạ kính (công tắc tổng)	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Motor gạt mưa	Đài Loan	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm nước rửa kính	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Motor nâng hạ kính	Việt Nam	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Dẫn động ly hợp		xe		
-	Lò xo hồi vị	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xy lanh chính ly hợp	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa ép ly hợp	Nhật Bản	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp ly hợp	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần bàn đạp ly hợp	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xy lanh chính	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hộp số		xe		
-	Bạc cần số	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây đi số	Đài Loan	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi trục sơ cấp	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chặn Ố bi	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gạt bụi	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe chặn	Đài Loan	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi sau trục trung gian	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi trước trục trung gian	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Cầu xe		xe		
-	Bánh răng vi sai	Hàn Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục bánh răng vi sai	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi - sau	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi moay ơ trước phía trong	Nhật Bản	Vòng	2	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Các đăng		xe		
-	Cụm bi chữ thập các đăng	Nhật Bản	cụm	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hệ thống lái		xe		
-	Bình dầu trợ lực lái	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu, phốt bơm trợ lực lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu, phốt hộp tay lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt làm kín	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt làm kín	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bộ phốt thước lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chụp bụi thước lái	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khớp các đăng lái	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bi chữ thập tay lái	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	0,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	1,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm kín dầu	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp ren	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chống bụi 2	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục lái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục chuyên	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khớp lái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ rô tuyn chuyên hướng	Trung Quốc	Bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình dầu trợ lực	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hồi dầu số 1	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút 1	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ ống	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm trợ lực lái	Trung Quốc	Bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hệ thống phanh		xe		
-	Dây phanh tay	Trung Quốc	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Má + cột phanh trước	Trung Quốc	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe gài bộ phanh	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Má + guộc phanh sau	Trung Quốc	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu + cupben + chụp bụi	Trung Quốc	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh phanh chân sau	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su dẻo phanh	Việt Nam	ống	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi	Nhật Bản	vòng	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phanh trước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu piston phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu chính piston phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng phanh sau	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ dùm phanh sau, bên phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ dùm phanh sau, bên trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo bánh sau	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần phanh tay trong bộ phanh sau	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm phanh cái	Trung Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần kéo phanh tay	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Hệ thống treo		xe		
-	Cụm chỉnh độ cao phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm chỉnh độ cao trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm cánh gà	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cao su chữ I	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nút chặn cao su	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm chân cao su	Việt Nam	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyn treo máy ơ	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi rô tuyn	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm xóc thủy lực trước	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quang nhíp	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bulon quang nhíp	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổ bi moay ơ trước phía ngoài	Nhật Bản	Vòng	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chống bụi 1	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng treo chịu xoắn bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng treo chịu xoắn bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát bắt trục tăng đũa càng chữ A bên phải	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát bắt trục tăng đũa càng chữ A bên trái	Hàn Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm trên càng chữ I	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt xích	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tâm khóa xích	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nút chặn - cao su	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ecu	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm băng	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.9	Hệ thống điều hòa		xe		
-	Giàn nóng điều hòa	Đài Loan	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phin lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió điều hòa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van nạp gas	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su cao áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su thấp áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc quạt giàn lạnh	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy nén dàn lạnh	Hàn Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Két lạnh điều hòa	Hàn Quốc	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt tản nhiệt	Hàn Quốc	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ che cánh quạt	Hàn Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giàn lạnh phía sau	Hàn Quốc	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt gió giàn lạnh	Hàn Quốc	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bảng điều khiển trung tâm	Việt Nam	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
2.10	Cabin - thân xe		xe		
-	Lò xo hồi vị	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cỡ chặn cao su	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm dây ga toàn bộ	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ - bình xăng	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cùm bình xăng	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đồng hồ - bình xăng	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đầu vào	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van - kiểm tra	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bàn đạp ga	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cũ chặn - cao su	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ giữa két nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Điều chỉnh kính	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cửa	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính cửa sổ sau	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng kính chắn gió	Việt Nam	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Guồng chiếu hậu trong	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa trong	Việt Nam	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát lắp cản trước phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản phía sau	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản bên hông	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa thùng	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính - cửa sổ cửa trước, bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính - cửa sổ cửa trước, bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính chắn gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa cửa - trái phải toàn bộ	Trung Quốc	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp dẫn kính	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa ngoài	Việt Nam	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chấn bùn phải	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chấn bùn trái	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Động bộ lớp xe		bộ/xe		
-	Lớp xe 6.00-14/14PR	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lớp xe 5.00-12/12PR	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 11: NISSAN X-TRAIL				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH		đ.cơ		
1	PHẦN ĐỘNG CƠ				
1.1	Trang bị bên ngoài		đ.cơ		
-	Nắp đồ dầu động cơ	Việt Nam		1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Móc treo động cơ	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Que thăm mức dầu động cơ	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ động cơ phía sau	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ động cơ phía trước	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT điện động cơ		ht		
-	Cảm biến trục cam	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến vị trí trục khuỷu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm van điều khiển ERG điện	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ máy phát điện	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm máy phát điện	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm giá đỡ chổi than máy phát điện	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ chổi than máy khởi động	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Rotor máy phát điện	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Pully máy phát điện	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm rotor máy khởi động	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn		ht		
-	Lọc dầu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van giảm áp suất dầu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu, khí nạp		ht		
-	Ống dẫn khí nạp	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp che cụm lọc không khí	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm ống phun nhiên liệu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống dẫn nhiên liệu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc nhiên liệu	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát		ht		
-	Bơm nước làm mát động cơ	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly quạt động cơ	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ căng dây curoa	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống bộ tản nhiệt	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống dẫn nước	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh quạt	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm ống nước két nước	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Két nước làm mát	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van hằng nhiệt	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây curoa cho quạt & máy phát điện	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà- ly hợp		đ.cơ		
-	Bộ bạc biên	Nhật Bản	bô/máy	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc trục khuỷu	Nhật Bản	bô/máy	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông bánh đà	Việt Nam	Chiếc	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đệm chịu lực trục khuỷu	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vành răng bánh đà	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt định vị bánh đà	Trung Quốc	Chiếc	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông trục khuỷu	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục khuỷu	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí		ht		
-	Xupap xả	Trung Quốc	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupap hút	Trung Quốc	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap xả	Trung Quốc	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap nạp	Trung Quốc	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Con đội	Nhật Bản	Cái	16,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục cam	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục cam số 2	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc giữ lò xo xupap	Nhật Bản	Chiếc	16,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo xupap	Trung Quốc	Chiếc	16,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ căng, xích	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng truyền động cho bơm	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng		đ.cơ		
-	Vòng găng	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston	Nhật Bản	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông thanh truyền	Trung Quốc	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xy lanh-thân máy-nắp máy		đ.cơ		
-	Xy lanh	Nhật Bản	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi phun dầu	Trung Quốc	Chiếc	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN SỬA CHỮA XE		xe		
2.1	Điện xe		xe		
-	Cụm đèn pha trước	Việt Nam	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn hậu sau phải	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn hậu sau trái	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ gioăng đệm đèn sau trái /phải	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn xi nhan trái	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình ắc quy	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cọc bình điện	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm công tắc bộ điều khiển cửa sổ chỉnh điện	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cum đồng hồ đo cảm biến mức nhiên liệu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ động cơ	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến lưu lượng khí nạp	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dắc cảm đèn chiếu sáng	Việt Nam	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn pha	Việt Nam	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ đèn pha bên phải	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ đèn pha bên trái	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn sau phải	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn sau trái	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm bình ắc quy dương	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm bình ắc quy âm	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp hộp cầu chì rơ le	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ trước trái	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ sau bên trái	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến túi khí phía trước bên phải	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Dẫn động ly hợp		xe		
-	Cao su bàn đạp ly hợp	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xy lanh công tác ly hợp	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng đạp bộ ly hợp	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ tích áp ly hợp	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ ống dẫn ly hợp	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh đẩy xi lanh chính ly hợp	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ dẫn động ly hợp	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hộp số		xe		
-	Phốt dầu hộp số	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt giữ ổ trục trước hộp số	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ hộp số phải	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ hộp số trái	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Vòng bi, trục đầu vào	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi trục đầu và hộp số	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm bánh răng	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bánh răng	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đồng tốc	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm đồng tốc	Đài Loan	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo, nén	Trung Quốc	Chiếc	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng số lùi	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cơ cấu giải số	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục chuyên số	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cơ cấu gai số lùi	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần số	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phận giữ cần số điều khiển	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Cầu xe		xe		
-	Trục bánh răng côn vi sai cầu trước	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi vô vi sai sau	Nhật Bản	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Điều chỉnh vòng bi vi sai sau bằng đai ốc	Nhật Bản	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi côn dùng cho bánh răng chủ động cầu trước	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm bạc đạn bánh răng côn chủ động vi sai cầu trước	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tâm khóa bu lông vành răng bộ vi sai cầu sau	Trung Quốc	Chiếc	5,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng vành vi sai	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ vi sai sau	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm hộp chứa dầu vi sai	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phụ mặt bích khớp nối bánh răng côn chủ động cầu sau, phía sau	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm chặn bánh răng côn chủ động vi sai cầu sau	Đài Loan	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đệm giá đỡ vi sai sau	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Logo bánh xe	Đài Loan	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Các đăng		xe		
-	Bi chữ thập trục các đăng	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hệ thống lái		xe		
-	Cùm trục lái	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi trục bơm cánh quạt	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục bơm cánh gạt	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khớp nối, công hút trợ lực lái	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn từ bình chứa dầu đến bơm	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hồi dầu công ra bánh răng lái	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đầu thước lái	Trung Quốc	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hệ thống phanh		xe		
-	Ống, bộ trợ lực phanh	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ chống ồn phanh đĩa	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xi lanh phanh bánh sau	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ guốc phanh sau	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo guốc phanh sau	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm cấp phanh tay	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cân bằng phanh đồ xe	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ cáp	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cụm bàn đạp phanh	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt (cho thanh dây	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su bàn đạp phanh	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm xy lanh phanh tổng	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đồ dầu bình chứa dầu tổng phanh	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bình chứa phụ bơm tổng phanh	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lưới lọc bình dầu bơm tổng phanh	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xi lanh tổng phanh	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm van một chiều chân không	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bụi phanh đĩa phía trước bên trái	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston phanh đĩa trước	Nhật Bản	Chiếc	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm lắp giáp tâm phụ sau phanh sau phải	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm lắp giáp tâm phụ sau phanh sau trái	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt điều chỉnh phanh sau	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Hệ thống treo		xe		
-	Lò xo giảm sóc trước trái / phải	Trung Quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng A trước trên	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng A trước dưới	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giảm xóc phanh sau	Nhật Bản	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo phanh sau	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phụ đỡ hệ thống treo trước phải/trái	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc lót thanh cân bằng trước	Nhật Bản	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bộ ổn định thanh cân bằng phía trước	Trung Quốc	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm liên kết thanh cân bằng phía trước bên phải	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm liên kết thanh cân bằng phía trước bên trái	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phụ đệm giảm chấn lò xo trước	Đài Loan	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ giảm xóc sau phía trên bên phải	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ giảm xóc sau phía trên bên trái	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm lò xo sau	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh nối dài cố định cân trước	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.9	Hệ thống điều hòa		xe		
-	Lõi lọc không khí	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ bộ lọc không khí	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van tiết lưu bộ làm mát	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm dàn ngưng	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy làm mát	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm puly máy nén	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.10	Cabin - thân xe		xe		
-	Gioăng cánh cửa trước trái, phải	Đài Loan	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa hậu	Đài Loan	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng khung cửa trước trái, phải	Đài Loan	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cốp hậu	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chấn bùn	Đài Loan	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ cân trước bên phải	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ cân trước bên trái	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng lưới tản nhiệt	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bản lề, cửa trước, phía trên bên phải	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề, cửa trước, phía trên bên trái	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cửa gió	Trung Quốc	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm gương chiếu hậu nội thất	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương chiếu hậu bên phải	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp gương chiếu hậu bên phải	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp gương chiếu hậu bên trái	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương chiếu hậu bên trái	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Đồng bộ lốp xe	Việt Nam	bộ/xe	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 12: THACO OLLIN				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH		đ.cơ		
1	PHẦN ĐỘNG CƠ				
1.1	Trang bị bên ngoài		đ.cơ		
-	Cao su chân máy	Việt Nam	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đồ dầu	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá treo động cơ phía sau	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thước đo mức dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lắp thước đo dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm che cụm xả	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đuôi ống xả	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT điện động cơ		ht		
-	Cảm biến tua máy	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy phát	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đai chữ v	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi	Nhật Bản	vòng	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi thép	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy phát điện	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô to máy phát	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Stator máy phát điện	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tiết chế	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy khởi động	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm rơ le khởi động	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bánh răng khởi động	Nhật Bản	Cụm	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn		ht		
-	Đệm đáy dầu	Đài Loan	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dầu hồi	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm lọc dầu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc dầu động cơ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Lọc dầu động cơ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu, khí nạp		ht		
-	Bơm cao áp động bộ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm thấp áp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ làm mát dầu động cơ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi phun dầu bôi trơn	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van phun dầu	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hồi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm cách nhiệt vòi phun	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm ống dẫn nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống vào bơm	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi hồi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nhiên liệu cao áp	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo hồi vị	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm dây ga toàn bộ	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kim phun	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm đồng kín đầu vòi phun	Đài Loan	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
	Bugì sậy	Việt Nam	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su cong	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm hộp lọc	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lõi lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su ruột gà	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đầu vào	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van - kiểm tra	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ - ống	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến mức nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn phun nhiên liệu	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đèn kim phun 1	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đèn kim phun 2	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đèn kim phun 3	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đèn kim phun 4	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ - bơm phun nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bích lắp bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút khí	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp lọc hút gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát		ht		
-	Két nước	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống cao su vào két nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống cao su ra két nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh quạt bơm nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
	Bơm nước làm mát	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Puly máy bơm nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước nổi bơm nước	Trung Quốc	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van hằng nhiệt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm van hằng nhiệt	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước tản nhiệt dưới	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước phía trên	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp két nước	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa xả nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà- ly hợp		đ.cơ		
-	Bạc cô trục thanh truyền + trục khuỷu	Nhật Bản	Bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổ bi cuối trục khuỷu	Nhật Bản	Vòng	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly trục khuỷu	Nhật Bản	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục khuỷu	Nhật Bản	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tán đầu trục khuỷu	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
	Đĩa bị động ly hợp	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa ép ly hợp	Nhật Bản	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí		ht		
-	Đệm nắp đẩy dàn cò mô	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông trục cam	Trung Quốc	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng cam	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo trục cam	Trung Quốc	cái	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng bánh răng chính cam 1	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng bánh răng chính cam 2	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupáp nạp	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupáp xả	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo xupáp	Trung Quốc	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nội đỡ lò xo	Trung Quốc	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bích đỡ lò xo	Trung Quốc	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chống ồn cho bộ bánh răng cam	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục cam	Trung Quốc	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông - trục cam	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Móng hãm	Trung Quốc	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Con đội	Nhật Bản	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cò mô	Nhật Bản	cái	8	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng		đ.cơ		
-	Vòng găng	Nhật Bản	Bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt piston	Nhật Bản	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông thanh truyền	Đài Loan	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đai ốc thanh truyền	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lót thanh truyền	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh truyền	nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xy lanh-thân máy-nắp máy		đ.cơ		
-	Xi lanh	nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN SỬA CHỮA XE		xe		
2.1	Điện xe		xe		

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Đồng hồ báo áp suất nhớt	nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình điện	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ động cơ	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến áp suất nhớt	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phao báo nhiên liệu	Trung Quốc	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn pha	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn cản	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn hậu	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn trần	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn soi biển số	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Còi điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc táp lô đèn lùi	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến nhiệt độ nước	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc xi nhan	Việt Nam	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn trước bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn trước bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ đèn trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn báo rẽ trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn báo rẽ phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn báo rẽ trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn báo rẽ sau	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn soi biển số	Việt Nam	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc nâng hạ kính (công tắc tổng)	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Motor gạt mưa	Việt Nam	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình nước rửa kính	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm nước rửa kính	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt nước trước	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống bơm nước rửa kính	Việt Nam	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi bơm nước rửa kính	Trung Quốc	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Dẫn động ly hợp		xe		
-	Ố bi	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo hồi vị	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xy lanh chính ly hợp	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Hộp số		xe		
-	Bạc cân số	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây đi số	Trung Quốc	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi trục sơ cấp	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chặn Ố bi	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi sau trục trung gian	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi trước trục trung gian	Nhật Bản	Vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Cầu xe		xe		
-	Ố bi moay ơ trước phía ngoài	Nhật Bản	Vòng	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm vi sai	nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bulon lắp bánh răng truyền động	Trung Quốc	cái	10,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi - sau	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi moay ơ trước phía trong	Nhật Bản	Vòng	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng	nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Moay ơ bánh xe	nhật Bản	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm kín dầu	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp ren	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chống bụi 2	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Các đăng		xe		
2.5	Hệ thống lái		xe		
-	Bộ phốt thước lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chụp bụi thước lái	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bi chữ thập tay lái	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	0,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	1,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen treo may ơ	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi rô tuyen	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bi chữ thập các đăng	Nhật Bản	cụm	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục lái	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông & vòng đệm	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ rô tuyen chuyên hướng	Nhật Bản	Bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình dầu trợ lực	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hồi dầu số 1	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hút 1	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ ống	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm trợ lực lái toàn bộ	Trung Quốc	Bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hệ thống phanh		xe		
-	Dây phanh tay	Đài Loan	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tang trống bánh xe liên mayo	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Má + cốt phanh trước	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe gài bộ phanh	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Má + guốc phanh sau	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu + cupben + chụp bụi	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh phanh chân sau	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su dẻo phanh	Việt Nam	ống	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phanh trước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bổ phanh trước	Đài Loan	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu piston phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu chính piston phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo bánh sau	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hệ thống treo		xe		
-	Cụm chỉnh độ cao phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cụm chính độ cao trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm cánh gà	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chữ I	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nút chặn cao su	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm chân cao su	Việt Nam	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm xóc thủy lực trước	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quang nhíp	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bulon quang nhíp	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh giảm chấn phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh giảm chấn trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng chữ A trên bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng chữ A trên bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng treo chịu xoắn bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng treo chịu xoắn bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát bắt trục tăng đưa càng chữ A bên phải	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát bắt trục tăng đưa càng chữ A bên trái	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm trên càng chữ I	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp giảm xóc, giảm xóc sau	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm lắp ráp phụ chốt, giá đỡ lò xo sau	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phụ gối đỡ, bu lông chữ U lò xo bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.9	Hệ thống điều hòa		xe		
-	Máy nén dàn lạnh	Nhật Bản	Cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Két ngưng điều hòa	Nhật Bản	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bảng điều khiển trung tâm	Việt Nam	Cum	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt làm mát	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phin lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió điều hòa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến ga	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van nạp gas	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su thấp áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc quạt giàn lạnh	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Cabin - thân xe		xe		
-	Điều chỉnh kính	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cửa	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng kính chắn gió	Đài Loan	bộ	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Guồng chiếu hậu trong	Việt Nam	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa trong	Việt Nam	cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát lắp cản trước phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản phía sau	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản bên hông	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa thùng	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính chắn gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Motor nâng hạ kính	Việt Nam	Cái	2	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chấn bùn phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chấn bùn trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chấn bùn cả nẹp	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Vòng kẹp inox siết vít	Đài Loan	cái	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa phải	Đài Loan	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng khung cửa t phải	Đài Loan	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ khóa cửa cabin	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ nâng hạ kính xe bằng điện	Việt Nam	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chấn năng phụ	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ty nâng hạ cánh cửa hậu	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm giảm chấn lò xo trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ cản trước bên phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ cản trước bên trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm chắn cản trước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm che cản trước giữa	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ lưới tản nhiệt	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Động cơ lắp ráp bộ điều chỉnh cửa sổ điện trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề cửa bên trái dưới	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều chỉnh cửa sổ phụ bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Đông bộ lớp xe		bộ/xe		
-	Lớp xe 6.00-14/14PR	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lớp xe 5.00-12/12PR	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 13: ISUZU D-MAX				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH		đ.cơ		
1	PHẦN ĐỘNG CƠ		đ.cơ		
1.1	Trang bị bên ngoài		đ.cơ		
-	Nắp két bộ tản nhiệt	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ tản nhiệt	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm quạt tản nhiệt	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm cao su ống xả	Trung Quốc	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giảm thanh ống xả	Trung Quốc	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng ống xả	Đài Loan	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng xả	Đài Loan	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT điện động cơ		ht		
-	Cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến nhiệt độ khí thải	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn		ht		
-	Lọc dầu bôi trơn	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bộ nạp dầu	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt dầu trực khuỷu phía sau	Đài Loan	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Que thăm dầu động cơ	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu		ht		
-	Ống nhiên liệu	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc nhiên liệu tinh	Trung Quốc	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Phốt vôi phun dầu	Đài Loan	Bộ	04	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm vôi phun dầu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ốc xả dầu	Việt Nam	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van điều chỉnh áp suất dầu	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc dầu	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bộ lọc dầu	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng lọc dầu	Đài Loan	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm ống chia nhiên liệu	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống chia nhiên liệu	Trung Quốc	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống phun nhiên liệu	Trung Quốc	bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bơm nhiên liệu	Trung Quốc	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bơm phun nhiên liệu	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van điều chỉnh phun nhiên liệu	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát		ht		
-	Ống nước ra, vào két	Trung Quốc	ống	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng bộ làm mát	Đài Loan	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi nối bộ làm mát	Trung Quốc	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cu nhê	Đài Loan	Cái	04	Mới 100%, đúng chủng loại
-	ống nước làm mát	Trung Quốc	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng bơm nước	Đài Loan	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng đệm máy bơm nước	Đài Loan	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng vỏ van hằng nhiệt	Đài Loan	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh quạt làm mát động cơ	Đài Loan	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van hằng nhiệt	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly quạt và bơm nước	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu - bánh đà - ly hợp		đ.cơ		
-	Đĩa ly hợp	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi T	Nhật Bản	vòng	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su ly hợp	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm thanh đẩy ly hợp	Đài Loan	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình chứa dầu	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xi lanh tổng chính ly hợp	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cu nhê	Đài Loan	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm xi lanh vận hành ly hợp	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh đẩy ly hợp	Đài Loan	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa ép ly hợp	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cân gân nhả ly hợp	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lót cân nhả ly hợp	Trung Quốc	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí		ht		
-	Trục cam	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xích truyền động cam	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dẫn hướng xích cam	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm rung xích cam (tỳ xích cam)	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Con đội thủy lực	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng xích	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lõi lọc gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Dây cua roa tông	Đài Loan	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đầu xi lanh phía sau	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng nắp đàn cò	Đài Loan	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm nắp cò mô van	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xích trục cam	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm căng xích	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục cam	Nhật Bản	Cái	02	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Móng ngựa lò xo xupap	Trung Quốc	Cái	32	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm giữ lò xo xupap	Trung Quốc	Cái	16	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt dầu van	Đài Loan	Cái	16	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston - thanh truyền - vòng găng		đ.cơ		
-	Vòng găng	Nhật Bản	Bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bạc biên	Nhật Bản	Bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc trục khuỷu	Nhật Bản	Bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupap xả	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupap hút	Trung Quốc	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap xả	Trung Quốc	Cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap nạp	Trung Quốc	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông bộ bạc biên	Nhật Bản	Cái	08	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu long bánh đà	Trung Quốc	Cái	08	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng hãm chốt piston	Nhật Bản	Cái	08	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục khuỷu	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc lót trục khuỷu	Nhật Bản	Cái	05	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông pully trục khuỷu	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xy-lanh- thân máy - nắp máy		xe		
-	Gioăng nắp xi lanh	Đài Loan	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van dẫn hướng	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng giữ phốt dầu phía sau	Đài Loan	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt định vị	Đài Loan	Bộ	04	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ (set joint) gioăng đệm	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng kẹp inox siết bằng vít	Đài Loan	cái	50,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Keo đồ tybol	Việt Nam	tuýp	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giẻ lau	Việt Nam	kg	20,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN SỬA CHỮA XE		xe		
2.1	Điện xe - điện lạnh- điện điều khiển		xe		
-	Bình ắc quy	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cáp bình	Việt Nam	m	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn pha	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn sương mù	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn hậu	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến trục cam	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến vị trí trục khuỷu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình nước rửa kính	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần + lưỡi gạt mưa	Việt Nam	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Motor kính trước phải	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Motor kính trước trái	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương nội thất	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ gương nội thất	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ ốp ngoài gương bên phải	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương kính bên phải	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương kính bên trái	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm lưỡi gạt mưa kính chắn gió	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chụp đầu cần gạt	Việt Nam	Cái	02	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Motor gạt mưa	Trung Quốc	Cái	02	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổ cắm lắp ráp đèn pha	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha bên phải	Việt Nam	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha bên trái	Việt Nam	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn kết hợp sau bên phải	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn kết hợp sau bên trái	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm chốt giữ bình ắc quy	Việt Nam	Cái	02	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rotor khởi động	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi rotor	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Stator khởi động	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm giá đỡ chổi than	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm khởi động từ	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chổi than	Việt Nam	Bộ	04	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le máy khởi động	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục-bánh răng	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm stato	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy phát điện	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy phát điện	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rotor máy phát	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ chỉnh lưu máy phát	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ tiết chế	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bộ truyền động máy nén	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm động cơ quạt gió	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ dàn lạnh phía trước	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ ly hợp bộ nén	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến hệ thống áp suất	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm dàn ngưng tụ	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc vị trí trung tính	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống cao áp	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống thấp áp	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dầu lọc lạnh	Việt Nam	chai	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gas lạnh	Việt Nam	kg	1,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây điện	Việt Nam	m	10,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đầu cos đồng	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Véc ni cách điện	Việt Nam	lít	0,3	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Băng keo điện	Việt Nam	cuộn	5,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Giấy nhám	Việt Nam	tờ	5,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Hộp số		xe		
-	Cao su chân hộp số	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi bạc trượt	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng nắp chuyển số	Đài Loan	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt nắp đầu trước	Đài Loan	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng giữ ô trục	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi đỡ đầu nối	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp chống bụi cần số	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi trục chính	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ vòng hãm	Đài Loan	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bánh răng lãn trục chính	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bạc dẫn hướng chính	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc lót bánh răng số lùi	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm bạc đạn	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm chặn trục, phía sau đối trọng	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục số lùi	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc đạn bánh răng dẫn động	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lót ổ đỡ bánh răng côn chủ động	Trung Quốc	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm bánh răng dẫn động	Đài Loan	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm mặt bích	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Cầu xe - đầu trục bánh xe		xe		
2.4	Các đăng		xe		
2.5	Hệ thống lái		xe		
-	Cụm vỏ bọc cột lái dưới	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ chụp bụi cơ cấu trợ lực lái	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm công xả dầu trợ lực lái	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly bơm trợ lực lái	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bơm trợ lực lái	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly dẫn hướng	Nhật Bản	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình dầu trợ lực lái	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc áp suất trợ lực lái	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hệ thống phanh		xe		
-	Má phanh trước	Đài Loan	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Má phanh sau	Đài Loan	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su phanh trước	Trung Quốc	ống	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su phanh sau	Trung Quốc	ống	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây kéo phanh tay	Đài Loan	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phốt phanh đĩa	Đài Loan	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ má phanh đĩa	Đài Loan	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phụ kiện má phanh đĩa trước	Đài Loan	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston-xi lanh phanh	Nhật Bản	Cái	02	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm kẹp phanh trước phải	Đài Loan	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm kẹp phanh trước	Đài Loan	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm xi lanh phanh bánh xe sau	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm điều chỉnh phanh sau	Đài Loan	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bộ guốc phanh sau	Đài Loan	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm cáp phanh tay phía trước	Đài Loan	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm công tắc đèn phanh tay	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo hồi vị phanh tay	Đài Loan	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình dầu phanh	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm chỉ báo mức dầu phanh	Đài Loan	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình dầu phanh	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm van một chiều	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Miếng đệm bộ trợ lực phanh	Việt Nam	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt bộ trợ lực phanh	Đài Loan	Cái	02	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ trợ lực phanh	Việt Nam	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp phanh	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su bàn đạp phanh	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phanh đĩa trước	Đài Loan	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hệ thống treo		xe		
-	Cao su căng A	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su cân bằng	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục chính khớp đai dai	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bệ khớp cầu dưới	Đài Loan	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa lệch tâm	Đài Loan	Cái	02	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm cân cân bằng	Đài Loan	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông liên kết cố định hệ thống treo sau	Trung Quốc	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo giảm xóc-phía trước	Trung Quốc	Bộ	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm thanh cân bằng liên kết, bộ ổn định	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc lót thanh cân bằng	Nhật Bản	Cái	02	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bạc lót thanh giằng dưới	Nhật Bản	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cùm nhíp sau	Nhật Bản	Bộ	02	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc lót bộ cùm nhíp sau	Nhật Bản	Cái	04	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ lá nhíp	Nhật Bản	Cái	02	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Cabin - thân xe		xe		
-	Chốt giữ bên hông cản trước bên phải	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt giữ cản trước phía trên	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt giữ cản trước bên trái	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ chặn bunn phía trước bên phải	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ chặn bunn phía trước bên trái	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản sau bên phải	Trung Quốc	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cản sau trái	Việt Nam	Cái	01	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chặn bunn	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng kính cánh cửa trước xe	Việt Nam	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa trước trái, phải	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng khung cửa trước trái, phải	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hạn chế hành trình cánh cửa	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa ngoài	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa hậu	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ khóa cửa sau	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thép tấm mạ kẽm	Trung Quốc	kg	45,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Đá mài HD	Việt Nam	viên	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây hàn	Việt Nam	kg	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Que hàn thép KT J421	Việt Nam	kg	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khí Oxy	Việt Nam	chai	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Acetylen	Việt Nam	chai	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Keo con chó X66 lớn	Việt Nam	hộp	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Silicol	Việt Nam	hộp	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Keo dán 2 mặt	Việt Nam	cuộn	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nút nhựa tự bung	Việt Nam	cái	###	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dung dịch làm sạch nội thất	Việt Nam	chai	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông các loại	Việt Nam	kg	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm kín các loại	Việt Nam	cái	25,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dung dịch súc rửa két	Việt Nam	chai	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dung dịch nước làm mát	Việt Nam	lít	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Động bộ lốp xe		bộ/xe		
-	Lốp xe	Việt Nam	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 14: UAZ-31519				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH		đ.cơ		
1	PHAN ĐỘNG CƠ		đ.cơ		
1.1	Trang bị bên ngoài		đ.cơ		
-	Cổ ống nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khoá nước thân máy	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT Điện động cơ		Đ/cơ		
-	Máy khởi động	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp TK 3734	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bộ chia điện DL	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tăng điện DL	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nền điện	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây phin	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp nền điện	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến nhiệt độ nước TM100	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến nhớt M358	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn		đ.cơ		
-	Bơm nhớt	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu		đ.cơ		
-	Cốc lọc xăng tinh	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ chế hoà khí 2h K135	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm xăng	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát		đ.cơ		
-	Bơm nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà-ly hợp		đ.cơ		

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Mâm ép ly hợp DL	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa ma sát ly hợp DL	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh đà	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm dọc trục	Đài Loan	Cái	12,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Pu ly trục khuỷu	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi đuôi trục khuỷu	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí		đ.cơ		
-	Trục cò mổ	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc cò mổ	Nhật Bản	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xu páp xả	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xu páp hút	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn hướng xu páp	Trung Quốc	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đũa đẩy	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Con đội	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục cam	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm chặn trục cam	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng		đ.cơ		
-	Piston	Nhật Bản	b/q	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc axe piston	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng găng	Nhật Bản	b/m	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Áp trục tay truyền 1,25	Nhật Bản	b/m	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xylanh-thân máy-nắp máy		đ.cơ		
-	Xylanh	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Áp trục guồng chính 1,25	Nhật Bản	b/m	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN S/C XE :		xe		
2.1	Điện xe		xe		
-	Máy phát	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình điện 12V-60AH	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đồng hồ nhiên liệu	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây tốc độ	Đài Loan	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay gạt xi nhan Uaz31602	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc pha cốt	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc cắt mát	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Motor	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ thanh truyền gạt mưa	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chôi gạt mưa	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Buton nhấn còi	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Còi điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn các loại	Việt Nam	cái	10,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn tabblau	Việt Nam	cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chóa đèn pha	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn pha	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đuôi cắm đèn pha	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn hiệu trước A1	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn trần	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Đèn hiệu sau	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn kích thước	Việt Nam	cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn biên số	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn soi buồng máy	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cục chóp	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cục Stop cơ khí	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cục bảo de	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le nhiệt	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cầu chì	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến nhót đèn 117	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến nước đèn TM104	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ rung phòng hồng	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu nước rửa kính + béc + ống	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổ cắm điện phía sau	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Hệ thống lái		xe		
-	Bơm trợ lực lái Uaz31602	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi ống tay lái 636905	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khớp quay chuyên hướng 31519	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục vít (Ốc vô tận) tay lái	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi trục tay lái 877907	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi trục tay lái 977907	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyn chuyên hướng phải	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hệ thống phanh		xe		
-	Bơm phanh chính 2T	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm phanh phụ trước trái	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm phanh phụ trước phải	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm phanh phụ sau	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa phanh trước Uaz31519	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu trợ lực	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van hơi hút một chiều	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm ly hợp chính	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm ly hợp phụ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình chứa dầu ly hợp	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Cầu xe		xe		
-	BR vành chấu + côn xoắn (37 răng)	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ăc + bạc trụ đứng	Nhật Bản	Bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy ơ	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp đầu bán trục	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng gài cầu trước Uaz31519	Nhật Bản	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tam búa bánh xe	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Guốc phanh chân	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi 7510	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi 57707	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi 7509	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Các đăng		xe		
-	Đầu then ngoài	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Chữ thập các đăng	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hộp số chính		xe		
-	Bộ đồng tốc 3/4	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Con trượt đồng tốc	Đài Loan	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục sơ cấp	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng số 2 thứ cấp	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng số 3 thứ cấp	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng số lùi	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi rơ lê 14 viên	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi 6208	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi 5207	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi 6305	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi 6306	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi ly hợp Uaz31519	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng ngắt ly hợp	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Màng xông bi tê Uaz31519	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình bơm mỡ bi tê	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hộp số phụ		xe		
-	Càng gài cầu sau	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	BR đôi gài cầu	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục + bánh răng HSP	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi 6306	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi 6307	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Hệ thống treo		xe		
-	Ống giảm sóc trước	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống giảm sóc sau	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quang nhíp	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lá số 1 nhíp trước	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lá số 1 nhíp sau	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.9	Cabin - thân xe		xe		
-	Kính chắn gió	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính gạt bụi	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính lấy gió	Việt Nam	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính cửa hông	Việt Nam	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cơ cầu quay kính	Việt Nam	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa gài kính lấy gió	Việt Nam	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Két nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay nắm cửa	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phản quang	Trung Quốc	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ruột bầu lọc gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Két làm mát dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khoá nhót	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu lọc xăng thô	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ô khóa thùng xăng	Trung Quốc	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phao xăng	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa xăng sang thùng	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Nhân nhôm xuất xưởng	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nhân nhôm cần đi số	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van xả bầu hơi	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây curoa A41	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây e 2m	Đài Loan	M	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.10	Trang bị bộ sung		Xe		
	Đèn sương mù	Việt Nam	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Động bộ lớp xe (225/75-R16)	Việt Nam	bộ/xe	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 15: TOYOTA FORTUNER				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH				
1	PHẦN ĐỘNG CƠ		đ.cơ		
1.1	Trang bị bên ngoài				
-	Puly quạt động cơ	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ly tâm cánh quạt	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ căng dây curoa	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây curoa cho quạt & máy phát điện	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ động cơ phía sau	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ động cơ phía trước	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Móc treo động cơ	Trung Quốc		1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm cách nhiệt, giảm rung giật	Đài Loan		1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm chắn phía sau động cơ	Đài Loan		1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp che bảo vệ dây đai của động cơ	Việt Nam		1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây đai	Đài Loan		1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ máy phát điện	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT Điện động cơ				
-	Cảm biến vị trí trục khuỷu	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến vị trí trục khuỷu số 2	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến trục cam	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến vị trí trục khuỷu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến lưu lượng khí nạp	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ chổi than máy khởi động	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn				
-	Lọc dầu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đò dầu động cơ	Việt Nam		1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm van xả bơm dầu	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Que thăm mức dầu động cơ	Trung Quốc		1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng que thăm mức dầu động cơ	Đài Loan		1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt định vị (cho phốt dầu phía sau động cơ)	Đài Loan		2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt định vị (cho chảo dầu)	Đài Loan		2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống đo mức dầu	Trung Quốc		1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng truyền động cho bơm	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Gioăng bơm dầu	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van giảm áp suất bơm dầu	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông định tán cho nắp lọc dầu	Việt Nam	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng, mặt bích lọc dầu	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc dầu phụ	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng nắp làm mát dầu	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng van xả bơm dầu	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng bộ làm mát dầu	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu				
-	Van giảm áp suất dầu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm ống phun nhiên liệu	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống dẫn nhiên liệu	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc ống nhiên liệu đến bơm phun	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc nhiên liệu	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi phun dầu	Trung Quốc		4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc ống nhiên liệu đến kim phun	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cho bộ lọc nhiên liệu	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ lọc nhiên liệu	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm van điều khiển ERG điện	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ van điều khiển	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát				
-	Đường ống bộ tản nhiệt	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đường ống dẫn nước	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh quạt	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm ống nước kết nước	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van cấp nước	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kết nước làm mát	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van hằng nhiệt	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi xả nước cho khối xi lanh	Nhật Bản		1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cu nhê(vòng kẹp, đai siết ống)	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm nước làm mát động cơ	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng máy bơm nước	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm bên tản nhiệt	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lót cho bộ tản nhiệt	Trung Quốc	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm cho bộ tản nhiệt	Đài Loan	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình chứa nước làm mát	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình chứa nước làm mát	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bảo vệ quạt	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều chỉnh nhiệt độ	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng bộ điều chỉnh nhiệt độ	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van xả nước	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây culoa cho quạt & máy phát điện	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà-ly hợp				
-	Vòng bi	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa ma sát ly hợp	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông bánh đà	Đài Loan	Chiếc	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bộ đệm chịu lực trục khuỷu	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vành răng bánh đà	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt định vị bánh đà	Đài Loan	Chiếc	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ vòng bi trục khuỷu	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông trục khuỷu	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục khuỷu	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng không tải khởi động	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đẩy bánh răng không chạy	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bạc bi	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt ly hợp	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su bàn đạp ly hợp	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xy lanh công tác ly hợp	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo cho bàn đạp ly hợp	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt định vị (cho chốt khóa thanh đẩy xi lanh chính ly hợp)	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng sắt cho bàn đạp ly hợp	Đài Loan	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng lót cho xi lanh chính ly hợp, thanh đẩy	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng đạp bộ ly hợp	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ tích áp ly hợp	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ tích lũy ổng đến ổng linh hoạt	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ ổng ly hợp	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ ổng dẫn ly hợp	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh đẩy xi lanh chính ly hợp	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ dẫn động ly hợp	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vít xả khí	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xi lanh nhả ly hợp	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí				
-	Bánh răng trục cam	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupap xả	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupap hút	Trung Quốc	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng ghít xupap xả	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng ghít xupap nạp	Trung Quốc	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Con đội	Nhật Bản	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng dẫn khí nạp	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp che cụm lọc không khí	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt, dầu (để cài đặt trục cam)	Đài Loan		1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm dành cho bánh răng cam	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ bánh răng cam	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt dầu cho nắp xích cam hoặc đai cam	Việt Nam		1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục cam số 2	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc giữ lò xo xupap	Nhật Bản	Chiếc	16,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo xupap	Trung Quốc	Chiếc	16,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Long đèn lò xo xupap	Trung Quốc	Chiếc	16,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt chắn dầu xupap	Đài Loan	Chiếc	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Con đội xupap	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ căng, xích	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Ống thông gió	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng bộ turbo xả	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh đỡ đầu ra ống xả	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng đệm đầu vào turbo	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng (cho đường ống nạp dầu turbo)	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng hệ thống xả	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lắp ráp, ống xả, phía trước	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cu nhê vòng kẹp đai siết ốc	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đầu nối khí nạp	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ đường ống lọc không khí	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ van điều khiển hút	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng				
-	Vòng găng	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bạc biên	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc trục khuỷu	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông thanh truyền	Đài Loan	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng, lỗ chặn cho chốt piston	Đài Loan	Chiếc	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xylanh-thân máy-nắp máy				
-	Bu lông cho bộ đầu xi lanh	Nhật Bản		8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xéc gioăng xy lanh	Đài Loan		1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ gioăng đai tu động cơ	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN S/C XE:				
2.1	Điện xe				
-	Cụm đèn pha trước	Việt Nam	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn hậu sau phải	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn hậu sau trái	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ gioăng đệm đèn sau trái /phải	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn xi nhan trái	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chụp cực ác quy	Việt Nam	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình ác quy	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cọc bình điện	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm công tắc bộ điều khiển cửa sổ chỉnh điện	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đồng hồ đo cảm biến mức nhiên liệu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van tiết lưu bộ làm mát	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm dàn ngưng	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy làm mát	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm puly máy nén	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm máy phát điện	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm giá đỡ chổi than máy phát điện	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn pha trước phải	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dắc cắm đèn chiếu sáng	Việt Nam	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn pha	Việt Nam	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn xi nhan	Việt Nam	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ đèn pha bên phải	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Giá đỡ đèn pha bên trái	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn sau phải	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn sau trái	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm bình ác quy dương	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm bình ác quy âm	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng, o cho cảm biến tốc độ	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp hộp cầu chì rơ le	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kéo cầu chì	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ trước trái	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ sau bên trái	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến túi khí phía trước bên phải	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến túi khí phía trước bên trái	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng kẹp cu nhê	Đài Loan	Chiếc	5,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm ống điều hòa không khí	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi cho khung đầu truyền động máy phát điện	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rotor máy phát điện	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Pully máy phát điện	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp pully máy phát điện	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi bơm hút chân không	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng bơm chân không	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục bơm chân không	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rotor bơm chân không	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm rotor máy khởi động	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Hệ thống lái				
-	Cùm trục lái	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ gioăng bơm trợ lái	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rotor bơm cánh gạt	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van xe	Trung Quốc	Chiếc	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ bọc trục lái	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bình chứa dầu bơm cánh gạt	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng của cụm bơm	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi cho trục bơm cánh gạt	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục bơm cánh gạt	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khớp nối, công hút trợ lực lái	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn từ bình chứa dầu đến bơm	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hồi dầu cho công ra bánh răng lái	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vít lắp đặt bọc vỏ lăng	Đài Loan	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đai ốc (cho đầu thanh giăng)	Trung Quốc	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đầu thước lái	Trung Quốc	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ gioăng cơ cầu lái	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hệ thống phanh				
-	Lò xo (để bàn đạp phanh trở lại)	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống, bộ trợ lực phanh	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ chống ồn phanh đĩa	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xi lanh phanh bánh sau	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ guốc phanh sau	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bộ lò xo gác phanh sau	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm cáp phanh tay	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cân bằng phanh đỡ xe	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ cáp	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bàn đạp phanh	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt (cho thanh dầy)	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su bàn đạp phanh	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm xy lanh phanh tổng	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nhãn dán thông tin dầu phanh	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đồ dầu bình chứa dầu tổng phanh	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bình chứa phụ bơm tổng phanh	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lưới lọc bình dầu bơm tổng phanh	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông cho xi lanh chính phanh	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xi lanh tổng phanh	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng, bộ trợ lực phanh	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm van một chiều chân không	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp (cho ống hút chân không)	Việt Nam	Chiếc	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ, kẹp ống trợ lực phanh	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bụi phanh đĩa phía trước bên phải	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bụi phanh đĩa phía trước bên trái	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston phanh đĩa trước	Nhật Bản	Chiếc	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm lắp giáp tâm phụ sau phanh sau phải	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm lắp giáp tâm phụ sau phanh sau trái	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cân gạt điều chỉnh phanh sau	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp cắt xả cho phanh trống phía sau	Việt Nam	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giảm xóc phanh sau	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ nút bịt phanh sau	Đài Loan	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo phanh sau	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Cầu xe				
-	Trục bánh răng côn vi sai cầu trước	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi cho vỏ vi sai sau	Nhật Bản	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Điều chỉnh vòng bi vi sai sau bằng đai ốc	Nhật Bản	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi côn dùng chobánh răng chủ động cầu trước	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm bạc đạn bánh răng côn chủ động vi sai cầu trước	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tâm khóa bu lông vành răng bộ vi sai cầu sau	Đài Loan	Chiếc	5,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng vành vi sai	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dầu phòng cho giá đỡ vi sai sau	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm hộp chứa dầu vi sai	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt khóa đai ốc điều chỉnh bạc đạn bộ vi sai cầu sau	Nhật Bản	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đặt lọc sau bánh răng bên lực dầy số 1	Trung Quốc	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng chặn dầu bánh răng côn chủ động vi sai cầu trước	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông mặt bích	Trung Quốc	Chiếc	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phụ mặt bích khớp nối bánh răng côn chủ động cầu sau, phía sau	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm chặn bánh răng côn chủ động vi sai cầu sau	Đài Loan	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đệm giá đỡ vi sai sau	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Các đăng				

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bi chữ thập trực các đăng trước	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ chữ thập trực các đăng trước	Nhật Bản	Chiếc	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hộp số chính				
-	Phốt đầu hộp số	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt giữ ô trục trước hộp số	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phích cắm cho vỏ hộp số	Trung Quốc	Chiếc	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt thẳng (cho hộp số sàn	Trung Quốc	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ hộp số phải	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ hộp số trái	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi, trục đầu vào	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi trục đầu và hộp số	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm bánh răng	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bánh răng	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đồng tốc	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm đồng tốc	Đài Loan	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo, nén	Trung Quốc	Chiếc	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng số lùi	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng, trục chốt	Nhật Bản	Chiếc	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cơ cầu gai số	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục chuyên số	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông	Trung Quốc	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cơ cầu gai số lùi	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần số	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phận giữ cần số điều khiển	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng giữ cần số điều khiển	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hệ thống treo				
-	Lò xo giảm sóc trước trái / phải	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng A trước trên	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng A trước dưới	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm giảm sóc sau phải / trái	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phụ đỡ hệ thống treo trước phải/trái	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc lót thanh cân bằng trước	Nhật Bản	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bộ ổn định thanh cân bằng phía trước	Trung Quốc	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm liên kết thanh cân bằng phía trước bên phải	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm liên kết thanh cân bằng phía trước bên trái	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phụ đệm giảm chấn lò xo trước	Đài Loan	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ giảm xóc sau phía trên bên phải	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ giảm xóc sau trên bên trái	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm lò xo sau	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh nối dài cố định cân trước	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ cân trước bên phải	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ cân trước bên trái	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.9	Cabin - thân xe				
-	Logo bánh xe	Đài Loan	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa trước trái, phải	Đài Loan	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa hậu	Đài Loan	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Gioăng khung cửa trước trái, phải	Đài Loan	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	gioăng cốp hậu	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chấn bùn	Việt Nam	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng lưới tản nhiệt	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề, cửa trước, phía trên bên phải	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề, cửa trước, phía trên bên trái	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cửa gió	Trung Quốc	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương chiếu hậu bên trái	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm gương chiếu hậu nội thất	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương chiếu hậu bên phải	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp gương chiếu hậu bên phải	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp gương chiếu hậu bên trái	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lõi lọc không khí	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ bộ lọc không khí	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Động bộ lốp xe	Thái Lan	bộ/xe	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 16: TOYOTA INNOVA				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH				
1	PHẦN ĐỘNG CƠ		đ.cơ		
1.1	Trang bị bên ngoài				
-	Giá treo động cơ	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT Điện động cơ				
-	Cảm biến trục khuỷu	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn				
-	Bộ lọc, van điều khiển dầu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt bơm dầu	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đồ dầu máy động cơ	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cho nắp đồ dầu	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van hộp trục cam kiểm soát dầu	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đáy các te dầu	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ốc dành cho lỗ xả dầu động cơ	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu				
-	Bơm xăng điện	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bình nhiên liệu	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi phun nhiên liệu	Trung Quốc	chiếc	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát				
-	Van xả nước thân máy	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi xả nước cho khối xi lanh	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà-ly hợp				
-	Puly trục khuỷu	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục khuỷu	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt định vị bánh đà	Đài Loan	Cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cần dịch dọc	Đài Loan	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vanh răng bánh đà	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông bánh đà	Đài Loan	Cái	10,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Mâm ép ly hợp đồng bộ lò xo màng	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa bị động	Đài Loan	cum	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi trục khuỷu	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm bàn đạp ly hợp	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh công tác ly hợp	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt định vị (cho chốt khóa thanh đẩy xi lanh chính ly hợp)	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo cho bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lót cho bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lót cho xi lanh chính ly hợp	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh đẩy xi lanh chính ly hợp	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn động ly hợp	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi xi lanh ly hợp	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vít xả khí	Đài Loan	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phớt xi lanh ly hợp chính	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi ổ trục	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí				
-	Xupap xả	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupap hút	Trung Quốc	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap xả	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap nạp	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo xupap	Trung Quốc	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Con đội xupap	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng cam xả	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xích cam	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ căng xích	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm tăng cam	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nối dầu vào trục cam	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng cam hút	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cò mổ	Nhật Bản	chiếc	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng				
-	Vòng găng	Nhật Bản	Bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bạc biên	Nhật Bản	cặp	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc trục khuỷu	Nhật Bản	cặp	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc đầu nhỏ thanh truyền	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xylanh-thân máy-nắp máy				
-	Xi lanh	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xéc gioăng đại tu động cơ	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN S/C XE:				
2.1	Điện xe				
-	Dắc cắm đèn chiếu sáng	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dắc cắm đèn xính nhan trước	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn phanh	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bóng đèn đèn xi nhan trước	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn pha bên phải	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn pha bên trái	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đèn hậu phải	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn, đèn báo rẽ sau	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đèn hậu trái	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây đui bóng đèn hậu	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn, đèn dự phòng	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp dây cực ắc quy	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình ắc quy khô	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cáp điện	Việt Nam	m	4,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến trục cam	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến vị trí trục khuỷu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ phía trước	Trung Quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ sau	Trung Quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến túi khí phía trước bên phải	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cân + chôi gạt mưa	Việt Nam	Bộ	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng đèn pha	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha bên phải	Việt Nam	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn cho đèn xi nhan trước	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha, bên trái	Việt Nam	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn kết hợp phía sau bên phải	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn kết hợp phía sau bên trái	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm bình ắc quy dương	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm bình ắc quy âm	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Relay khởi động	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cầu chì phòng động cơ	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp hộp cầu chì, rơ le	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp rút cầu chì	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp cảm biến túi khí	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến túi khí trước trái	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lưỡi gạt phía sau	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su gạt nước	Việt Nam	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp dây cần gạt mưa	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lưỡi gạt nước trước trái	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh giăng gạt mưa	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt nước phía trước	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Motor gạt nước kính chắn gió	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng kẹp (cu nhê, đai siết ống)	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ ly hợp nam châm	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy nén, lọc điều hòa	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly dây máy nén	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Hệ thống lái				
-	Càng A treo dưới cả rotuyn	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su càng A dưới cả cột thép	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Càng A treo trên cả rotuyn	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su càng A trên cả cốt thép	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rotuyn lái trụ đứng dưới	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình dầu trợ lực lái	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ gioăng bơm trợ lực	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rotor trợ lực lái	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rôtuyn lái	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chụp thước lái	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rôtuyn lái trong	Nhật Bản	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng A hệ thống lái	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ vòng che bụi cho nắp chống bụi	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đai ốc cho khớp bi nối càng A	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá bắt moay ơ lái bên phải	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm trợ lực lái thủy lực	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly trợ lực lái	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm thanh liên kết, thước lái	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hệ thống phanh				
-	Dây phanh tay	Đài Loan	Dây	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su bàn đạp	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh phanh chính	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng bộ trợ lực phanh	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cu nhê (Vòng kẹp, đai siết ống)	Trung Quốc	Bộ	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm hệ thống phanh	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van chân không bầu trợ lực phanh	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bụi phanh đĩa phía trước	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Guốc phanh sau	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xi lanh phanh bánh sau	Nhật Bản	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ phanh tay	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm trục cho trục bàn đạp phanh	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ ống lót cho bàn đạp phanh	Trung Quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo (đế bàn đạp phanh trở lại)	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt định vị (cho thanh dây)	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt chệ	Trung Quốc	Bộ	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp phanh	Đài Loan	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nhãn dán thông tin dầu phanh	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình chứa dầu phanh	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc phanh bình chính xi lanh	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh chính ly hợp	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh dây xi lanh chính phanh	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa chốt thanh dây xi lanh chính	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu hỗ trợ phanh	Đài Loan	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ, kẹp ống trợ lực phanh	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đệm phanh đĩa phía trước	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đệm, chống rít, chống ồn	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phanh đĩa	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp cắt xà cho phanh đĩa trước	Việt Nam	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bộ chốt trượt phanh đĩa	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm chữ C	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo phanh sau	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ốc xả gió phanh	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo guốc phanh sau	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp xả gió phanh sau	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ truyền động phanh ABS	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ, bộ truyền động phanh	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Hệ thống lạnh				
-	Tăng đai dây curoa	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su cao áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su thấp áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến ngắt lạnh	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van tiết lưu dàn lạnh	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió điều hòa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phin lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Hộp số chính				
-	Chốt chặn trục bánh răng dẫn hướng	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng chặn trục	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm bánh răng	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng đồng tốc	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm đồng tốc	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm đầu trục	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm vòng bi	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vành đồng tốc	Nhật Bản	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục đầu vào hộp số	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục A cơ	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi trục gài số	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hệ thống treo				
-	Cụm giảm xóc trước	Trung Quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm thanh cân bằng trước	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm ổn định thanh cân bằng phía trước	Đài Loan	Bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh giằng nổi thanh cân bằng trước	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chặn cho lò xo giảm xóc trước	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm giữ cho bộ giảm xóc sau	Đài Loan	Bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm lò xo giảm xóc sau	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo giảm xóc sau	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm giảm xóc sau	Đài Loan	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Cabin - thân xe				
-	Gioăng trượt kính chắn gió	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa sau trái, phải	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa trước trái, phải	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa trong + nút bấm khóa cửa	Trung Quốc	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ty nâng hạ	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm giảm xóc trước	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đai ốc hãm đầu giảm xóc	Trung Quốc	Bộ	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Ô trục hỗ trợ hệ thống treo trước bên phải	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh cân bằng phía trước	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bộ ổn định phía trước	Trung Quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh giằng dọc sau	Đài Loan	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh giằng ngang	Đài Loan	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Đồng bộ lốp xe	Việt Nam	bộ/xe	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 17: TOYOTA INNOVA				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH				
1	PHẦN ĐỘNG CƠ		đ.cơ		
1.1	Trang bị bên ngoài				
-	Giá treo động cơ	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT Điện động cơ				
-	Cảm biến trục khuỷu	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn				
-	Bộ lọc, van điều khiển dầu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt bơm dầu	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đồ dầu máy động cơ	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cho nắp đồ dầu	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van hộp trục cam kiểm soát dầu	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đáy các te dầu	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ốc dành cho lỗ xả dầu động cơ	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu				
-	Bơm xăng điện	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bình nhiên liệu	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi phun nhiên liệu	Trung Quốc	chiếc	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát				
-	Van xả nước thân máy	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi xả nước cho khối xi lanh	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà-ly hợp				
-	Puly trục khuỷu	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục khuỷu	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt định vị bánh đà	Đài Loan	Cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần dịch dọc	Đài Loan	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông bánh đà	Đài Loan	Cái	10,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Mâm ép ly hợp đồng bộ lò xo màng	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa bị động	Đài Loan	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi trục khuỷu	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm bàn đạp ly hợp	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh công tác ly hợp	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Chốt định vị (cho chốt khóa thanh đẩy xi lanh chính ly hợp	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo cho bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lót cho bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lót cho xi lanh chính ly hợp	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh đẩy xi lanh chính ly hợp	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn động ly hợp	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi xi lanh ly hợp	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vít xả khí	Đài Loan	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phốt xi lanh ly hợp chính	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi ổ trục	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí				
-	Xupap xả	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupap hút	Trung Quốc	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap xả	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap nạp	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo xupap	Trung Quốc	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Con đội xupap	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng cam xả	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xích cam	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ căng xích	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm tăng cam	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nối dầu vào trục cam	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng cam hút	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cò mổ	Nhật Bản	chiếc	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng				
-	Vòng găng	Nhật Bản	Bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bạc biên	Nhật Bản	cặp	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc trục khuỷu	Nhật Bản	cặp	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc đầu nhỏ thanh truyền	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xylanh-thân máy-nắp máy				
-	Xi lanh	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xéc gioăng đại tu động cơ	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN S/C XE:				
2.1	Điện xe				
-	Dắc cắm đèn chiếu sáng	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dắc cắm đèn xính nhan trước	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn phanh	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn đèn xi nhan trước	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn pha bên phải	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn pha bên trái	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn, đèn báo rẽ sau	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đèn hậu trái	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây dui bóng đèn hậu	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn, đèn dự phòng	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp dây cực ắc quy	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình ắc quy khô	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Dây cáp điện	Việt Nam	m	4,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến trục cam	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến vị trí trục khuỷu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ phía trước	Trung Quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ sau	Trung Quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến túi khí phía trước bên phải	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cần + chổi gạt mưa	Việt Nam	Bộ	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng đèn pha	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha bên phải	Việt Nam	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn cho đèn xi nhan trước	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha, bên trái	Việt Nam	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn kết hợp phía sau bên phải	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn kết hợp phía sau bên trái	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm bình ắc quy dương	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm bình ắc quy âm	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Relay khởi động	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cầu chì phòng động cơ	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp hộp cầu chì , rơ le	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp rút cầu chì	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp cảm biến túi khí	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến túi khí trước trái	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lưỡi gạt phía sau	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su gạt nước	Việt Nam	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp dây cần gạt mưa	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lưỡi gạt nước trước trái	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh giăng gạt mưa	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt nước phía trước	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Motor gạt nước kính chắn gió	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng kẹp (cu nhê, đai siết ống	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ ly hợp nam châm	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy nén,lốc điều hòa	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly dây máy nén	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Hệ thống lái				
-	Càng A treo dưới cả rotuyn	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su càng A dưới cả cột thép	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng A treo trên cả rotuyn	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su càng A trên cả cột thép	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rotuyn cân bằng trước (trái + phải	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rotuyn lái trụ đứng dưới	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình dầu trợ lực lái	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ gioăng bơm trợ lái	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rotor trợ lực lái	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rôtuyn lái	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chụp thước lái	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rôtuyn lái trong	Nhật Bản	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Càng A hệ thống lái	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ vòng che bụi cho nắp chống bụi	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đai ốc cho khớp bi nội càng A	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá bắt moay ơ lái bên phải	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm trợ lực lái thủy lực	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly trợ lực lái	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm thanh liên kết, thước lái	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hệ thống phanh				
-	Dây phanh tay	Đài Loan	Dây	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su bàn đạp	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh phanh chính	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng bộ trợ lực phanh	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cu nhê (Vòng kẹp, đai siết ống)	Trung Quốc	Bộ	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm hệ thống phanh	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van chân không bầu trợ lực phanh	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bụi phanh đĩa phía trước	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Guốc phanh sau	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xi lanh phanh bánh sau	Nhật Bản	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ phanh tay	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm trục cho trục bàn đạp phanh	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ ống lót cho bàn đạp phanh	Trung Quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo (đề bàn đạp phanh trở lại)	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt định vị (cho thanh dây)	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt chệ	Trung Quốc	Bộ	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp phanh	Đài Loan	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nhãn dán thông tin dầu phanh	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình chứa dầu phanh	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình chứa dầu xi lanh	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc phanh bình chính xi lanh	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh chính ly hợp	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh dây xi lanh chính phanh	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa chốt thanh dây xi lanh chính	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu hỗ trợ phanh	Đài Loan	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ, kẹp ống trợ lực phanh	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đệm phanh đĩa phía trước	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đệm, chống rít, chống ồn	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phanh đĩa	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp cắt xả cho phanh đĩa trước	Việt Nam	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ chốt trượt phanh đĩa	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm chữ C	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo phanh sau	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ốc xả gió phanh	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo guốc phanh sau	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp xả gió phanh sau	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ truyền động phanh ABS	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ, bộ truyền động phanh	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
2.4	Hệ thống lạnh				
-	Tăng đai dây curoa	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su cao áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su thấp áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến ngắt lạnh	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van tiết lưu dàn lạnh	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió điều hòa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phin lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Hộp số chính				
-	Chốt chặn trục bánh răng dẫn hướng	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng chặn trục	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm bánh răng	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng đồng tốc	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm đồng tốc	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm đầu trục	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm vòng bi	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vành đồng tốc	Nhật Bản	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng số lùi	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục đầu vào hộp số	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục A cơ	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi trục gài số	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hệ thống treo				
-	Cụm giảm xóc trước	Trung Quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm thanh cân bằng trước	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm ổn định thang cân bằng phía trước	Đài Loan	Bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh giằng nối thanh cân bằng trước	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chặn cho lò xo giảm xóc trước	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm giữ cho bộ giảm xóc sau	Đài Loan	Bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm lò xo giảm xóc sau	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo giảm xóc sau	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm giảm xóc sau	Đài Loan	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Cabin - thân xe				
	Gioăng trượt kính chắn gió	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa sau trái, phải	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa trước trái, phải	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa trong + nút bấm khóa cửa	Trung Quốc	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ty nâng hạ	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm giảm xóc trước	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đai ốc hãm đầu giảm xóc	Trung Quốc	Bộ	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổ trục hỗ trợ hệ thống treo trước bên phải	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh cân bằng phía trước	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bộ ổn định phía trước	Trung Quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh giằng ngang	Đài Loan	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Động bộ lớp xe	Việt Nam	bộ/xe	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 18: TOYOTA INNOVA				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH				
1	PHAN ĐỘNG CƠ		d.cơ		
1.1	Trang bị bên ngoài				
-	Giá treo động cơ	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT Điện động cơ				
-	Cảm biến trục khuỷu	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn				
-	Bộ lọc, van điều khiển dầu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt bơm dầu	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đồ dầu máy động cơ	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cho nắp đồ dầu	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van hộp trục cam kiểm soát dầu	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đáy các te dầu	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ốc dành cho lỗ xả dầu động cơ	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu				
-	Bơm xăng điện	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bình nhiên liệu	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi phun nhiên liệu	Trung Quốc	chiếc	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát				
-	Van xả nước thân máy	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi xả nước cho khối xi lanh	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà-ly hợp				
-	Puly trục khuỷu	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục khuỷu	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt định vị bánh đà	Đài Loan	Cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Căn dịch dọc	Đài Loan	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vanh răng bánh đà	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông bánh đà	Đài Loan	Cái	10,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Mâm ép ly hợp đồng bộ lò xo màng	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa bị động	Đài Loan	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi trục khuỷu	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm bàn đạp ly hợp	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh công tác ly hợp	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt định vị (cho chốt khóa thanh đẩy xi lanh chính ly hợp)	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo cho bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lót cho bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lót cho xi lanh chính ly hợp	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh đẩy xi lanh chính ly hợp	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn động ly hợp	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi xi lanh ly hợp	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Vít xả khí	Đài Loan	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phốt xi lanh ly hợp chính	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi ô trục	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí				
-	Xupap xả	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupap hút	Trung Quốc	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap xả	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap nạp	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo xupap	Trung Quốc	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Con đội xupap	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng cam xả	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xích cam	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ căng xích	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm tăng cam	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nối dầu vào trục cam	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng cam hút	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cò mô	Nhật Bản	chiếc	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cùm piston-thanh truyền-vòng găng				
-	Vòng găng	Nhật Bản	Bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bạc biên	Nhật Bản	cặp	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc trục khuỷu	Nhật Bản	cặp	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc đầu nhỏ thanh truyền	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cùm xylanh-thân máy-nắp máy				
-	Xi lanh	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xéc gioăng đai tu động cơ	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN S/C XE:				
2.1	Điện xe				
-	Dắc cắm đèn chiếu sáng	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dắc cắm đèn xính nhan trước	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn phanh	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn đèn xi nhan trước	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm đèn pha bên phải	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm đèn pha bên trái	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đèn hậu phải	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn, đèn báo rẽ sau	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đèn hậu trái	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây đui bóng đèn hậu	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn, đèn dự phòng	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đậy cục ác quy	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình ác quy khô	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cáp điện	Việt Nam	m	4,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến trục cam	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến vị trí trục khuỷu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ phía trước	Trung Quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ sau	Trung Quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến túi khí phía trước bên phải	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bộ cần + chôi gạt mưa	Việt Nam	Bộ	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng đèn pha	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha bên phải	Việt Nam	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn cho đèn xi nhan trước	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha, bên trái	Việt Nam	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn kết hợp phía sau bên phải	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn kết hợp phía sau bên trái	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm bình ắc quy dương	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm bình ắc quy âm	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Relay khởi động	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cầu chì phòng động cơ	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp hộp cầu chì, rơ le	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp rút cầu chì	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp cảm biến túi khí	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến túi khí trước trái	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lưỡi gạt phía sau	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su gạt nước	Việt Nam	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp dây cần gạt mưa	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lưỡi gạt nước trước trái	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh giăng gạt mưa	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt nước phía trước	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Motor gạt nước kính chắn gió	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng kẹp (cu nhê, đai siết ống)	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ ly hợp nam châm	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy nén, lốc điều hòa	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly dây máy nén	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Hệ thống lái				
-	Càng A treo dưới cả rotuyn	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su càng A dưới cả cột thép	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng A treo trên cả rotuyn	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su càng A trên cả cột thép	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rotuyn cân bằng trước (trái + phải)	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rotuyn lái trụ đứng dưới	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình dầu trợ lực lái	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ gioăng bơm trợ lái	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rotor trợ lực lái	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rôtuyn lái	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chụp thước lái	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rôtuyn lái trong	Nhật Bản	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng A hệ thống lái	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ vòng che bụi cho nắp chống bụi	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đai ốc cho khớp bi nối càng A	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá bắt moay ơ lái bên phải	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm trợ lực lái thủy lực	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly trợ lực lái	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cụm thanh liên kết, thước lái	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hệ thống phanh				
-	Dây phanh tay	Đài Loan	Dây	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su bàn đạp	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh phanh chính	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng bộ trợ lực phanh	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cu nhê (Vòng kẹp, đai siết ống)	Trung Quốc	Bộ	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm hệ thống phanh	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van chân không bầu trợ lực phanh	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bụi phanh đĩa phía trước	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Guộc phanh sau	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xi lanh phanh bánh sau	Nhật Bản	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ phanh tay	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm trục cho trục bàn đạp phanh	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ ống lót cho bàn đạp phanh	Trung Quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo (để bàn đạp phanh trở lại)	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt định vị (cho thanh dây)	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt chẻ	Trung Quốc	Bộ	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp phanh	Đài Loan	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nhãn dán thông tin dầu phanh	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình chứa dầu phanh	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình chứa dầu xi lanh	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc phanh bình chính xi lanh	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh chính ly hợp	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh đẩy xi lanh chính phanh	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa chốt thanh đẩy xi lanh chính	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu hỗ trợ phanh	Đài Loan	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ, kẹp ống trợ lực phanh	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đệm phanh đĩa phía trước	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đệm, chống rít, chống ồn	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phanh đĩa	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp cắt xả cho phanh đĩa trước	Việt Nam	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ chốt trượt phanh đĩa	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm chữ C	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo phanh sau	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ốc xả gió phanh	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo guộc phanh sau	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp xả gió phanh sau	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ truyền động phanh ABS	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ, bộ truyền động phanh	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Hệ thống lạnh				
-	Tăng đai dây curoa	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su cao áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su thấp áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến ngắt lạnh	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van tiết lưu dàn lạnh	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Lọc gió điều hòa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phin lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Hộp số chính				
-	Chốt chặn trục bánh răng dẫn hướng	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng chặn trục	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm bánh răng	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng đồng tốc	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm đồng tốc	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm đầu trục	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm vòng bi	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vành đồng tốc	Nhật Bản	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng số lùi	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục đầu vào hộp số	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục A cơ	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi trục gài số	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hệ thống treo				
-	Cụm giảm xóc trước	Trung Quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm thanh cân bằng trước	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm ổn định thanh cân bằng phía trước	Đài Loan	Bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh giằng nối thanh cân bằng trước	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chặn cho lò xo giảm xóc trước	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm giữ cho bộ giảm xóc sau	Đài Loan	Bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm lò xo giảm xóc sau	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo giảm xóc sau	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm giảm xóc sau	Đài Loan	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Cabin - thân xe				
	Gioăng trượt kính chắn gió	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa sau trái, phải	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa trước trái, phải	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa trong + nút bấm khóa cửa	Trung Quốc	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ty nâng hạ	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm giảm xóc trước	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đai ốc hãm đầu giảm xóc	Trung Quốc	Bộ	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổ trục hỗ trợ hệ thống treo trước bên phải	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh cân bằng phía trước	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bộ ổn định phía trước	Trung Quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh giằng dọc sau	Đài Loan	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh giằng ngang	Đài Loan	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Động bộ lớp xe	Việt Nam	bộ/xe	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Son xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 19: TOYOTA VIOS				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
A	VẬT TƯ CHÍNH				
1	PHÂN ĐỘNG CƠ		d.cơ		
1.1	Trang bị bên ngoài				
-	Giá treo động cơ	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT Điện động cơ				
-	Cảm biến trục khuỷu	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn				
-	Bộ lọc, van điều khiển dầu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt bơm dầu	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đồ dầu máy động cơ	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van hộp trục cam kiểm soát dầu	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cho nắp đồ dầu	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đáy các te dầu	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu				
-	Bơm xăng điện	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bình nhiên liệu	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi phun nhiên liệu	Trung Quốc	chiếc	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát				
-	Van xả nước thân máy	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà-ly hợp				
-	Puly trục khuỷu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục khuỷu	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt định vị bánh đà	Trung Quốc	Cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần dịch dọc	Trung Quốc	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vành răng bánh đà	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông bánh đà	Trung Quốc	Cái	10,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Mâm ép ly hợp đồng bộ lò xo màng	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa bị động	Nhật Bản	cum	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi trục khuỷu	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm bàn đạp ly hợp	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh công tác ly hợp	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp ly hợp	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt định vị (cho chốt khóa thanh đẩy xi lanh chính ly hợp)	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh đẩy xi lanh chính ly hợp	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn động ly hợp	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi xi lanh ly hợp	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vít xả khí	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phốt xi lanh ly hợp chính	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi ô trục	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí				
-	Xupap xả	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupap hút	Trung Quốc	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap xả	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap nạp	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo xupap	Trung Quốc	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Con đội xupap	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bánh răng cam xả	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xích cam	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ căng xích	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm tăng cam	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng nối dầu vào trục cam	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng cam hút	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cò mổ	Nhật Bản	chiếc	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng				
-	Vòng găng	Nhật Bản	Bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bạc biên	Nhật Bản	cặp	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc trục khuỷu	Nhật Bản	cặp	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc đầu nhỏ thanh truyền	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xylanh-thân máy-nắp máy				
-	Xi lanh	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xéc gioăng đại tu động cơ	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN S/C XE:				
2.1	Điện xe				
-	Dắc cắm đèn chiếu sáng	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dắc cắm đèn xính nhan trước	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn phanh	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn đèn xi nhan trước	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn pha bên phải	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn pha bên trái	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đèn hậu phải	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn, đèn báo rẽ sau	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đèn hậu trái	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây dui bóng đèn hậu	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn, đèn dự phòng	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp dây cực ắc quy	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình ắc quy khô	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cáp điện	Việt Nam	m	4,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến trục cam	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến vị trí trục khuỷu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ phía trước	Trung Quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ sau	Trung Quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến túi khí phía trước bên phải	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cân + chôi gạt mưa	Việt Nam	Bộ	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng đèn pha	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha bên phải	Việt Nam	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha, bên trái	Việt Nam	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn kết hợp phía sau bên phải	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn kết hợp phía sau bên trái	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm bình ắc quy dương	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm bình ắc quy âm	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Relay khởi động	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cầu chì phòng động cơ	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Nắp hộp cầu chì , rơ le	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp rút cầu chì	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp cảm biến túi khí	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến túi khí trước trái	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lưỡi gạt phía sau	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su gạt nước	Việt Nam	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp dây cần gạt mưa	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lưỡi gạt nước trước trái	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh giăng gạt mưa	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt nước phía trước	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Motor gạt nước kính chắn gió	Trung Quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng kẹp (cu nhê, đai siết ống)	Đài Loan	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ ly hợp nam châm	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy nén,lốc điều hòa	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly dây máy nén	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Hệ thống lái				
-	Cao su càng A dưới cả cột thép	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su càng A trên cả cột thép	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rotuyn lái trụ đứng dưới	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình dầu trợ lực lái	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ gioăng bơm trợ lái	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rotor trợ lực lái	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rôtuyn lái	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chụp thước lái	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rôtuyn lái trong	Nhật Bản	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng A hệ thống lái	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá bắt moay ơ lái bên phải	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm trợ lực lái thủy lực	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly trợ lực lái	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm thanh liên kết, thước lái	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hệ thống phanh				
-	Dây phanh tay	Trung Quốc	Dây	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su bàn đạp	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh phanh chính	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng bộ trợ lực phanh	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cu nhê (Vòng kẹp, đai siết ống)	Trung Quốc	Bộ	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm hệ thống phanh	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van chân không bầu trợ lực phanh	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bụi phanh đĩa phía trước	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Guốc phanh sau	Nhật Bản	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xi lanh phanh bánh sau	Nhật Bản	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ phanh tay	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo (để bàn đạp phanh trở lại)	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt định vị (cho thanh dây)	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt chệ	Trung Quốc	Bộ	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bàn đạp phanh	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nhãn dán thông tin dầu phanh	Việt Nam	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình chứa dầu phanh	Việt Nam	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình chứa dầu xi lanh	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc phanh bình chính xi lanh	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh chính ly hợp	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh đẩy xi lanh chính phanh	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa chốt thanh đẩy xi lanh chính	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu hỗ trợ phanh	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ, kẹp ống trợ lực phanh	Trung Quốc	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đệm phanh đĩa phía trước	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đệm, chống rít, chống ồn	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phanh đĩa	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ chốt trượt phanh đĩa	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm chữ C	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo phanh sau	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ốc xả gió phanh	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo guốc phanh sau	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp xả gió phanh sau	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ truyền động phanh ABS	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ, bộ truyền động phanh	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Hệ thống lạnh				
-	Tăng đai dây curoa	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su cao áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su thấp áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến ngắt lạnh	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van tiết lưu dàn lạnh	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió điều hòa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phin lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Hộp số chính				
-	Chốt chặn trục bánh răng dẫn hướng	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng chặn trục	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm bánh răng	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng đồng tốc	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm đồng tốc	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm đầu trục	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phe hãm vòng bi	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vành đồng tốc	Nhật Bản	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục đầu vào hộp số	Nhật Bản	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục A cơ	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi trục gài số	Nhật Bản	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hệ thống treo				
-	Cụm giảm xóc trước	Đài Loan	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm thanh cân bằng trước	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm ôn định thang cân bằng phía trước	Đài Loan	Bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh giằng nổi thanh cân bằng trước	Đài Loan	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cao su chặn cho lò xo giảm xóc trước	Việt Nam	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su đệm lò xo giảm xóc sau	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo giảm xóc sau	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm giảm xóc sau	Đài Loan	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Cabin - thân xe				
-	Gioăng trượt kính chắn gió	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa sau trái, phải	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa trước trái, phải	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa trong + nút bấm khóa cửa	Trung Quốc	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa ngoài	Trung Quốc	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ công tắc tổng điều khiển cửa bên tài	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cửa hậu	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ty nâng hạ	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm giảm xóc trước	Trung Quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đai ốc hãm đầu giảm xóc	Trung Quốc	Bộ	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổ trục hỗ trợ hệ thống treo trước bên phải	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh cân bằng phía trước	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bộ ổn định phía trước	Trung Quốc	Bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh giằng dọc sau	Đài Loan	chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh giằng ngang	Đài Loan	chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Động bộ lớp xe	Việt Nam	bộ/xe	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Son xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 20: TOYOTA HIACE				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH		đ.cơ		
1	PHẦN ĐỘNG CƠ				
1.1	Trang bị bên ngoài		đ.cơ		
-	Que thăm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly tăng dây curoa	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chân máy	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT điện động cơ		ht		
-	Cảm biến vị trí trục cam	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến vị trí trục khuỷu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến lưu lượng khí nạp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Mobin đánh lửa	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nén điện	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cao áp chống nhiễu	Trung Quốc	bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Máy phát điện	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ tiết chế máy phát điện	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ khởi động	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chôi than máy khởi động	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le bộ máy khởi động	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bộ giá đỡ chổi than máy khởi động	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn		ht		
-	Rotor bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van bơm dầu giảm áp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo van giảm áp bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi bơm dầu đáy cacte	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm lọc dầu động cơ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu, khí nạp		ht		
-	Vòi phun nhiên liệu	Việt Nam	cụm	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm vòi phun nhiên liệu	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm xăng	Trung Quốc	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu lọc xăng tinh	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ruột lọc gió	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều chỉnh áp suất nhiên liệu	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát		ht		
-	Bơm nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước làm mát	Trung Quốc	ống	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cua roa tông	Đài Loan	sợi	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình nước phụ	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ căng ngang dây curoa	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt động cơ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh quạt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lồng quạt gió động cơ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ tản nhiệt	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều chỉnh nhiệt độ	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà- ly hợp		đ.cơ		
-	Bạc cô trục khuỷu	Nhật Bản	cặp	5,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc cô trục thanh truyền	Nhật Bản	cặp	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Căn dọc trục khuỷu	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa bị động	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi vỏ bánh đà	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục khuỷu	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh đà	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt định vị bánh đà	Đài Loan	cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn ép ly hợp	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ bộ ly hợp	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí		ht		
-	Xu páp hút	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupáp xả	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn hướng xu páp xả	Trung Quốc	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn hướng xu páp nạp	Trung Quốc	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Con đội thủy lực	Trung Quốc	cái	16,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng cam xả	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Búa tăng xích cam	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xích truyền động cam	Nhật Bản	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dẫn hướng cam cong	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Dẫn hướng đường cam cong	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dẫn hướng đường cam cong số 2	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng		đ.cơ		
-	Vòng găng	Nhật Bản	bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xy lanh-thân máy-nắp máy		đ.cơ		
2	PHẦN SỬA CHỮA XE		xe		
2.1	Điện xe		xe		
-	Bình điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cọc bình điện	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cáp điện	Việt Nam	m	4,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến báo nhớt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phao báo nhiên liệu	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn sương mù	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn trần	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn xi nhan	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Còi điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Động cơ bơm nước rửa kính	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình nước rửa kính	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chổi gạt mưa	Việt Nam	bộ	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn pha bên phải	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn pha bên trái	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn đèn hậu	Việt Nam	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ dắc cắm đèn tô hợp phía sau	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tiếng gõ	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến áp suất nhớt động cơ	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến oxy	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm công tắc gạt nước kính chắn gió	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm công tắc đèn	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều chỉnh cửa số điện	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ bánh xe	Trung Quốc	Chiếc	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Dẫn động ly hợp		xe		
-	Vòng bi T	Nhật Bản	vòng	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xy lanh công tác ngắt ly hợp	Nhật Bản	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng gạt ly hợp	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lót bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp ly hợp	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh chính ly hợp	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hộp số		xe		
-	Phốt hộp số	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chân hộp số	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng truyền động bộ đồng tốc	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng chặn trục chuyên số	Đài Loan	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần sang số	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt định vị cần số	Nhật Bản	Chiếc	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Cầu xe		xe		

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Phốt trực láp	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bánh răng vi sai sau	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ vi sai cầu sau	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Các đăng		xe		
-	Cụm bi chữ thập đồng bộ	Nhật Bản	cum	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Mặt bích kết nối các đăng	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hệ thống lái		xe		
-	Bộ phốt thước lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chụp bụi thước lái	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng dầu trợ lực lái	Trung Quốc	ống	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ cột lái	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khớp các đăng trực lái	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục lái	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm trợ lực lái	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình dầu trợ lực lái	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bọc phụ vô lăng	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vô lăng	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cơ cầu lái	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rôtuyn lái	Nhật Bản	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hệ thống phanh		xe		
-	Dây phanh tay	Đài Loan	sợi	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Má phanh trước	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Má phanh sau	Đài Loan	cái	4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng dầu phanh	Trung Quốc	ống	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa trước	Đài Loan	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bánh xe	Việt Nam	Chiếc	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cân kéo phanh tay	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Pít tông phanh đồ xe	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp chân phanh	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình chứa dầu phanh	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van chân không cho bộ van	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng bộ trợ lực phanh	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bụi phanh đĩa phía trước bên phải	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bụi phanh đĩa phía trước bên trái	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston phanh đĩa trước	Nhật Bản	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xi lanh phanh bánh sau	Nhật Bản	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ guốc phanh sau	Đài Loan	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xi lanh bánh sau	Nhật Bản	Chiếc	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Hệ thống treo		xe		
-	Cao su càng A	Việt Nam	bộ	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm xóc thủy lực trước	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm xóc thủy lực sau	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su giảm xóc	Việt Nam	cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su ắc nhíp	Việt Nam	cái	16,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo phanh sau	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh cân bằng phía trước	Đài Loan	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
2.9	Hệ thống điều hòa		xe		
-	Bộ máy nén	Nhật Bản	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt gió điều hòa trong xe	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió điều hòa	Trung Quốc	cái	1	Mới 100%, đúng chủng loại
2.10	Cabin - thân xe		xe		
-	Chấn bùn	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng khung cửa trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nẹp chân kính ngoài	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng trượt kính cánh cửa	Việt Nam	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cao su khung cửa hành khách	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa cửa hậu	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cửa hậu	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ty nâng hạ cốp sau	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su treo ống xả	Việt Nam	cục	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lưới tản nhiệt	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nẹp kính cửa	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ tay nắm cửa sau bên ngoài bên phải	Trung Quốc	Bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề cửa sau bên phải	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề cửa sau bên trái	Trung Quốc	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương chiếu hậu bên phải	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương chiếu hậu bên trái	Việt Nam	Chiếc	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.11	Trang bị bổ sung				
	Bình cứu hỏa MFZ-2	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
	Búa thoát hiểm kèm dao cắt dây	Việt Nam	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Động bộ lốp xe	Việt Nam	bộ/xe	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 21: FORD RANGER				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH		đ.cơ		
1	PHẦN ĐỘNG CƠ				
1.1	Trang bị bên ngoài		đ.cơ		
-	Van xả nước	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đô dầu động cơ	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Que thăm mức dầu động cơ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT điện động cơ		ht		
-	Cảm biến trục cam	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến vị trí trục khuỷu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến lưu lượng khí nạp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm rôto máy phát điện xoay chiều	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ máy phát điện	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy phát điện có ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp máy phát điện xoay chiều	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cụm chổi than máy phát điện	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm stator	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ chổi than khởi động	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le khởi động	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Than khởi động	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tiết chế	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cáp điện	Đài Loan	m	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn		ht		
-	Cụm van một chiều	Đài Loan	cụm	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly trục dẫn động bơm	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu, khí nạp		ht		
-	Ruột lọc giấy	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su ruột gà	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao áp	Trung Quốc	ống	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van không tải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bơm lọc nhiên liệu	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp cụm lắp máy lọc không khí	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lắp ráp vòi phun nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc nhiên liệu	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ van egr	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bướm ga	Đài Loan	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát		ht		
-	Ống cao su chữ C	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su cong	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây curoa tổng	Đài Loan	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm tăng puly	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình nước bộ tản nhiệt	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm bên bộ tản nhiệt	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh quạt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm che chắn quạt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van hằng nhiệt	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà- ly hợp		đ.cơ		
-	Trục khuỷu	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bạc biên	Nhật Bản	bộ/máy	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc trục khuỷu	Nhật Bản	bộ/máy	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa li hợp	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đệm trục khuỷu	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly trục khuỷu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục khuỷu	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí		ht		
-	Trục cam	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupap xả	Nhật Bản	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupap hút	Trung Quốc	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap xả	Trung Quốc	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap nạp	Trung Quốc	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Puly trục cam	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cu roa cam	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng hãm lò xo van	Nhật Bản	vòng	16,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo nén	Đài Loan	cái	16,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm puly dẫn hướng đai cam	Đài Loan	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng		đ.cơ		
-	Vòng găng	Nhật Bản	bộ/máy	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston	Nhật Bản	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh truyền	Nhật Bản	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xy lanh-thân máy-nắp máy		đ.cơ		
-	Xi lanh	Nhật Bản	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt định vị cho nắp mặt máy	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN SỬA CHỮA XE		xe		
2.1	Điện xe		xe		
-	Bóng đèn pha	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn hậu	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn trần	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn tai xe	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Còi điện	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay gạt xi nhan + khóa đảo pha	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cân gạt mưa	Việt Nam	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình ắc quy	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc đèn đỗ xe	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình nước rửa kính	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến ô xy	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến áp suất dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến nhiệt độ nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến báo lùi	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc pin dương	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Relay nguồn tổng	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Relay điều khiển xi nhan	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Relay điều khiển quạt ĐH	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cầu chì tổng	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cầu chì	Việt Nam	cái	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha bên phải	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha bên trái	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố cảm đèn định vị	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cáp đèn pha cho bộ đèn pha	Việt Nam	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn sau kết hợp bên phải	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn kết hợp sau bên trái	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp che cụm cực ắc quy	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều khiển vòi phun	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến áp suất bộ tăng áp chân không	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm công tắc ly hợp	Trung Quốc	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm công tắc cảnh báo mở khóa	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc gạt nước kính chắn gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cảm biến áp suất turbo (dành cho turbo diesel)	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ phía trước bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ phía trước bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ sau bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ sau bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Dẫn động ly hợp				
-	Vòng bi T + cốt	Trung Quốc	vòng	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo hồi vị bán đạp	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su bán đạp ly hợp	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh chính ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hộp số		xe		
-	Cụm lắp ráp phụ để cần số	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Cầu xe		xe		
-	Bộ bạc chữ thập	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng chặn bánh răng bán trục vi sai cầu trước	Nhật Bản	vòng	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm chặn bánh răng côn chủ động vi sai cầu trước	Nhật Bản	vòng	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng chặn dầu bánh răng côn chủ động vi sai cầu trước	Đài Loan	vòng	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bánh răng vành vi sai	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm mặt bích phụ nối bánh răng côn chủ động cầu sau phía sau	Đài Loan	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ số cuối cùng vi sai sau	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giữ bạc đạn trục sau	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Các đăng		xe		
2.6	Hệ thống lái		xe		
-	Bộ phốt thước lái	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chụp bụi thước lái	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen lái ngoài	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen lái trong	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bi chữ thập các đăng	Nhật Bản	cụm	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen trụ trên dưới	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su cân bằng trước	Nhật Bản	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ngàm chống trượt lái	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phụ nắp bình chứa dầu	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình chứa dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bơm	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van điều khiển lưu lượng bơm bánh gạt	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bơm cánh gạt	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rắc co công hút	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ vô lăng	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm lắp ráp phụ đầu thanh giằng bên phải	Trung Quốc	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ chụp bụi lái bên phải	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hệ thống phanh		xe		
-	Dây phanh tay	Trung Quốc	sợi	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ má phanh + cốt phanh trước	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ má phanh + cốt phanh sau	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su bỏ dầu	Đài Loan	m	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Siêu + cupben + chụp bụi	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su bàn đạp phanh	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo (để bàn đạp phanh trở lại)	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp phanh	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm lắp ráp phụ xi lanh	Trung Quốc	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm nắp bình chứa dầu phanh	Đài Loan	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc bình chứa xi lanh chính phanh	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu trợ lực phanh	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm van một chiều chân không	Trung Quốc	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ, kẹp ống trợ lực phanh	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm xi lanh đĩa	Đài Loan	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cụm phanh đĩa bên trái	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cụm phanh đĩa bên phải	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phanh đĩa phải	Đài Loan	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston phanh đĩa	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đệm chống rít phanh đĩa phía trước	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xi lanh bánh sau	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo tang trống phanh sau	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ guộc phanh sau	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo tang trống sau	Trung Quốc	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt điều chỉnh tự động phanh sau bên phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt điều chỉnh tự động phanh sau bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Hệ thống treo		xe		
-	Cụm giảm chấn lò xo trước	Đài Loan	cụm	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh cân bằng	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm, bộ ôn định phía trước	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp giảm xóc, giảm xóc, sau bên phải	Nhật Bản	hộp	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm lắp ráp phụ chốt, giá đỡ lò xo sau	Đài Loan	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phụ gối đỡ, bu lông chữ U lò xo bên trái	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm xóc thủy lực sau	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.9	Hệ thống điều hòa				
-	Cụm ly hợp nam châm	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm quạt gió	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van tiết lưu	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ khuếch đại không khí	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ bọc máy sưởi	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Núm vận điều khiển quạt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm dàn ngưng	Trung Quốc	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phin lọc	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc áp suất ga	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió điều hòa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su cao áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su thấp áp	Trung Quốc	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gas lạnh	Việt Nam	kg	1,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dầu lọc lạnh	Việt Nam	chai	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.10	Cabin - thân xe		xe		

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cao su chắn bùn cả nẹp	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa trước trái, phải	Việt Nam	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa hậu	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng khung cửa trước trái, phải	Đài Loan	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ nâng hạ kính xe bằng điện	Đài Loan	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chắn nắng phụ	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ty nâng hạ cánh cửa hậu	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ cản trước bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ cản trước bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm chắn cản trước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm che cản trước giữa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ lưới tản nhiệt	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề khoá cửa	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ khoá cửa trước bên phải	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ khoá cửa trước bên trái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề, cửa trước, phía trên bên phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề, cửa trước, phía trên bên trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Động cơ hộp bộ điều chỉnh cửa sổ điện phải	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề, cửa trước, bên phải dưới	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Động cơ lắp ráp bộ điều chỉnh cửa sổ điện trái	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề, cửa trước, bên trái dưới	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều chỉnh cửa sổ phụ bên trái	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương nội thất	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ gương ngoài bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ gương ngoài bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương kính bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương kính bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm gương ngoài bên phải	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm gương ngoài bên trái	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Động bộ lớp xe	Việt Nam	bộ/xơ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 22: FORD RANGER				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH		đ.cơ		
1	PHẦN ĐỘNG CƠ				
1.1	Trang bị bên ngoài		đ.cơ		
-	Van xả nước	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đò dầu động cơ	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Que thăm mức dầu động cơ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT điện động cơ		ht		
-	Cảm biến trục cam	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến vị trí trục khuỷu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến lưu lượng khí nạp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cụm van điều khiển EGR điện	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm rôto máy phát điện xoay chiều	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ máy phát điện	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy phát điện có ly hợp	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp máy phát điện xoay chiều	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm chổi than máy phát điện	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ chổi than khởi động	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le khởi động	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Than khởi động	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tiết chế	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cáp điện	Đài Loan	m	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn		ht		
-	Cụm van một chiều	Đài Loan	cụm	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly trục dẫn động bơm	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu, khí nạp		ht		
-	Ruột lọc giấy	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su ruột gà	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao áp	Trung Quốc	ống	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van không tải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bơm lọc nhiên liệu	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp cụm lắp máy lọc không khí	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lắp ráp vòi phun nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc nhiên liệu	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ van egr	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bướm ga	Đài Loan	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát		ht		
-	Ống cao su chữ C	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su cong	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây curoa tổng	Đài Loan	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm tăng puly	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình nước bộ tản nhiệt	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm bên bộ tản nhiệt	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh quạt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm che chắn quạt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van hằng nhiệt	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà- ly hợp		đ.cơ		
-	Trục khuỷu	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bạc biên	Nhật Bản	bộ/máy	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc trục khuỷu	Nhật Bản	bộ/máy	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa li hợp	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vành răng bánh đà	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đệm trục khuỷu	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly trục khuỷu	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục khuỷu	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí		ht		

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Trục cam	Nhật Bản	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupap xả	Trung Quốc	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupap hút	Trung Quốc	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap xả	Trung Quốc	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap nạp	Trung Quốc	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly trục cam	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cu roa cam	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng hãm lò xo van	Đài Loan	vòng	16,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo nén	Đài Loan	cái	16,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm puly dẫn hướng đai cam	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng		đ.cơ		
-	Vòng găng	Nhật Bản	bộ/máy	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston	Nhật Bản	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh truyền	Nhật Bản	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xy lanh-thân máy-nắp máy		đ.cơ		
-	Xi lanh	Nhật Bản	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt định vị cho nắp mặt máy	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN SỬA CHỮA XE		xe		
2.1	Điện xe		xe		
-	Bóng đèn pha	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn hậu	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn trần	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn tai xe	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Còi điện	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay gạt xi nhan + khóa đảo pha	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cần gạt mưa	Việt Nam	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình ác quy	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc đèn đồ xe	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình nước rửa kính	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến ô xy	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến báo áp suất dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến nhiệt độ nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến bảo lùì	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công kẹp pin dương	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Relay nguồn tổng	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Relay điều khiển xi nhan	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Relay điều khiển quạt ĐH	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cầu chì tổng	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cầu chì	Việt Nam	cái	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha bên phải	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha bên trái	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổ cắm đèn định vị	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cáp đèn pha cho bộ đèn pha	Việt Nam	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn sau kết hợp bên phải	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm đèn kết hợp sau bên trái	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp che cụm cực ác quy	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bộ điều khiển vòi phun	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến áp suất bộ tăng áp chân không	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm công tắc ly hợp	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm công tắc chia khóa khởi động	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm công tắc cảnh báo mở khóa	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc gạt nước kính chắn gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến áp suất turbo (dành cho turbo diesel)	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ phía trước bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ phía trước bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ sau bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ sau bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Dẫn động ly hợp				
-	Vòng bi T + cốt	Nhật Bản	vòng	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng cao su	Việt Nam	ổng	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo hồi vị bán đạp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su bán đạp ly hợp	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh chính ly hợp	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hộp số		xe		
-	Cụm lắp ráp phụ đề cần số	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Cầu xe		xe		
-	Bộ bạc chữ thập	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng chặn bánh răng bán trục vi sai cầu trước	Đài Loan	vòng	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm chặn bánh răng côn chủ động vi sai cầu trước	Đài Loan	vòng	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng chặn dầu bánh răng côn chủ động vi sai cầu trước	Đài Loan	vòng	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bánh răng vành vi sai	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm mặt bích phụ nối bánh răng côn chủ động cầu sau phía sau	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ số cuối cùng vi sai sau	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giữ bạc đạn trục sau	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Các đăng		xe		
2.6	Hệ thống lái		xe		
-	Bộ phốt thước lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chụp bụi thước lái	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen lái ngoài	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen lái trong	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bi chữ thập các đăng	Nhật Bản	cụm	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen trụ trên dưới	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su cân bằng trước	Việt Nam	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ngàm chống trượt lái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phụ nắp bình chứa dầu	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình chứa dầu	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bơm	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van điều khiển lưu lượng bơm bánh gạt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bơm cánh gạt	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rắc co công hút	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ vô lăng	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm lắp ráp phụ đầu thanh giằng bên phải	Trung Quốc	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bộ chụp bụi lái bên phải	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hệ thống phanh		xe		
-	Dây phanh tay	Trung Quốc	sợi	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ má phanh + cốt phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ má phanh + cốt phanh sau	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng cao su bổ dầu	Việt Nam	m	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu + cupben + chụp bụi	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su bàn đạp phanh	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo (đê bàn đạp phanh trở lại)	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp phanh	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm lắp ráp phụ xi lanh	Đài Loan	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm nắp bình chứa dầu phanh	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc bình chứa xi lanh chính phanh	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu trợ lực phanh	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm van một chiều chân không	Đài Loan	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ, kẹp ống trợ lực phanh	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm xi lanh đĩa	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cụm phanh đĩa bên trái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cụm phanh đĩa bên phải	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phanh đĩa phải	Đài Loan	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston phanh đĩa	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đệm chống rít phanh đĩa phía trước	Trung Quốc	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xi lanh bánh sau	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo tang trống phanh sau	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ guộc phanh sau	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo tang trống sau	Trung Quốc	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cân gạt điều chỉnh tự động phanh sau bên phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cân gạt điều chỉnh tự động phanh sau bên trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Hệ thống treo		xe		
-	Cụm giảm chấn lò xo trước	Đài Loan	cụm	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh cân bằng	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm, bộ ổn định phía trước	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp giảm xóc, giảm xóc, sau bên phải	Nhật Bản	hộp	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm lắp ráp phụ chốt, giá đỡ lò xo sau	Trung Quốc	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phụ gối đỡ, bu lông chữ U lò xo bên trái	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm xóc thủy lực sau	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.9	Hệ thống điều hòa				
-	Cụm ly hợp nam châm	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm quạt gió	Trung Quốc	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van tiết lưu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ khuếch đại không khí	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ bọc máy sưởi	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Núm vặn điều khiển quạt	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm dàn ngưng	Đài Loan	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phin lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc áp suất ga	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Lọc gió điều hòa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su cao áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su thấp áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gas lạnh	Việt Nam	kg	1,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dầu lọc lạnh	Việt Nam	chai	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.10	Cabin - thân xe		xe		
-	Cao su chắn bùn cả nẹp	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa trước trái, phải	Đài Loan	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa hậu	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng khung cửa trước trái, phải	Đài Loan	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ nâng hạ kính xe bằng điện	Việt Nam	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chắn nắng phụ	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ty nâng hạ cánh cửa hậu	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ cần trước bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ cần trước bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tâm chắn cần trước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tâm che cần trước giữa	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ lưới tản nhiệt	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề khóa cửa	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ khóa cửa trước bên phải	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ khóa cửa trước bên trái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề, cửa trước, phía trên bên phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề, cửa trước, phía trên bên trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Động cơ hộp bộ điều chỉnh cửa sổ điện phải	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề, cửa trước, bên phải dưới	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Động cơ lắp ráp bộ điều chỉnh cửa sổ điện trái	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề, cửa trước, bên trái dưới	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều chỉnh cửa sổ phụ bên trái	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương nội thất	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ gương ngoài bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ gương ngoài bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương kính bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương kính bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm gương ngoài bên phải	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm gương ngoài bên trái	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Động bộ lốp xe	Việt Nam	bộ/xe	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 23: FORD LASER				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH		đ.cơ		
1	PHẦN ĐỘNG CƠ				
1.1	Trang bị bên ngoài		đ.cơ		
-	Nắp đồ dầu động cơ	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Van xả nước	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT điện động cơ		ht		
-	Cảm biến trục cam	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến vị trí trục khuỷu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến lưu lượng khí nạp	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm van điều khiển EGR điện	Trung Quốc	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Than khởi động	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Than máy phát	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tiết chế	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cáp điện	Việt Nam	m	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ máy phát điện	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm rôto máy phát điện xoay chiều	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly máy phát điện có ly hợp	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp máy phát điện xoay chiều	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm stator	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ chổi than khởi động	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le khởi động	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn		ht		
-	Que thăm mức dầu động cơ	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly bơm dầu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu, khí nạp		ht		
-	Ruột lọc giấy	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su ruột gà	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao áp	Trung Quốc	ống	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van không tải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bơm lọc nhiên liệu	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp cụm lắp máy lọc không khí	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống lắp ráp vòi phun nhiên liệu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc nhiên liệu	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bướm ga	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát		ht		
-	Ống cao su chữ C	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su cong	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây curoa tổng	Đài Loan	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm tăng puly	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình nước bộ tản nhiệt	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm bên bộ tản nhiệt	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh quạt	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm che chắn quạt	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van hằng nhiệt	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà- ly hợp		đ.cơ		
-	Trục khuỷu	Mỹ	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bạc biên	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc trục khuỷu	Nhật Bản	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đệm trục khuỷu	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa li hợp	Mỹ	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Puly trục khuỷu	Mỹ	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng trục khuỷu	Mỹ	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí		ht		
-	Trục cam	Mỹ	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupap xả	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupap hút	Trung Quốc	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap xả	Trung Quốc	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap nạp	Trung Quốc	Cái	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly trục cam	Mỹ	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cu loa cam	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm puly dẫn hướng đai cam	Đài Loan	cum	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly trục dẫn động bơm	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cùm piston-thanh truyền-vòng găng		đ.cơ		
-	Vòng găng	Mỹ	bộ/xơ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh	Mỹ	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston	Mỹ	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh truyền	Mỹ	Cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cùm xy lanh-thân máy-nắp máy		đ.cơ		
-	Chốt định vị cho nắp mặt máy	Việt Nam	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN SỬA CHỮA XE		xe		
2.1	Điện xe		xe		
-	Bóng đèn pha	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn hậu	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn trần	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn tai xe	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Còi điện	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay gạt xi nhan + khóa đảo pha	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cân gạt mưa	Đài Loan	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình ắc quy	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc đèn đồ xe	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình nước rửa kính	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến ô xy	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến bảo áp suất dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến nhiệt độ nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến bảo lùì	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công kẹp pin dương	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Relay nguồn tổng	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Relay điều khiển xi nhan	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Relay điều khiển quạt ĐH	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cầu chì tổng	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cầu chì	Việt Nam	cái	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha bên phải	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha bên trái	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổ cắm đèn định vị	Việt Nam	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cáp đèn pha cho bộ đèn pha	Việt Nam	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm đèn sau kết hợp bên phải	Việt Nam	cum	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cụm đèn kết hợp sau bên trái	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây tổ hợp phía sau bên trái	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều khiển vòi phun	Mỹ	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến áp suất bộ tăng áp chân không	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm công tắc ly hợp	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm công tắc khởi động ly hợp	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm công tắc chia khóa khởi động	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm công tắc cảnh báo mở khóa	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc gạt nước kính chắn gió	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ phía trước bên phải	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ phía trước bên trái	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ sau bên trái	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ sau bên phải	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Dẫn động ly hợp		xe		
-	Vòng bi T + cốt	Nhật Bản	vòng	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng cao su	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su bàn đạp ly hợp	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh xy lạp chính	Mỹ	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hộp số		xe		
-	Cụm lắp ráp phụ đề cân số	Trung Quốc	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Cầu xe		xe		
-	Bộ bạc chữ thập	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng chặn bánh răng bán trục vi sai cầu trước	Đài Loan	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm chặn bánh răng côn chủ động vi sai cầu trước	Đài Loan	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng chặn dầu bánh răng côn chủ động vi sai cầu trước	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bánh răng vành vi sai	Mỹ	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giữ bạc đạn trục sau	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Các đăng		xe		
2.6	Hệ thống lái		xe		
-	Bộ phốt thước lái	Mỹ	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chụp bụi thước lái	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen lái ngoài	Mỹ	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen lái trong	Mỹ	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bi chữ thập các đăng lái	Nhật Bản	cụm	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen trụ trên dưới	Mỹ	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su cân bằng trước	Việt Nam	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ngàm chống trượt lái	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phụ nắp bình chứa dầu	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình chứa dầu	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bơm	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van điều khiển lưu lượng bơm bánh gạt	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bơm cánh gạt	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rắc co công hút	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ vô lăng	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm lắp ráp phụ đầu thanh giằng bên phải	Đài Loan	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ chụp bụi lái bên phải	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cụm lắp ráp phụ đầu cuối lái	Đài Loan	cụm	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hệ thống phanh		xe		
-	Dây phanh tay	Đài Loan	sợi	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ má phanh + cốt phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ má phanh + cốt phanh sau	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su bổ đầu	Việt Nam	m	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu + cupben + chụp bụi	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su bàn đạp phanh	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo hồi vị bán đạp	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm chắn dầu tang trống phanh, phải/trái	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo (đề bán đạp phanh trở lại)	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bàn đạp phanh	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm lắp ráp phụ xi lanh	Trung Quốc	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm nắp bình chứa dầu phanh	Việt Nam	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc bình chứa xi lanh chính phanh	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bầu trợ lực phanh	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng bộ trợ lực phanh	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm van một chiều chân không	Trung Quốc	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ, kẹp ống trợ lực phanh	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm xi lanh đĩa	Mỹ	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cụm phanh đĩa bên trái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cụm phanh đĩa bên phải	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phanh đĩa phải	Đài Loan	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đệm chống rít phanh đĩa phía trước	Trung Quốc	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ xi lanh bánh sau	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo tang trống phanh sau	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ gioăng phốt xi lanh bánh sau	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ guộc phanh sau	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lò xo tang trống sau	Trung Quốc	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Hệ thống treo		xe		
-	Giảm xóc thủy lực sau	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh cân bằng	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm, bộ ổn định phía trước	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Hộp giảm xóc, giảm xóc, sau bên phải	Đài Loan	hộp	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm lắp ráp phụ chốt, giá đỡ lò xo sau	Trung Quốc	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm phụ gối đỡ, bu lông chữ U lò xo bên trái	Đài Loan	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.9	Hệ thống điều hòa		xe		
-	Cụm quạt gió	Trung Quốc	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van tiết lưu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ khuyếch đại không khí	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vỏ bọc máy sưởi	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Núm vận điều khiển quạt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm dàn ngưng	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm ly hợp nam châm	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phin lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc áp suất ga	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Lọc gió điều hòa	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su cao áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su thấp áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gas lạnh	Việt Nam	kg	1,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dầu lọc lạnh	Việt Nam	chai	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.10	Cabin - thân xe		xe		
-	Cao su chắn bùn cả nẹp	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa trước trái, phải	Đài Loan	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa hậu	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng khung cửa trước trái, phải	Đài Loan	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ khóa cửa cabin	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ nâng hạ kính xe bằng điện	Việt Nam	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chân nâng phụ	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ty nâng hạ cánh cửa hậu	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ cản trước bên phải	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ cản trước bên trái	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm chắn cản trước	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm che cản trước giữa	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề khoá cửa	Đài Loan	Cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ khóa cửa trước bên phải	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ khóa cửa trước bên trái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề, cửa trước, phía trên bên phải	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề, cửa trước, phía trên bên trái	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Động cơ hộp bộ điều chỉnh cửa sổ điện phải	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề, cửa trước, bên phải dưới	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Động cơ lắp ráp bộ điều chỉnh cửa sổ điện trái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề, cửa trước, bên trái dưới	Đài Loan	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều chỉnh cửa sổ phụ bên trái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương nội thất	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương kính bên phải	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương kính bên trái	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Động bộ lốp xe	Việt Nam	bộ/xe	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phớt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 24: MITSUBISHI ZINGER				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH		đ.cơ		
1	PHẦN ĐỘNG CƠ				
1.1	Trang bị bên ngoài		đ.cơ		
-	Nắp đô dầu động cơ	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van xả nước	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT điện động cơ		ht		
-	Giá đỡ máy phát điện	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến lưu lượng khí nạp	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cụm van điều khiển EGR điện	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến vị trí trục khuỷu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến vị trí trục cam	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn		ht		
-	Lọc dầu bôi trơn	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su dầu	Việt Nam	m	1,4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đóng xy lanh máy	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thước đo mức dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đo mức dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng kín dầu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm vách ngăn dầu	Trung Quốc	tấm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp dây curoa cam bên dưới	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm giá đỡ lọc dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm làm kín bơm	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc dầu	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt đầu trục cơ	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt đầu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng bơm dầu hộp số	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt thân bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc nhớt hộp số	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm, thân van	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá treo lọc dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thước đo mức dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đo mức dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng mặt máy	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng kín dầu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm vách ngăn dầu	Đài Loan	tấm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp che dây đai	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp dây curoa cam bên dưới	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm giá đỡ lọc dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm làm kín bơm	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc dầu	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt đầu trục cơ	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt chặn nhớt bugi	Đài Loan	cái	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt đầu, trục cam	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng nắp quy lát	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt đầu trục khuỷu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giữ phốt chính phía sau	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nạp dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu, khí nạp, khí xả		ht		
-	Cụm bơm xăng	Trung Quốc	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su 1 lớp bố	Việt Nam	ống	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	0,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kim phun	Nhật Bản	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Giá đỡ, bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống, nhiên liệu áp suất cao	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây treo ống nạp nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp đường ống nhiên liệu	Trung Quốc	cái	7,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ, bình hơi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cụm lọc gió	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió động cơ xe	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn không khí	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn không khí nạp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng làm kín	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng buồng điều áp	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm công vào	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm, ống xả	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc bình nhiên liệu	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến đo nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van an toàn, bình nhiên liệu	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp đường ống nhiên liệu 1	Trung Quốc	cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp đường ống nhiên liệu 2	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp đường ống nhiên liệu 3	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp đường ống nhiên liệu 4	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hơi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp, bộ tản nhiệt	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu bộ tản nhiệt	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ căng dây đai tự động	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt, làm mát	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phụ kiện, ống nước làm mát	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều chỉnh nhiệt độ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến lưu lượng không khí	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khung bộ lọc không khí	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ ống xả	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát		ht		
-	Ống cao su chữ C	Việt Nam	cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm nước liên tục	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van hằng nhiệt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa xả nước	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bộ tản nhiệt	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình bộ tản nhiệt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình tản nhiệt	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát treo bộ làm mát	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly tỳ rãnh	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly tăng đai	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi ti dây curoa tổng	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đầu vào máy bơm nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Nắp bộ tản nhiệt	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình bộ tản nhiệt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình tản nhiệt	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát treo bộ làm mát	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đầu vào máy bơm nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà- ly hợp		đ.cơ		
-	Lá côn	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi T + Cốt bi T	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo piston ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí		ht		
-	Xupap xả	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupap hút	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap xả	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap nạp	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cu roa truyền động cam	Đài Loan	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tăng đai dây curoa	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gudong KT	Đài Loan	cái	5,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt làm kín	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ gioăng nắp che curoa đai cam	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi tỷ cam	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt trục cam	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây đai cam	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly tỷ đai	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa cam biên góc trục khuỷu - trục cơ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bi tăng cam	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt ghít	Đài Loan	cái	12,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tăng cam thủy lực	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục quay bánh răng trục cam truyền động	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng		đ.cơ		
-	Vòng găng	Nhật Bản	bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bạc biên, bạc trục khuỷu	Nhật Bản	bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh truyền	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục cam	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục khuỷu	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bạc biên	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc trục khuỷu	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa cam biên góc trục khuỷu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xi lanh-thân máy-nắp máy				
-	Xi lanh	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN SỬA CHỮA XE				
2.1	Điện điều khiển- điện xe				
-	Đèn pha	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn cốp hậu	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến báo lùi	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cảm biến báo tốc độ	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến báo nhiệt độ nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc chân phanh	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến áp suất dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cáp còi	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cân + chổi gạt mưa	Việt Nam	bộ	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Mô tơ gạt mưa cốp hậu	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình nước rửa kính	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Than máy phát	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình ắc quy	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cọc bình điện	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cầu chì	Việt Nam	cái	20,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Than khởi động	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Mobin đánh lửa	Nhật Bản	cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nến điện	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cao áp chống nhiễu	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cáp điện	Việt Nam	m	4,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đui đèn pha	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn hậu	Việt Nam	cái	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm phản quang	Đài Loan	tấm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi phun nước rửa kính	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phao bình nước rửa kính chắn gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le còi	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc, đèn cửa	Việt Nam	cái	5,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le ABS	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le cửa số điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le đèn sương mù	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cọc bình	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm khóa bình	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ ắc quy	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khung đặt giá ắc quy	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đuôi máy đề	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bộ khởi động	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn, đèn pha	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn, đèn cos	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đui đèn pha bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đui đèn pha bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha, trái	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha, phải	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn, biên số	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đui đèn hậu	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn hậu 1	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn hậu 2	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn hậu 3	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Ống nước rửa kính chắn gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp, bình rửa kính chắn gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đổ nước vào bình	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính đồng hồ	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le, cửa số điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc, cửa số trời	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Dẫn động ly hợp		xe		
-	Lá côn	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi T + Cốt bi T	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su bàn đạp ly hợp	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hộp số		xe		
-	Phốt dầu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng bơm dầu hộp số	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt thân bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc nhớt hộp số	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Cầu xe		xe		
-	Tắc kê ốc lớp 1 tầng	Trung Quốc	bộ	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi vi sai chính	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Núm cần sang số	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi vi sai	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ, lớp dự phòng	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khung vi sai bên phải	Trung Quốc	khung	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khung vi sai bên trái	Trung Quốc	khung	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi vi sai chính	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát lắp lò xo	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Các đăng		xe		
-	Cụm bi chữ thập đồng bộ	Nhật Bản	cụm	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm bi treo trục các đăng	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hệ thống lái		xe		
-	Bát lắp lò xo	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cáp phanh tay	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt phanh	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ kẹp phanh	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cân dây phanh tay	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cân gạt phanh chân	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Guộc phanh	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cuppen chụp bụi phanh sau	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình chứa dầu phanh	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống phanh chính	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cân bàn đạp phanh	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Mã cao su bàn đạp phanh	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp che dưới cột lái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm lắp thanh răng	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Van điều khiển trợ lực lái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi thước lái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình chứa dầu	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu nắp bình dầu	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bình dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt dầu trục bom dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hệ thống phanh		xe		
-	Má phanh đĩa trước	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây phanh tay	Nhật Bản	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Guốc + má phanh sau	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su phanh	Việt Nam	ống	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi	Nhật Bản	vòng	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tâm lót phanh bên trái	Đài Loan	tâm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tâm lót phanh bên phải	Đài Loan	tâm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần dây phanh tay bên trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần dây phanh tay bên phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt phanh chân bên trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt phanh chân bên phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Guốc phanh trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Guốc phanh phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Hệ thống treo		xe		
-	Chụp bụi rô tuyen	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chụp bụi thước lái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen lái ngoài (trái + phải)	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen cân bằng	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm xóc thủy lực sau	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chân máy cột thép	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chân hộp số	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su thanh giằng chéo	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su giảm xóc	Việt Nam	cục	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm xóc thủy lực sau	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.9	Hệ thống điều hòa		xe		
-	Quạt điều hòa	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nút che bảng điều khiển	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ máy nén	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt giàn nóng	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le quạt giàn nóng	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van tiết lưu dàn lạnh	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió điều hòa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phin lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gas lạnh	Việt Nam	kg	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dầu lọc lạnh	Việt Nam	chai	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.10	Cabin - thân xe		xe		
-	Gioăng kính chắn gió	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương chiếu hậu ngoài	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương chiếu hậu trong	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Khóa nắp ca bô	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm cách nhiệt nắp ca bô	Việt Nam	tấm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nẹp chân kính ngoài	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa trước, sau	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng khung cửa trước, sau	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa trong	Trung Quốc	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đuôi tay mở cửa	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ quay kính bằng điện	Việt Nam	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc lên kính tổng	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở khóa cốp phụ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ty nâng hạ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay vịn trần xe	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thảm lót sàn xe	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chấn bùn bánh xe	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm chặn văng nước	Trung Quốc	tấm	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh treo chấn bùn	Trung Quốc	thanh	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát lắp biển số	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp lưới tản nhiệt	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề mui xe	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cáp khóa mui xe	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm chấn mũi capô	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng chắn nước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng chắn nước mũi xe	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay nắm mở khóa mui xe	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh chống nắp capô	Việt Nam	thanh	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương cửa	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp che cửa loa	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm chặn văng nước bên phải	Trung Quốc	tấm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm chặn văng nước bên trái	Trung Quốc	tấm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm gia cố bên phải	Trung Quốc	tấm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm gia cố bên trái	Trung Quốc	tấm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh treo chấn bùn phải	Trung Quốc	thanh	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh treo chấn bùn trái	Trung Quốc	thanh	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ cản trước bên phải	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ cản trước bên trái	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp, lưới tản nhiệt	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng chắn nước bên phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng chắn nước bên trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa mui xe	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề cửa trước, sau bên phải	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề cửa trước, sau bên trái	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trang trí, cửa số phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trang trí, cửa số trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương & giá đỡ, cửa, bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương & giá đỡ, cửa, bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp che cửa loa trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Nắp che cửa loa phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Động bộ lốp xe	Việt Nam	bộ/xe	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 25: MITSUBISHI ZINGER				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH		đ.cơ		
1	PHẦN ĐỘNG CƠ				
1.1	Trang bị bên ngoài		đ.cơ		
-	Nắp đô dầu động cơ	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van xả nước	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT điện động cơ		ht		
-	Giá đỡ máy phát điện	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến lưu lượng khí nạp	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm van điều khiển EGR điện	Nhật Bản	cum	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến vị trí trục khuỷu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến vị trí trục cam	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn		ht		
-	Lọc dầu bôi trơn	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su dầu	Việt Nam	m	1,4	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đóng xy lanh máy	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thước đo mức dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đo mức dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng kín dầu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm vách ngăn dầu	Trung Quốc	tấm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp dây curoa cam bên dưới	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm giá đỡ lọc dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm làm kín bom	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc dầu	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt đầu trục cơ	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt dầu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng bom dầu hộp số	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt thân bom dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc nhớt hộp số	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm, thân van	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá treo lọc dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng bom dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thước đo mức dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đo mức dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng mặt máy	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng kín dầu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm vách ngăn dầu	Đài Loan	tấm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp che dây đai	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Nắp dây curoa cam bên dưới	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm giá đỡ lọc dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm làm kín bơm	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc dầu	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt đầu trục cơ	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt chân nhốt bugi	Đài Loan	cái	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt đầu, trục cam	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng nắp quy lát	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt đầu trục khuỷu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giữ phốt chính phía sau	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nạp dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu, khí nạp, khí xả		ht		
-	Cụm bơm xăng	Trung Quốc	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su 1 lớp bố	Việt Nam	ống	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su	Việt Nam	m	0,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kim phun	Nhật Bản	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ, bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống, nhiên liệu áp suất cao	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây treo ống nạp nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp đường ống nhiên liệu	Trung Quốc	cái	7,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ, bình hơi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cụm lọc gió	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió động cơ xe	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn không khí	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn không khí nạp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng làm kín	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng buồng điều áp	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm công vào	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm, ống xả	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc bình nhiên liệu	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến đo nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van an toàn, bình nhiên liệu	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp đường ống nhiên liệu 1	Trung Quốc	cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp đường ống nhiên liệu 2	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp đường ống nhiên liệu 3	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp đường ống nhiên liệu 4	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dẫn nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống hơi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp, bộ tản nhiệt	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu bộ tản nhiệt	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ căng dây đai tự động	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt, làm mát	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phụ kiện, ống nước làm mát	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều chỉnh nhiệt độ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cảm biến lưu lượng không khí	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khung bộ lọc không khí	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ ống xả	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát		ht		
-	Ống cao su chữ C	Việt Nam	cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm nước liên tục	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van hằng nhiệt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa xả nước	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bộ tản nhiệt	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình bộ tản nhiệt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình tản nhiệt	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát treo bộ làm mát	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly tỷ rãnh	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly tăng đai	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi ti dây curoa tổng	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đầu vào máy bơm nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bộ tản nhiệt	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình bộ tản nhiệt	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình tản nhiệt	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát treo bộ làm mát	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đầu vào máy bơm nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà- ly hợp		đ.cơ		
-	Lá côn	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi T + Cốt bi T	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo piston ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo ly hợp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí		ht		
-	Xupap xả	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupap hút	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap xả	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống ghít xupap nạp	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cu roa truyền động cam	Đài Loan	soi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tăng đai dây curoa	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gudong KT	Đài Loan	cái	5,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt làm kín	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ gioăng nắp che curoa đai cam	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi tỷ cam	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt trục cam	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây đai cam	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly tỷ đai	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa cảm biến góc trục khuỷu - trục cơ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bi tăng cam	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt ghít	Đài Loan	cái	12,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tăng cam thủy lực	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục quay bánh răng trục cam truyền động	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng		đ.cơ		

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Vòng găng	Nhật Bản	bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bạc biên, bạc trục khuỷu	Nhật Bản	bộ/xe	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh truyền	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục cam	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục khuỷu	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bạc biên	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc trục khuỷu	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đĩa cam biên góc trục khuỷu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xi lanh-thân máy-nắp máy				
-	Xi lanh	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN SỬA CHỮA XE				
2.1	Điện điều khiển- điện xe				
-	Đèn pha	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đèn cốp hậu	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến báo lùi	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến báo tốc độ	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến báo nhiệt độ nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc chân phanh	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến áp suất dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cáp còi	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ cần + chổi gạt mưa	Việt Nam	bộ	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Mô tơ gạt mưa cốp hậu	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình nước rửa kính	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Than máy phát	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình ắc quy	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cọc bình điện	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cầu chì	Việt Nam	cái	20,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Than khởi động	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Mobin đánh lửa	Nhật Bản	cái	3,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nén điện	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cao áp chống nhiễu	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây cáp điện	Việt Nam	m	4,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đui đèn pha	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn hậu	Việt Nam	cái	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm phản quang	Đài Loan	tấm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi phun nước rửa kính	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phao bình nước rửa kính chắn gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le còi	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc, đèn cửa	Việt Nam	cái	5,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le ABS	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le cửa số điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le đèn sương mù	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cọc bình	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm khóa bình	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bình điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ ốc quy	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khung đặt giá ốc quy	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc khởi động	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đuôi máy đề	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bộ khởi động	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn, đèn pha	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn, đèn cos	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đui đèn pha bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đui đèn pha bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha, trái	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha, phải	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn, biển số	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đui đèn hậu	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn hậu 1	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn hậu 2	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn hậu 3	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước rửa kính chắn gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp, bình rửa kính chắn gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đổ nước vào bình	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính đồng hồ	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le, cửa số điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc, cửa số trời	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Dẫn động ly hợp		xe		
-	Lá côn	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi T + Cốt bi T	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su bàn đạp ly hợp	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hộp số		xe		
-	Phốt dầu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng bơm dầu hộp số	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt thân bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc nhớt hộp số	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Cầu xe		xe		
-	Tắc kê ốc lớp 1 tầng	Trung Quốc	bộ	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi vi sai chính	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Núm cần sang số	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi vi sai	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ, lớp dự phòng	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khung vi sai bên phải	Trung Quốc	khung	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khung vi sai bên trái	Trung Quốc	khung	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi vi sai chính	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát lắp lò xo	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Các đăng		xe		
-	Cụm bi chữ thập đồng bộ	Nhật Bản	cụm	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cụm bi treo trục các đăng	Nhật Bản	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hệ thống lái		xe		
-	Bát lắp lò xo	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cáp phanh tay	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt phanh	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ kẹp phanh	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần đẩy phanh tay	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt phanh chân	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Guốc phanh	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cuppen chụp bụi phanh sau	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình chứa dầu phanh	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống phanh chính	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần bàn đạp phanh	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Má cao su bàn đạp phanh	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp che trên cột lái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp che dưới cột lái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm lắp thanh răng	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van điều khiển trợ lực lái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi thước lái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình chứa dầu	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu nắp bình dầu	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bình dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt dầu trục bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hệ thống phanh		xe		
-	Má phanh đĩa trước	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây phanh tay	Nhật Bản	sợi	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Guốc + má phanh sau	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống cao su phanh	Việt Nam	ống	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng bi	Nhật Bản	vòng	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm lót phanh bên trái	Đài Loan	tấm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm lót phanh bên phải	Đài Loan	tấm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần đẩy phanh tay bên trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần đẩy phanh tay bên phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt phanh chân bên trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt phanh chân bên phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Guốc phanh trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Guốc phanh phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Hệ thống treo		xe		
-	Chụp bụi rô tuyen	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chụp bụi thước lái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen lái ngoài (trái + phải)	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen cân bằng	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm xóc thủy lực sau	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chân máy cột thép	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chân hộp số	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Cao su thanh giăng chéo	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su giảm xóc	Việt Nam	cục	8,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm xóc thủy lực sau	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.9	Hệ thống điều hòa		xe		
-	Quạt điều hòa	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nút che bảng điều khiển	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ máy nén	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh quạt dàn nóng	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt giàn nóng	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le quạt giàn nóng	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van tiết lưu dàn lạnh	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió điều hòa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phin lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gas lạnh	Việt Nam	kg	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dầu lọc lạnh	Việt Nam	chai	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.10	Cabin - thân xe		xe		
-	Gioăng kính chắn gió	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương chiếu hậu ngoài	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương chiếu hậu trong	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa nắp ca bô	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm cách nhiệt nắp ca bô	Việt Nam	tấm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nẹp chân kính ngoài	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa trước, sau	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng khung cửa trước, sau	Đài Loan	bộ	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở cửa trong	Trung Quốc	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đuôi tay mở cửa	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ quay kính bằng điện	Việt Nam	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc lên kính tổng	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay mở khóa cốp phụ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ty nâng hạ	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay vịn trần xe	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thảm lót sàn xe	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chân bùn bánh xe	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm chặn văng nước	Trung Quốc	tấm	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh treo chân bùn	Trung Quốc	thanh	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát lắp biển số	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp lưới tản nhiệt	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề mui xe	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cáp khóa mui xe	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm chấn mũi capô	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng chắn nước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng chắn nước mũi xe	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay nắm mở khóa mui xe	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh chống nắp capo	Việt Nam	thanh	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương cửa	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp che cửa loa	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Tâm chặn văng nước bên phải	Trung Quốc	tâm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tâm chặn văng nước bên trái	Trung Quốc	tâm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tâm gia cố bên phải	Trung Quốc	tâm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tâm gia cố bên trái	Trung Quốc	tâm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh treo chắn bùn phải	Trung Quốc	thanh	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh treo chắn bùn trái	Trung Quốc	thanh	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ cản trước bên phải	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ cản trước bên trái	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp, lưới tản nhiệt	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề, mui xe, bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề, mui xe, bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng chắn nước bên phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng chắn nước bên trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa mui xe	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề cửa trước, sau bên phải	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề cửa trước, sau bên trái	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trang trí, cửa sổ phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trang trí, cửa sổ trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương & giá đỡ, cửa, bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương & giá đỡ, cửa, bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp che cửa loa trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp che cửa loa phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Đông bộ lớp xe	Việt Nam	bộ/xe	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Son xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật
*	Xe số 26: MITSUBISHI PAJERO				
I	VẬT TƯ THAY MỚI		xe		
A	VẬT TƯ CHÍNH		đ.cơ		
1	PHẦN ĐỘNG CƠ				
1.1	Trang bị bên ngoài		đ.cơ		
-	Nắp đồ dầu động cơ	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van xả nước	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.2	HT điện động cơ		ht		
-	Giá đỡ máy phát điện	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến lưu lượng khí nạp	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm van điều khiển EGR điện	Trung Quốc	cụm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.3	HT bôi trơn		ht		
-	Que thăm mức dầu động cơ	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly bơm dầu	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thước đo mức dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đo mức dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng mặt máy	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng kín dầu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tâm vách ngăn dầu	Đài Loan	tâm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Nắp che dây đai	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp dây curoa cam bên dưới	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm giá đỡ lọc dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm làm kín bơm	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc dầu	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt đầu trục cơ	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt chặn nhốt bugi	Đài Loan	cái	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt đầu, trục cam	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng nắp quy lát	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt đầu trục khuỷu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giữ phốt chính phía sau	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đồng hồ đo dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng nạp dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.4	HT nhiên liệu, khí nạp, khí xả		ht		
-	Giá đỡ, bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng, nhiên liệu áp suất cao	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây treo ống nạp nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp đường ống nhiên liệu	Trung Quốc	cái	7,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng hồi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ, bình hơi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cụm lọc gió	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió động cơ xe	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng dẫn không khí	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng dẫn không khí nạp	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng làm kín	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng buồng điều áp	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm công vào	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm, ống xả	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòng đệm	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá treo lọc dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bánh răng bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ lọc bình nhiên liệu	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bơm nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến đo nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van an toàn, bình nhiên liệu	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng dẫn nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng hơi nhiên liệu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều chỉnh áp suất nhiên liệu	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp cụm lọc gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khung bộ lọc không khí	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ ống xả	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng xả	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.5	HT làm mát		ht		
-	Nắp bộ tản nhiệt	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bình bộ tản nhiệt	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình tản nhiệt	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát treo bộ làm mát	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống đầu vào máy bơm nước	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.6	Cụm trục khuỷu-bánh đà-ly hợp		đ.cơ		
-	Ly hợp	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đầu trục ly hợp	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston bộ ly hợp	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo piston ly hợp	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo ly hợp	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm, thân van	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.7	HT phân phối khí		ht		
-	Bộ gioăng nắp che curoa đai cam	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi tỷ cam	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt trục cam	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dây đai cam	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly tỷ đai	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đóng xy lanh máy	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bu lông lục giác chìm	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly tỷ rãnh	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Puly tăng đai	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bi tỉ dây curoa tổng	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến trục cam	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến vị trí trục khuỷu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupap xả	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xupap hút	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tăng cam thủy lực	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục quay bánh răng trục cam truyền động	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.8	Cụm piston-thanh truyền-vòng găng		đ.cơ		
-	Vòng găng	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh truyền	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục cam	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Trục khuỷu	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ bạc biên	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bạc trục khuỷu	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
1.9	Cụm xi lanh-thân máy-nắp máy				
-	Xi lanh	Nhật Bản	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2	PHẦN SỬA CHỮA XE				
2.1	Điện điều khiển- điện xe				
-	Đĩa cảm biến góc trục khuỷu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bi tăng cam	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt ghít	Đài Loan	cái	12,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp, bộ tản nhiệt	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu bộ tản nhiệt	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ căng dây đai tự động	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Phụ kiện, ống nước làm mát	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ điều chỉnh nhiệt độ	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến lưu lượng không khí	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Quạt, làm mát	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cảm biến tốc độ xe	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ cáp điều khiển	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đui đèn pha	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn hậu	Việt Nam	cái	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm phản quang	Trung Quốc	tấm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Vòi phun nước rửa kính	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phao bình nước rửa kính chắn gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le cửa số điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le còi	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc, đèn cửa	Việt Nam	cái	5,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le ABS	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le đèn sương mù	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cọc bình	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm khóa bình	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ ốc quy	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khung đặt giá ốc quy	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc khởi động	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp đuôi máy đề	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bộ khởi động	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cáp bugi	Trung Quốc	cái	6,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn, đèn pha	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn, đèn cos	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đui đèn pha bên trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đui đèn pha bên phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha, trái	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn pha, phải	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn dừng lắp cao	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn, biển số	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ đèn, đuôi, phải	Việt Nam	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đui đèn hậu	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn hậu 1	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn hậu 2	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bóng đèn hậu 3	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ống nước rửa kính chắn gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp, bình rửa kính chắn gió	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kính đồng hồ	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rơ le, cửa số điện	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc, cửa số trời	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.2	Dẫn động ly hợp		xe		
-	Vòng bi T + cột	Nhật Bản	vòng	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Ông cao su	Việt Nam	ông	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su bàn đạp ly hợp	Việt Nam	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Xi lanh tổng ông	Trung Quốc	Cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.3	Hộp số		xe		
-	Phốt dầu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng bơm dầu hộp số	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt thân bơm dầu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc nhớt hộp số	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.4	Cầu xe		xe		
-	Núm cần sang số	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi vi sai	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khung vi sai bên phải	Trung Quốc	khung	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khung vi sai bên trái	Trung Quốc	khung	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ố bi vi sai chính	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát lắp lò xo	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.5	Các đăng		xe		
-	Ố bi chữ thập 25x64	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.6	Hệ thống lái		xe		
-	Khớp nối trục lái	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rotuyn lái bên phải	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh răng và bánh răng trợ lực lái	Nhật Bản	thanh	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rotuyn lái bên trái	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khớp nối bơm dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp che trên cột lái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp che dưới cột lái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cùm lắp thanh răng	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Van điều khiển trợ lực lái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chụp bụi thước lái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình chứa dầu	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Siêu nắp bình dầu	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ bình dầu	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt dầu trục bơm dầu	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phốt thước lái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chụp bụi thước lái	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.7	Hệ thống phanh		xe		
-	Bộ phanh, phanh phía trước, bên trái	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ phanh, phanh phía trước, phía phải	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Má phanh trước	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tâm lót phanh bên trái	Đài Loan	tâm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tâm lót phanh bên phải	Đài Loan	tâm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần dây phanh tay bên trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần dây phanh tay bên phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt phanh chân bên trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt phanh chân bên phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Guốc phanh trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Guốc phanh phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston kẹp phanh	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Đệm phanh	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bình chứa dầu phanh	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Piston, xi lanh phanh	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng phanh chính bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng phanh chính bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cáp phanh tay	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt phanh	Đài Loan	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phốt phanh trước	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ kẹp phanh	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần dây phanh tay	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần gạt phanh chân	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Guốc phanh	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Chốt phanh	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cuppen chụp bụi phanh sau	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp bình chứa dầu phanh	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng phanh chính	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cần bàn đạp phanh	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Má cao su bàn đạp phanh	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.8	Hệ thống treo		xe		
-	Càng chữ A bên trái	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Càng chữ A bên phải	Nhật Bản	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Rô tuyen trụ trên sau	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lò xo treo	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cụm cần dây phanh tay	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cáp phanh tay bên phải	Trung Quốc	đoạn	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cáp phanh tay bên trái	Trung Quốc	đoạn	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm xóc thủy lực sau	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.9	Hệ thống điều hòa		xe		
-	Quạt điều hòa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nút che bảng điều khiển	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giá đỡ máy nén	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cánh quạt dàn nóng	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Phin lọc	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Công tắc áp suất ga	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Lọc gió điều hòa	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng cao su cao áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Ổng cao su thấp áp	Việt Nam	ống	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gas lạnh	Việt Nam	kg	1,5	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Dầu lọc lạnh	Việt Nam	chai	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
2.10	Cabin - thân xe		xe		
-	Tấm chặn văng nước	Đài Loan	tấm	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh treo chặn bùn	Trung Quốc	thanh	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bát lắp biển số	Nhật Bản	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp lưới tản nhiệt	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại

TT	Nội dung yêu cầu của dịch vụ	Xuất xứ	ĐVT	SL	Mức độ yêu cầu
-	Bản lề mui xe	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cáp khóa mui xe	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Giảm chấn mũi capô	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng chắn nước	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng chắn nước mũi xe	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tay nắm mở khóa mui xe	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh chống nắp capo	Việt Nam	thanh	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề cửa trước sau	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương cửa	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp che cửa loa	Việt Nam	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm chặn văng nước bên phải	Trung Quốc	tấm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Tấm chặn văng nước bên trái	Trung Quốc	tấm	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh treo chắn bùn phải	Trung Quốc	thanh	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Thanh treo chắn bùn trái	Trung Quốc	thanh	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ cản trước bên phải	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ giá đỡ cản trước bên trái	Trung Quốc	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Kẹp, lưới tản nhiệt	Trung Quốc	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề, mui xe, bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề, mui xe, bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng chắn nước bên phải	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng chắn nước bên trái	Đài Loan	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Khóa mui xe	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề cửa trước, sau bên phải	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bản lề cửa trước, sau bên trái	Trung Quốc	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cửa số	Đài Loan	cái	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương giá đỡ cửa bên trái	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gương giá đỡ cửa bên phải	Trung Quốc	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp che cửa loa trái	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Nắp che cửa loa phải	Việt Nam	cái	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Cao su chắn bùn cả nẹp	Việt Nam	cái	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa trước trái, phải	Đài Loan	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng cánh cửa hậu	Đài Loan	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Gioăng khung cửa trước trái, phải	Đài Loan	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ khóa cửa cabin	Nhật Bản	bộ	1,0	Mới 100%, đúng chủng loại
-	Bộ nâng hạ kính xe bằng điện	Việt Nam	bộ	2,0	Mới 100%, đúng chủng loại
3	Động bộ lốp xe	Việt Nam	bộ/xe	4,0	Mới 100%, đúng chủng loại
4	Sơn xe	Việt Nam	xe		
5	Cao su, gioăng, đệm, phốt				
B	VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG				
II	NHÂN CÔNG, CHI PHÍ KHÁC				Đúng yêu cầu kỹ thuật

c) Các yêu cầu tiếp theo:

- 100% xe ô tô phải được kiểm tra, nghiệm thu của các cơ quan chức năng của chủ đầu tư theo các tiêu chuẩn Việt Nam trong lĩnh vực quân sự hoặc điều kiện nghiệm thu được chủ đầu tư phê duyệt, chủ đầu tư sẽ ký “Biên bản nghiệm thu hàng hoá tổng thể”. Nếu kết quả kiểm tra xe chứng tỏ rằng chất lượng xe không đáp ứng như quy định của Hợp đồng và Hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư có quyền lựa chọn các hình thức sau:

+ Đồng ý cho nhà thầu khắc phục phù hợp với quy định của Hợp đồng trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hai Bên lập Biên bản thực tế;

+ Sau khi khắc phục nêu trên mà xe vẫn không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định trong Hợp đồng, chủ đầu tư có quyền từ chối nghiệm thu xe do nhà thầu thực hiện và huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng; đồng thời nhà thầu phải chịu phạt như quy định tại Điều khoản phạt.

- Trong quá trình tổ chức phải đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt cho người, phương tiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn con người và trang bị.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng khi làm hư hỏng, thất thoát... các trang thiết bị gắn trên xe cơ sở.

- Nhà thầu có cam kết giữ bí mật thông tin các nội dung thông tin của hợp đồng được ký kết sau này. Trường hợp nhà thầu sử dụng hợp đồng này làm năng lực tham gia dự thầu của gói thầu khác, phải được sự đồng ý bằng văn bản của chủ đầu tư.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

- Giải pháp và phương pháp luận;

- Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Kiểm tra, điều chỉnh các thông số kỹ thuật các cụm, hệ thống toàn bộ xe đạt chất lượng cấp 2 theo tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự quốc phòng tương ứng với từng loại xe hoặc điều kiện nghiệm thu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bằng các thiết bị chuyên dùng.

- Chạy thử xe:

+ Mỗi xe 30 km trên nhiều loại đường (đường cấp phối, đường có độ dốc 30 độ, đường trơn lầy) khi chủ đầu tư nghiệm thu. Lộ trình chạy thử xe do Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị có xe lựa chọn để đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt

cho người, xe và các trang bị trên xe.

+ Xe chạy thử có 100% tải và có đầy đủ các trang bị kéo theo theo quy định từng nhãn xe.

- Kiểm tra trước khi chủ đầu tư nghiệm thu: Tiểu ban kỹ thuật của hội đồng nghiệm thu do Chủ đầu tư thành lập kiểm tra các thông số kỹ thuật các cụm, hệ thống toàn bộ xe theo tiêu chuẩn TCVN/QS (Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng) hoặc điều kiện nghiệm thu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi Chủ đầu tư nghiệm thu.

- Bàn giao xe ô tô cho đơn vị có xe và chịu trách nhiệm đưa xe đến địa điểm bàn giao đảm bảo an toàn tuyệt đối khi Chủ đầu tư nghiệm thu xong.

- Bảo hành 6 tháng hoặc 5.000km tùy theo điều kiện nào đến trước kể từ khi ngày Chủ đầu tư nghiệm thu.